

Poměrné posunutí povrchového vlákna, tzv. z_{kos} γ se vypočte ze vztahu

$$\gamma \cdot l = \varphi \cdot r.$$

Modul pružnosti v krutu je $G = \frac{\tau_0}{\gamma}$ [daN mm⁻²].

Vztah mezi modulem pružnosti v tahu a v krutu je $G = \frac{E}{2(1 + \mu)}$, kde μ je Poissonovo číslo (platí jen pro izotropní látky).

U křehkých materiálů dochází k poruše již při malém úhlu zkroucení. U houževnatého materiálu dojde k překroucení tyče až po několika otáckách.

Statická zkouška krutem je obtížnější než tahová. Proto pro přejímky a zkoušení ocelových i jiných materiálů nemá význam.

Zkoušky tvrdosti


Měření tvrdosti je velmi rozšířenou laboratorní i provozní metodou, používanou ke kontrole, zkoušení i výzkumu materiálu. Má proti ostatním zkouškám řadu výhod, jako např. rychlosť a jednoduchost provedení, možnost zkoušení i hotových součástí bez jejich znehodnocení apod.

Z tvrdosti lze často usuzovat i na ostatní vlastnosti (např. pevnost v tahu, obrobitelnost apod.).

Tvrdost je definována jako odpor materiálu proti vnikání cizího tělesa. Prakticky ji stanovujeme tak, že těleso vhodného tvaru — *indentor* (kulička, kuželík, jehlan, viz obr. 3-51), zhotovené z vhodného, dostatečně tvrdého materiálu (kalená ocel, slinutý karbid, diamant), zatlačujeme do zkoušeného materiálu. Tvrdost posuzujeme z velikosti deformace povrchu.

Metod pro zjišťování tvrdosti je mnoho. Nejčastěji je rozlišujeme na vrypové, vnikací a odrazové. Podle toho, jak je vyvolován tlak, můžeme je též dělit na statické a dynamické.

Tvrdost vyšetřujeme obvykle při teplotě okolí. Význam však mají i zkoušky tvrdosti, prováděné za vyšších nebo někdy i nižších teplot. Pokud při zkoušce tvrdosti se vytvoří ve zkoušeném tělese vtisk o ploše několika mm² nebo desítek mm², mluvíme o makrotvrdosti.



Obr. 3-51. Tvary nejčastěji používaných vnikacích těles pro zjištování tvrdosti

a) metoda Brinellova, b) metoda Rockwella (kuželík), c) metoda Vickersova, d) metoda Knoopova

Často však nás zajímá tvrdost jednotlivých strukturálních složek nebo jiných velmi malých objemů materiálu. V tom případě mluvíme o mikrotvrdosti (podrobněji vysvětleno dále).

a) *Statické vrypové zkoušky tvrdosti* mají dnes již jen malý význam. Jsou obdobou metody převzaté z mineralogie, kde pro posuzování tvrdosti slouží známá Mohsova stupnice tvrdosti. Pro kovové materiály se používá k vytvoření vrypu vnikacího těleska — kuželíku s diamantovým hrotom o vrcholovém úhlu 90° (Martensova zkouška). Měřítkem tvrdosti je zatížení indentoru potřebné pro vryp určité šířky, nebo převratná hodnota šířky vrypu v μm při konstantním zatížení. Této metody se v metalografii používalo např. pro zjištění tvrdosti jednotlivých strukturálních složek. V poslední době se vrypová zkouška nahrazuje měřením mikrotvrdosti metodou vnikací.

b) *Statické vnikací zkoušky tvrdosti* jsou nejběžnější. Používají pozvolného vtlačování vnikacího elementu do zkoušeného materiálu, ve kterém se vytvoří vtisk. Podle plochy nebo hloubky vtisku se usuzuje na tvrdost. Rozeznáváme zkoušky podle Brinella, Rockwella a Vickerse.

Při zkoušce podle Brinella (ČSN 42 0371) zatlačujeme do zkoušeného materiálu určitou silou ocelovou kalenou kuličku. Tvrdost vyjadřujeme poměrem zatížení k ploše vytlačeného důlku (obr. 3-52) a vypočte se ze vzorce

$$HB = \frac{P}{F} = \frac{P}{\pi D h} = \frac{P}{\frac{D}{2} (D - \sqrt{D^2 - d^2})}.$$


Pro výpočet je tedy nutno změřit buď hloubku h , nebo průměr d vtisku. Pro rychlou orientaci se někdy používá přibližného vzorce

$$HB = \frac{4P}{\pi d^2} - 10.$$

Tvrdost podle Brinella závisí do značné míry na podmínkách, za kterých byla zkouška prováděna. Aby výsledky byly srovnatelné, je nutno při zkoušce dodržovat určité podmínky, které jsou uvedeny v ČSN.

Na výsledek má vliv zejména velikost zatížení pro daný průměr kuličky, doba zatížení a velikost vtisku se zřetelem na rozměry zkoušeného předmětu.

Jako vnikacího tělesa se běžně používá ocelových kalených kuliček o průměru $D = 10$ mm. Lze však použít i menších (obvykle $\varnothing 5; 2,5; 1,25$ a $0,625$ mm). Zatížení se volí jako násobek čtverce průměru kuličky D . Běžně bývá pro ocel $P = 30 D^2$, pro neželezné kovy a slitiny $P = 10 D^2$, pro měkké neželezné kovy (kompozice aj.) $P = 2,5 D^2$. Pro materiály tvrdší než $HB = 400$ není



Obr. 3-52. Princip zkoušky tvrdosti podle Brinella

již ocelová kulička vhodná (deformuje se). Je nutno použít kuličku ze slinutých karbidů. Jen za těchto podmínek lze porovnávat tvrdost stanovené kuličkami různých průměrů.

Doba, po kterou se maximální zatížení udržuje, je stanovena normou pro ocel o tvrdosti do 140 daN mm⁻² 30 vteřin, pro ocel vyšší tvrdosti 10 vteřin, pro nezelezné kovy 60 vteřin a nezelezné kovy měkké 180 vteřin.

Průměr vtisku se měří vhodným měřicím přístrojem (mikroskopem) ve dvou navzájem kolmých směrech. Rozdíl měření nemá být větší než 5 %. Velikost vtisku může být v mezích $d = (0,2 \text{ až } 0,6) \cdot D$.

Zkoušený povrch musí být dostatečně rovný, bez nečistot a okuší. Tloušťka zkoušeného materiálu nemá být menší než osminásobek hloubky vtisku. Jinak je měření ovlivněno tvrdostí podložky, na které spočívá zkoušený materiál. Rovněž nejmenší vzdálenost mezi jednotlivými vtiskami i vtisku od okraje zkoušeného materiálu je předepsána.

Podmínky zkoušky se připojují k značce tvrdosti HB v pořadí: průměr kuličky, velikost a doba zatížení. Například $HB\ 5/750//10$ znamená, že tvrdost byla stanovena kuličkou o průměru 5 mm při zatížení 737 daN (750 kp)* a době 10 vteřin. Pro nejčastěji používané podmínky, tj. $D = 10 \text{ mm}$, $P = 2940 \text{ daN}$ (3 000 kp) a dobu zatížení 10 vteřin se používá jen označení HB .

Mezi tvrdostí a pevností v tahu je pro některé materiály (zejména oceli) přímá závislost, daná vztahem:

$$\sigma_{Pt} = (0,31 - 0,41) HB^{**}.$$

Proto je možno z jednoduché zkoušky tvrdosti informativně stanovit i pevnost v tahu.

Při metodě Rockwellově (ČSN 42 0373) se do zkoušeného předmětu zatlačuje vnikající těleso, kterým je buď diamantový kužel (obr. 3-51) se zaobleným hrotom o vrcholovém úhlu 120° (tvrdost je označována HRC), nebo ocelová kalená kulička o průměru 1/16" — 1,5875 mm (tvrdost se označuje HRB). Měří se hloubka vtisku (h), jednotkou tvrdosti je hloubka 0,002 mm. Hloubka vtisku se měří od určité výchozí polohy vnikajícího tělesa, které se dosahuje předběžným zatížením.

Postup zkoušky je tento (obr. 3-53): Indentor se předběžným základním zatížením $P = 10 \text{ kp}$ pomalu vtláčí do povrchu zkoušeného předmětu. Pak se nastaví stupnice hloubkoměru do počáteční polohy a zatížení se zvolna zvětšuje na hodnotu předepsanou normou (u diamantového kuželu 150 kp a u kuličky 100 kp). Po odlehčení zpět na základní zatížení 10 kp odečteme na hloubkoměru hloubku vtisku přímo ve stupních tvrdosti HRC nebo HRB .

*) Použití kp pro označení normovaných rozsahů sil je odůvodněno tím, že rozsahy sil byly voleny jako celá čísla v technické soustavě.

**) pro uhlíkové oceli používáme hodnoty 0,36

v nebo když je zatížení menší než 60 kp. Pro stanovení tvrdosti tenčích povrchových vrstev nebo křehkých materiálů bereme pouze zatížení 50 kp, tj. zatížení celkové = 60 kp a tvrdost označujeme **HRA**.

Pro velmi měkké materiály lze použít kuličku o větším průměru (1/8, 1/4, 1/2").

Metody Rockwellovy lze použít pro velmi širokou oblast tvrdosti i tam, kde metoda Brinellova není již použitelná.

Malá hloubka vtisku umožňuje zjišťovat tvrdost tenčích součástí a povrchových vrstev. Výhodou je i přímé odečítání tvrdosti a krátká doba, potřebná pro provedení zkoušky (asi 10 vteřin).

Metoda Vickersova (ČSN 42 0374) má jako vnikací tělíska čtyřboký jehlan o vrcholovém úhlu 136° (obr. 3-51). Při tomto tvaru zůstává vtisk i při změně zátěžné sily v širokém rozsahu geometricky podobný, takže zatížení lze volit prakticky libovolně.

Tvrdoost označujeme **HV** a vypočte se ze vzorce


$$HV = \frac{1,8544 P}{d^2}.$$

Velikost úhlopříčky vtisku d měříme ve dvou kolmých směrech a hledanou hodnotu tvrdosti odečteme z tabulek.

Obvyklá zatížení jsou od 1 kp do 100 kp, běžně bývá 30 kp. Jinak se volí přednostně v řadě 1, 3, 5, 10, 30, 50 kp. Použité zatížení uvádíme v označení např.: HV_{10} .


Tabulka 3-9. Příklady použití jednotlivých metod zjišťování tvrdosti

Zkoušený předmět	Vhodná metoda	Důvod volby
Žiletka	Vickers — mikrotvrdost	velká tvrdost malá tloušťka
Hliníková fólie	Vickers — mikrotvrdost	malá tloušťka — složení fólie k dosažení větší tloušťky není vhodné
Velký odlitek z oceli	Kladívko Poldi Baumannovo kladívko	rozměry předmětu, malá tvrdost
Tvrzený válec větších rozměrů	Skleroskop-Shore	rozměry — velká povrchová tvrdost
Soustružnický nůž	Vickers, Rockwell	velká tvrdost předmětu
Povrchová vrstva chromu	Vickers — mikrotvrdost	tenká tvrdá povrchová vrstva
Odlitek z šedé litiny	Brinell	heterogenní struktura




Obr. 3-53. Schéma postupu při měření Rockwellovou metodou

a) základní zatížení, b) zkoušební zatížení, c) základní zatížení a odečítání tvrdosti



Obr. 3-54. Hydraulický tvrdoměr (Brinell—Alpha)

1 - píst, 2 - vnikací těleso, 3 - zkoušený materiál, 4 - ruční pistové čerpadlo, 5 - rameno, 6 - závaží, 7 - kontrolní manometr



Obr. 3-55. Kladívko Poldiny hutí

1 - úderník, 2 - porovnávací tyčka, 3 - zkoušený materiál

Doba zatížení se volí (podobně jako u zkoušky podle Brinella) podle tvrdosti zkoušeného materiálu od 10 do 180 vteřin.

Tento způsob je z uvedených metod zjištování tvrdosti nejpřesnější. Přesnost metody vyžaduje však vzhledem k malým rozměrům vtisků pečlivou úpravu povrchu (při malém zvoleném zatížení nejlépe broušením).

Vhodnost použití jednotlivých metod měření tvrdosti vyplývá z několika příkladů v tabulce 3-9.

Přístroje k zjišťování tvrdosti

Tvrdost zjišťujeme za použití tvrdoměrů různých konstrukcí. Zátěžná síla se vyvazuje buď hydraulicky (obr. 3-54), nebo mechanicky (závažím a pákovým převodem, popřípadě pružinou). Přesné proměření vtisků umožňuje jejich zvětšený průměr na matnici, nebo odečítání měřicím mikroskopem. Přístroje se nyní stavějí nejvíce jako kombinované, takže se dají použít pro několik zkusebních metod.

c) *Dynamické zkoušky tvrdosti* se od předešlých liší tím, že na zkoušený materiál působí vnikací těleso rázem. Tvrdost se stanoví buď z plastické deformace zkoušeného materiálu (podobně jako u zkoušek statických) — *zkoušky vtiskové*, nebo z velikosti odskoku indentoru — *zkoušky odrazové*. Zkušební přístroje jsou obvykle malé, přenosné. Výsledky měření mají větší rozptyl, a proto tyto metody se omezují hlavně na dílenské měření tvrdosti velkých výrobků, popřípadě celých konstrukcí.

Zkoušky vtiskové jsou buď srovnávací (komparativní), nebo přímé. Srovnávací metodou pracuje *kladívko Poldiny hutí* (obr. 3-55).

Kladívko s porovnávací tyčkou známé pevnosti postavíme na zkoušený předmět, který je na podložce o dostatečně velké hmotě. Úderem kladiva na úderník vznikne vtisk ve zkoušeném předmětu i porovnávací tyče. Změřením obou vtisků lze z tabulek určit tvrdost, popř. pevnost zkoušeného materiálu.

Přímou metodou pracuje *kladívko Baumannovo*. Energie potřebná k vytvoření vrtisku je zde vyvozena stlačenou pružinou.

Zkoušky odrazové jsou založeny většinou na metodě Shoreho. Tvrnost měříme velikostí odrazu závažíčka s kulovitě vybroušeným diamantovým hrotom, které dopadá s určité výšky na zkoušený předmět.

Pro poměrně malou přesnost je tato metoda převážně používána jen pro větší součásti k porovnávání tvrdosti kalených povrchů po přebroušení atp. (např. válec pro válcování za studena).

Přístroje pracující na tomto principu se nazývají *skleroskopy*.

Mikrotvrnost


Popsanými vnikacími metodami jsme zjistovali u polykrystalického materiálu průměrnou hodnotu tvrdosti — makrotvrnost. Má-li se určit tvrdost jednotlivých zrn či strukturních složek nebo tvrdost velmi malých předmětů, jsou tyto metody příliš hrubé. Proto provádime zkoušky za použití přesnějších přístrojů — mikrotvrdoměrů, při menších zátěžných silách.

Mikrotvrdoměry jsou buď samostatné, nebo jsou součástí metalografického mikroskopu. Jako vnikacích tělisek používáme nejčastěji diamantových hrotů. Zatížení je o několik řádů menší než u makrotvrdoměrů. Mikrotvrnost, jejíž definice je stejná jako u makrotvrnosti, se měří obvykle na metalografických výbrusech.

Nejdokonalejší mikrotvrdoměr — Hanemannův (obr. 3-56) — používá diamantového Vickersova indentoru vsazeného přímo do speciálního objektivu. Přístroj vkládáme místo prostého objektivu do metalografického mikroskopu.

Objektiv mikrotvrdoměru je zavěšen na pružných membránách, které mu dovolují posuv ve směru optické osy. Zkoušený materiál — výbrus — klademe na stolek mikroskopu. Zátěžná síla je vyvozena přitlačením výbrusu na indentor, jehož výchylka je úměrná působící síle a odebírá se na stupnici přístroje. Přístroj pracuje v rozsahu 0,5 až 100 p.

Hodnoty mikrotvrnosti nelze porovnávat s výsledky měření makrotvrnosti ani při stejném tvaru vnikajícího tělesa (Vickers — Hanemann). Každý vtisk se totiž po odlehčení zmenšuje o určitý podíl, který je závislý na modulu a mezi pružnosti materiálu. Při relativně velkých vtiscích (u makrotvrnosti) je tato změna zanedbatelná. Při měření mikrotvrnosti způsobuje, že zjištěná tvrdost je vyšší.



Obr. 3-56. Schéma mikrotvrdoměru Hanemann

1 - Vickersův indentor, 2 - čočka objektivu, 3 - závesné pružiny, 4 - čočka objektivu, 5 - stupnice, 6 - pomocný optický systém, 7 - čočka optického systému

Někdy se u mikrotvrdoměrů používá tvaru vnikajícího tělesa podle Knoopa (obr. 3-51), který je zvlášt vhodný pro měření tvrdosti tenkých povrchových vrstev¹⁾.

Dynamické zkoušky

V praxi jsou strojní součásti jen zřídka zatěžovány výhradně stálými či zvolna a plynule se měnícími silami, které charakterizují statické namáhání. Častěji rostou zatěžující síly skokem, nebo se opakováně mění, a součást je vystavena působení velkého počtu těchto změn. Jde o namáhání dynamické. V prvním případě mluvíme o *dynamickém namáhání rázovém*, v druhém případě *cyklickém*. Samozřejmě existuje i cyklické rázové namáhání.


Při dynamickém namáhání dochází často k náhlým poruchám soudržnosti, i když zátěžné síly zdaleka nedosahují statické pevnosti materiálu. Účelem dynamických zkoušek při rázovém namáhání — *zkoušek rázových* — a při cyklickém namáhání — *zkoušek únavových* — je proto stanovení vlastností materiálu za působení dynamických sil.

a) Zkoušky rázové

S rychlostí zatěžování vzrůstá odpor kovu proti přetvoření (obr. 3-57). Charakteristické mechanické vlastnosti (jako mez kluzu a pevnost) se zvyšují. Mez kluzu stoupá přitom rychleji než pevnost. Při určité rychlosti deformace se materiál, který se při statickém zatěžování chová jako houževnatý, poruší na mezi pevnosti bez předchozí deformace. Přechod ke křehkému (bezdefor-mačnímu) lomu není však závislý jen na rychlosti zatěžování. Závisí i na stavu napjatosti v příslušné oblasti materiálu a na teplotě. Při složité (troj- osé) napjatosti nebo za nižší teploty může se chovat jako křehký i materiál, který při stejné rychlosti zatěžování, při vyšší teplotě a jednoduché napjatosti se jeví jako houževnatý.

K určení houževnatosti materiálu při rázovém namáhání, jejímž měřítkem je práce (energie) spotřebovaná na porušení zkušebního tělesa, slouží dynamické zkoušky rázem. Mohou se uskutečnit při namáhání v tahu, tlaku, ohybu a kroucení, podobně jako základní zkoušky statické.

Rázová zkouška v ohybu má z rázových zkoušek největší význam. Používá se zejména u ocelí. Vzhledem k vysoké houževnatosti ocelí by někdy nedošlo k porušení



Obr. 3-57. Závislost deformačního odporu na rychlosti změny napětí u ocelí (podle Siebela a Mengese)
1 - ocel uhlíková 0,6 % C, 2 - ocel uhlíková 0,2 % C, 3 - ocel uhlíková 0,15 % C

1) SHON, J.: Strojírenství, 9, 1959, s. 453

(přeražení) zkušebního tělesa, ale pouze k plasticke deformači. Proto se opatrují zkušební tyče vrubem.

V jeho dně dochází při úderu ke koncentraci napětí a vzniká oblast složité napjatosti, což zvýší pravděpodobnost křehkého porušení tělesa. Jde tedy většinou o *vrubovou zkoušku rázovou*.


Vliv tvaru vrubu na hodnoty vrubové houževnatosti je na obr. 3-58a, kde jsou porovnány výsledky zkoušek na vzorcích z měkké oceli, opatřených různými vruby. Ukažuje se, že podstatný rozdíl vykazují vzorky s úhlem větším než 60°. S houževnatostí oceli relativně klesá vliv ostrosti vrubu. Oceli vyšší pevnosti mají větší vrubovou citlivost. Velký vliv má rovněž velikost i orientace zrna a jakost povrchu.

Tvar i rozměry zkušebních těles jsou proto stanoveny normou. Nejčastěji se používají tyče s vruby okrouhlými, méně často s ostrými (obr. 3-58b).

Vlivem rozdílné napjatosti, vznikající při rázu ve dně vrubu u tyčí různých

úhel vrubu	vzorek	vrubová houževnatost [daJ cm ⁻²]
9°		6,1
30°		6,7
60°		6,4
90°		7,1
120°		11,5
150°		10,3
180°		17,4

Obr. 3-58a. Vliv tvaru vrubu na hodnoty vrubové houževnatosti při rázové zkoušce




Obr. 3-58b. Tvar zkušebních těles pro rázovou zkoušku ohybem
a) ČSM, DVM, b) Mesnager, c) ASTM, d) Charpy, e) Izod

než rozdílu mezi rozměry i při jejich geometrické podobnosti, nelze získat zkoušením tyčí různých rozměrů srovnatelné výsledky.

Způsob uložení zkoušené tyče, na níž dopadá ráz, při zkoušce podle Charpyho (tyč uložena na dvou podporách) a podle Izoda (tyč uchycena letmo) je na obr. 3-58b.

Práce potřebná k přeražení tyče by se měla vztahovat na deformovaný objem zkoušené tyče. Jeho přesné vymezení je však nemožné (obr. 3-59).



Obr. 3-59. Plasticicky deformovaný objem zkoušené tyče při stoupající energii rázu (nejmenší energie vpravo, podle V. Jareše)

Proto se u zkoušky Charpyho, která je běžná v Evropě, vztahuje spotřebovaná práce na nejmenší průřez zkoušené tyče v místě vrubu. Tato hodnota se nazývá vrubová houževnatost R .

$$R = \frac{L_r}{F_0} \quad [\text{daJ cm}^{-2}]$$


L_r je nárazová práce potřebná k přeražení tyče [daJ]*),
 F_0 — průřez zkoušené tyče v místě vrubu [cm^2].

Vždy je nutno udat druh vrubu. U nás se používá tyče s vrubem hloubky 3 mm (ČSN) a 2 mm (Mesnager). Vrubová houževnatost se označuje k odlišení indexem R_M při použití tyče Mesnagerovy. V některých zemích (např. USA) jsou častější zkoušky Izodovy s několikanásobnou tyčí. Při zkoušce se tyč postupně vysunuje ze stojanu a letmo upnutá vysunutá část se uráží (viz obr. 3-58b). Výsledek zkoušky při stálém tvaru a energii kladiva (120 ft. lbs) se udává jen ve spotřebované práci (librostopátech), bez přepočtu na plochu či deformovaný objem vzorku. Proto není přepočet výsledků získaný oběma způsoby zkoušek možný.

Podané vysvětlení také ukazuje, že hodnota vrubové houževnatosti nemá vlastně fyzikální charakter (není vztážena na deformovaný objem).

* určí se ze vztahu $L_r = G(H - h) = Gr (\cos \beta - \cos \alpha)$ na obr. 3-60.

Charpy, Izod — pro zkoušce se používá kyvadlových kladiv Charpy, Izod — pro příslušnou zkoušku, nebo padostrojů (Amsler). Schéma kyvadlového kladiva, uložení zkoušené tyčky i poměry pro výpočet spotřebované práce jsou na obr. 3-60. Velikost kyvadlových



Obr. 3-60. Poměry při rázové zkoušce v ohybu

a) Charpyho kyvadlové kladivo
1 - rám stroje, 2 - zkušební tyč, 3 - kyvadlové kladivo, 4 - vlečná ručka, 5 - stupnice


b) stanovení energie:

G = kývající hmotá
(hmotnost kladiva + části závěsu)

r = poloměr otáčení účinné části břitu kladiva

kladiv je dána maximální energií rázu, kterou vyvodí. Běžně se používá kladiv s 25 a 30 dJ. Nárazová rychlosť je v mezích 4 až 7 ms^{-1} . V tomto rozmezí neovlivní prakticky výsledek zkoušky.


Jak již bylo řečeno, výsledek zkoušky závisí výrazně i na teplotě. Běžně se zkouší při teplotě 20°C . Velmi často se však zjišťuje celý průběh závislosti vrubové houževnatosti na teplotě, jehož charakter pro měkkou ocel ukazuje obr. 3-61a. Zkoušky v oblasti nad teplotou T_2 mají malý rozptyl a hodnoty vrubové houževnatosti jsou vysoké. Pod teplotou T_1 jsou hodnoty rovněž stejnomořné, ale vrubová houževnatost je nízká. V teplotní oblasti T_1 a T_2 dostáváme velmi nepravidelné výsledky



Obr. 3-61. Závislost vrubové houževnatosti na teplotě

a) přechodová oblast mezi T_1 a T_2 , b) přechodová oblast nahrazena křivkou, určení T_p

plňovní kříž zkoušek jednotlivých tyčí s hodnotami mezi oběma čárkovánými částmi křížem nad T_2 , jen vek. Lomy zkušebních tyčí, které při teplotách nad T_2 jevily určité plastické γ_2 , v lomy k přetvoření, přecházejí při teplotách mezi T_1 a T_2 v lomy křehkého charakteru.



Obr. 3-62. Uspořádání při rázové zkoušce v krutu

1 - zkušební tyč, 2 - posuvný držák, 3 - vedení držáku, 4 - unášeč, 5 - narázky, 6 - setrvačník

posuzuje vždy i vzhled lomové plochy a deformace zkušební tyče v okolí lomu.


Vrubová houževnatost i zejména přechodová teplota určitého materiálu je do značné míry ovlivněna odchylkami v jeho chemickém složení, čistotou, velikostí zrna, tepelným zpracováním atd. Teplota přechodu z křehkého do houževnatého stavu je proto u ocelí nejen velmi důležitým měřítkem pro posouzení schopnosti materiálu odolávat víceosé napjatosti při rázovém namáhání, ale je i cenným ukazatelem metalurgického zpracování a některých strukturních změn. Je např. značně posunována k vyšším teplotám stárnutím oceli (viz kap. 43)¹⁾.

Rázovou zkouškou v krutu lze rozlišit citlivě i velmi malé rozdíly v houževnatosti materiálů, jež se jeví při zkoušce rázové v ohybu stejně křehké. Proto se jí s výhodou používá ke kontrole jakosti a tepelného zpracování nástrojů (vrtáků, závitníků, výstružníků atp.). Zkušební stroje jsou setrvačníkové konstrukce (obr. 3-62). Spotřebovaná energie A na překroucení zkušební tyčky se stanoví z rozdílu úhlové rychlosti setrvačníku před rázem a po překroucení (doje k němu tím, že vsuneme do záběru unášeč s nárazníky setrvačníku) ze vztahu

$$\text{spotřebovaná práce } A = \frac{1}{2} \frac{G}{\rho^2} (\omega_1^2 - \omega_2^2) \quad [\text{daJ}] ,$$

kde $\frac{1}{2} \frac{G}{\rho^2}$ je moment setrvačnosti setrvačníku [daJ s²].

Proto oblasti teplot T_1 a T_2 říkáme teplotní oblast přechodu ke křehkému lomu. Většinou ji vyjadřujeme na zjednodušeném průběhu vrubové houževnatosti (obr. 3-61b) jednou charakteristickou teplotou — tzv. přechodovou teplotou (T_p). Nejčastěji se určuje buď jako inflexní bod křivky, nebo z rovnosti ploch, označených 1 a 2. Při vyhodnocování vrubové houževnatosti se



Obr. 3-63. Vliv popouštěcí teploty na spotřebovanou práci rázem v krutu
1 - nárazová práce krutem R_t , 2 - nárazová práce v ohybu R (zkušební tyč bez vrubu), 3 - nárazová práce v ohybu R (tyč s vrubem), 4 - tvrdost

1) KRAUS, V.: Materiálový sborník SVÚMT, 1960, s. 23—25

říu řez tyče — houževnatost v kroucení
ké poušťenou nástrojovou R_t [daJ·cm⁻²] pro žakalenou a různě popoušťenou nástrojovou ocel je porovná-
ru. obr. 3-63.
me i tka a má omezený význam.



Rázové zkoušky v tahu se používá jen zřídka a má omezený význam.

Únavové zkoušky

Je-li materiál v provozu vy-
staven dlouhodobému proměnné-
mu namáhání, dochází k jeho
poruše již při značně menším na-
pětí, než odpovídá jeho statické
pevnosti. Charakter lomu je
značně odlišný od lomu při sta-
ticky namáhání a je skoro vždy
bez patrných trvalých deformací.
Tento jev se označuje jako únava
materiálu. Většina strojních sou-
částí je namáhána tímto způsobem a k jejich poruchám dochází
často únavou materiálu.

Její mechanismus je vysvětlo-
ván takto: Při cyklickém namá-
hání nastává pohyb dislokací a
dochází ke změnám, jejichž vý-
sledkem je vznik vakancí, no-
vých dislokací a napěťových polí.
Při namáhání nad mezí únavy
vytvářejí vakance, které byly již
v kovu, a vakance vzniklé proti-
náním pohybujících se dislokací
shluhy (koagulace vakancí), což
posléze vede ke vzniku mikro-
skopických pórů a mikrotrhlin
[16¹].

Při dalším namáhání, popří-
padě zvýšením napětí se může
trhlina v jejímž ostrém kořeni
dochází k vysoké koncentraci
napětí, dále rozširovat a vede



Obr. 3-64. Únavový lom
a) skutečná lomová plocha, b) schematické znázornění
1 - východiško lomu, 2 - lom způsobený únavou, 3 - statický silový lom

1) IVANOVÁ, V. S.: Ustalostnoje rozrušenije metallov. Moskva, Gosud. naučno-techn. izdat. 1963

k zárodku únavového lomu	druh zatížení	normální zatížení		přetížení	
		hladký povrch	vrub	hladký povrch	vrub
zvětšení tlaku	tah				
rohu v kruhu	jednoduchý ohyb				
rohu v kruhu	oboustranný ohyb				
rohu v kruhu	ohyb za rotace				
krut			</		

Rozborem vzhledu únavového lomu můžeme často podstatně přispět k zjištění současti vedlejší podmínek provozu a příčin, jež k lomu součásti vedly.

Dlouhodobé únavové namáhání může být vyvozeno v různých oblastech napětí a lze je znázornit tak, že kolem určitého stálého napětí σ_m kmitá $\pm \sigma_a$. Celkový rozkmit je tedy $2\sigma_a$ (obr. 3-66).

Obecný případ je naznačen v části 1, kde napětí σ_a souměrně kmitá kolem stálého napětí σ_m .

$$\text{Maximum horní } \sigma_h = \sigma_m + \sigma_a .$$

$$\text{Minimum } \sigma_d = \sigma_m - \sigma_a .$$

Jsou-li σ_h a σ_d téhož smyslu, jde o napětí pulsující. V části 2 je trvalé napětí $\sigma_m = \sigma_a$ a pulsující napětí přechází v míjivé.

V části 3 $\sigma_m = 0$ a existuje pouze $\pm \sigma_a$. Takovému napětí říkáme souměrné střídavé.

Střídavé napětí může být souměrné nebo nesouměrné, podle toho, zda σ_h a σ_d jsou stejná nebo různá. Rovněž napětí pulsující i míjivá mohou být v oblasti tahu nebo tlaku.

Poměry při zatěžování souměrným střídavým napětím jsou v diagramu 3-67.


Pokud budou napětí malá, je závislost σ na ϵ přímková a probíhá v oblasti $\pm \sigma$ až do bodu 1, 2. Jakmile napětí zvýšíme tak, že vzniknou plastické deformace, bude průběh v diagramu za 1 cyklus vyznačen *hysterezní smyčkou* 3, 4, 5, 6, 3. Plocha omezená touto křivkou značí práci vnitřního tření, která se mění v teplotě.

Každý kov má schopnost absorbovat při střídavém namáhání určité množství energie, aniž dojde k jeho porušení. Je to *útlum*, který vyjadřuje početenou práci na jednotku objemu $\text{cm}^3 \text{ N cm}^{-3}$ za cyklus. Šířka hysterezní křivky charakterizuje *dynamickou houzevnatost*.

Ukazuje se, že nebezpečí únavového lomu existuje jen po překročení určité hodnoty napětí, kterému říkáme *mez únavy*. Je to tedy největší výkmit napětí, který materiál vydrží teoreticky po nekonečný počet cyklů, aniž se poruší.

Při zjištování meze únavy nemůžeme ovšem materiál zatěžovat nekončně dlouho. U oceli se omezujeme na 10^7 cyklů. Ukazuje se totiž, že vydrží-li materiál tak vysoký počet cyklů, dalším zatěžováním již k poruše nedojde. U některých neželezných kovů (např. u Al nebo Mg slitin) nedosahujeme meze únavy ani při 10^8 cyklů.


Při určování meze únavy postupujeme tak, že zjišťujeme počet cyklů, vedoucích k lomu zkušební tyče při různých napětích. Grafickým zachycením výsledků vznikne tzv. *Wöhlerova křivka*. Počet cyklů, po nichž tyč praskne, samozřejmě s klesajícím napětím vzrůstá. Je-li zobrazen počet změn v loga-



Obr. 3-67. Hysterezní smyčka při souměrném střídavém namáhání

čítém napětí rítmické stupnici (obr. 3-68), má křivka při určitém napětí vodorovnou větev. Toto napětí, při němž nedojde k lomu, představuje mez únavy σ_c .
Jest zkoušku na Prourčení meze únavy je tedy třeba provést zkoušku na několika zkušebních tyčích, obvykle nejméně na 6, přičemž napětí pro první tyč volíme blízké mezi kluzu.

Často používáme tzv. časované meze únavy σ_n . Ta přichází v úvahu u takových strojních součástí, kde doba jejich provozu je poměrně krátká. Zde je možno připustit mnohem větší provozní zatížení, odpovídající předpokládanému počtu n cyklů použití (obr. 3-68).



Obr. 3-68. Grafické znázornění výsledku zkoušek únavy (Wöhlerova křivka)
(σ_n = časovaná meze únavy, σ_c = meze únavy za rotaci)

schéma stroje pro únavové zkoušky

Schéma stroje pro únavové zkoušky ohybem za rotace je na obr. 3-69. Předností tohoto stroje je stálý ohybový moment po celé délce zkušební tyče. Strojům pro zkoušení v tahu — tlaku — říká *pulsátory*, pro zkoušky v krutu — *torsátory*. Existují i stroje pro zkoušení únavy při kombinovaném namáhání (např. ohyb a krut). Při běžném mechanickém či hydraulickém zatěžování pracují stroje s malými frekvencemi a zjištění meze únavy je časově značně náročné.

Protože se hodnoty meze únavy s růstem frekvence zatěžování asi do 200 změn s^{-1} prakticky nemění, používá se s výhodou pulsátorů vysokofrekvenčních (do 200 Hz), kde zatížení je vyvozováno pružně uloženou hmotou (závažím), rozkmitávanou elektromagnetickým budičem. Pak je možno zjistit mez únavy za 2 až 3 dny.

Představu o odolnosti proti porušení při opakováném namáhání v kombinaci se statickým předpětím dostaneme sestrojením diagramu meze únavy podle Smitha (obr. 3-70).

Na úsečku diagramu jsou vynášena trvalá napětí σ_m , na pořadnici výsledné napětí a složky napětí σ_s , které je součtem z napětí trvalého σ_m a střídavé složky odpovídající příslušné meze únavy. Závislost mezi σ_m a σ_s pro $\sigma_{s=0}$ je znázorněna přímou OT, která svírá s osou úhlopříčku 45° . Pro $\sigma_s \neq 0$ jsou amplitudy střídavé složky tím menší, čím větší je trvalé napětí σ_m . Meze únavy jsou vyznačeny čarami MT—NT. Tyto čáry se někdy nazývají přímkami, které jsou od přímky OT ve svislém směru stejně vzdáleny o hodnoty střídavé složky napětí. Diagram je omezen mezi průtažnosti a dostáváme plochu


účet σ_e z Wöhlerových MRKSN. Pro sestrojení diagramu tedy stačí učít σ_e z Wöhlerovy křivky a pro střídavé namáhání (body A, B) v namáhání (body M, N), σ_{he} pro míjivé namáhání (body A, B) a σ_K ze zkoušky tahem.

Vliv různého druhu namáhání na tvar Smithova diagramu je znázorněn na obr. 3-70b.

Mez únavy závisí samozřejmě výrazně na zkušební teplotě. Proto pro součásti, pracující při cyklickém namáhání za vyšších teplot, provádějí se zkoušky únavy za příslušné teploty.


Mez únavy je dále značně ovlivněna stavem povrchu zkušební tyče. Platí to zejména při namáháních, kde napětí v průřezu směrem k povrchu stoupá a dosahuje v povrchových vláknech maxima (ohyb, krut).

Povrchové vady (hrubé obrobení, vruby, vmeštka zasahující k povrchu) působí koncentraci napětí a mohou se stát výchoziskem únavové trhliny. Hrubým obroběním se tedy mez únavy značně snižuje.




Obr. 3-69. Schéma zkušebního stroje pro stanovení meze únavy ohybem za rotace

1 - zkušební tyče, 2 - dutý hřídel, 3 - opěry, 4 - závěsná táhla, 5 - táhlo, 6 - páka, 7 - závaží, 8 - protizávaží (ve spodní části obr. průběh ohybového momentu zkušební tyče.)



Obr. 3-70. Smithův diagram
a) sestrojení, b) průběh pro různé způsoby namáhání



Obr. 3-71. Vliv jakosti povrchu na mez únavy v závislosti na statické pevnosti zkoušeného materiálu (hodnota mezé únavy u tyče broušené a leštěné je vzata za 100 %)


1 - povrch broušen a leštěn, 2 - povrch jen broušen, 3 - hrubě obrobeno, 4 - hrubě obrobeno (co obvodě ostré vruby), 5 - za působení koroze

Totéž platí u ocelí s oduhličenou povrchovou vrstvou, která představuje materiál menší pevnosti.


Velmi podstatně se mez únavy snižuje působením koroze. Působí-li s korozí současně únavové namáhání (únavu za koroze), může

mez únavy klesnout až na pětinu původní hodnoty (obr. 3-71).

Jestliže vyvídíme v povrchové vrstvě součásti trvalé tlakové vnitřní pnutí, superponuje se při střídavém namáhání v ohýbu nebo krutu toto tlakové napětí s napětím od vnější síly a dojde k snížení maximálních tahových napětí v povrchu součásti (zvětšení tlakových napětí nevede k lomu, a tedy nevadí) — viz obr. 3-72. Tím se mez únavy zvýší. U ocelí lze vyvítit žádoucí povrchová tlaková pnutí např. nitridováním, cementováním, povrchovým kalením. Rovněž tvářením povrchu za studena, zejména kuličkováním a válečkováním, kterými dosahujeme v povrchových částech tlakového předpětí, se mez únavy podstatně zvýší¹⁾. Vrstvy vytvořené galvanickým pokovováním mají naopak nepříznivá pnutí tahová, jež mez únavy snižuje²⁾.



Obr. 3-72. Zpevnění povrchové vrstvy mezi únavy zlepšením kuličkováním
1 - kuličkování, z - kuličkování po kuličkování, 2 - napětí způsobené zlomením ohybem, 3 - průběh výsledného napětí



Obr. 3-73. Vliv různého způsobu zpracování na mez únavy zlomeného hřídele
1 - nitridováno, 2 - kuličkováno, 3 - tepelně zušlechtěno

1) ŠHON, J.: Zvyšování meze únavy kuličkováním. Praha, Prům. vyd. 1952

2) LINHART, V.: Materiálový sborník SVÚMT, 1965, s. 7—38

Účinnost zmíněných úprav na mez únavy a životnost celých součástí obecně závisí ovšem i na celkovém tvaru součásti a na průřezu (tj. na gradientu napětí*). Proto je i mez únavy, zjištěná na zkušebních tělesech předepsaných tvarů, pouze hodnotou orientační. Pro zpřesnění vlastnosti se často musí dlouhodobě zkoušet celé strojní části a svařované prvky zařízení. Mez únavy zalomené hřídele leteckého motoru po různých povrchových úpravách je na obr. 3-73.


Mechanické zkoušky za vyšších teplot

Jak bylo řečeno již v úvodu kap. 33.32, je možno provádět mechanické zkoušky i za vyšších teplot. Zhruba je možno je rozdělit na zkoušky, které mají poskytnout další podklady pro pevnostní výpočet a konstrukci zařízení pracujícího za vyšších teplot, a na zkoušky, jimiž posuzujeme tvárnost materiálu za tepla. Teplota, při které probíhají zkoušky patřící do první skupiny, leží zpravidla pod rekrytalizační teplotou kovu. Zkoušky druhé skupiny provádíme obvykle naopak při teplotách značně vyšších.

Krátkodobé mechanické zkoušky za tepla. Při studiu mechanických vlastností kovových materiálů základními zkouškami jsme dosud vycházeli z předpokladu, že vztah deformace a napětí až do porušení není časově závislý. Tento zjednodušený předpoklad je přijatelný pro každý kov jen do určité teploty (ve vztahu k teplotě rekrytalizační), a tehdy, jestliže celá zkouška až do porušení soudržnosti kovu proběhne v dostatečně krátké době (několika minut).

Zkoušky tohoto druhu nazýváme krátkodobými zkouškami za tepla a jejich metodika se v podstatě neliší od stejných zkoušek při teplotě okolí.

Zkušební tělesa se přídavným zařízením (např. odporovou elektrickou pávkou nebo solnou lázní) ohřívají na zkušební teplotu. Pro vlastní měření musí být zkušební těleso rovnoměrně ohřáto. K získání srovnatelných výsledků se musí dodržet předem předepsané zkušební podmínky, zejména rychlosť zatěžování.




Obr. 3-74. Změna mechanických vlastností uhlíkové oceli v závislosti na teplotě

*) Např. ve výzkumném ústavu CNIITMÁŠ v Moskvě se zkouší na únavu ohýbem nebo kroucením zkušební tyče o průřezu až 200×300 mm.

zí tepla tahem. Nejčastěji se používá krátkodobé zkoušky za tepla tahem. Určuje se při ní obvykle pracovní diagram, jako u zkoušky při teplotě okolí a základní mechanické charakteristiky (pevnost, mez kluzu, tažnost a kontrakce) při dané teplotě.

Vliv teploty na závislost napětí — deformace při této zkoušce je velmi výrazný. Obecně s rostoucí teplotou klesá u čistých kovů pevnost a mez kluzu a stoupá tažnost a kontrakce.



Obr. 3-75. Pracovní diagramy získané zkouškou tahem při různých teplotách (počáteční části)

Uhlíkové oceli se vlivem precipitačních pochodů v oblasti 200 až 300 °C chovají poněkud odlišně (obr. 3-74). Tento jev je u ocelí znám pod pojmem stárnutí nebo křehnutí za modrého žáru (viz řádek 42.11). Odlišně od čistých kovů se uplatňuje vliv teploty i u některých dalších slitin.

Změněný charakter počáteční části pracovního diagramu při zkoušce tahem

za vyšších teplot pro měkkou uhlíkovou ocel je na obr. 3-75. Při vyšší teplotě výrazná mez kluzu oceli mizí. Zjištování meze kluzu i pevnosti za tepla, jako podkladu pro dimenzování součástí, má u ocelí z důvodů dále uvedených význam jen asi do 350 °C.

Krátkodobé zkoušky tahem v oblasti tvářecích teplot dají cenné informace o tvárnosti a tvářecím odporu materiálu. Při vývoji materiálu se často používá i zkoušek tvrdosti za vyšších teplot^{*)}). Mají význam např. pro hodnocení materiálu na těsnící plochy armatur, na ložiska, pásty a jiné součásti pracující za vyšších teplot. Někdy se zkoušek tvrdosti v rozmezí tvářecích teplot používá i k informativnímu posouzení tvárnosti¹⁾.

Výrazný vliv teploty na výsledky vrubové zkoušky rázem byl již zmíněn v příslušném odstavci.

Dlouhodobé mechanické zkoušky za tepla. Při dostatečně dlouhodobém zatěžování a zejména za vyšších teplot nelze ani přibližně považovat deformaci napjatého kovu za časově nezávislou. Míra, do jaké se časová závislost projeví, je dána pro každý kov teplotou a napětím, kterým je kov vystaven. Například za teploty 20 °C se ocelová tyč při zatížení σ_1 prodlouží okamžitě o ϵ_1 , jak odpovídá příslušnému diagramu $\sigma - \epsilon$ (obr. 3-76). Necháme-li zatížení σ_1 trvat, pak se deformační proces opakuje a tyč se deformačně zpěvratí do původního stavu. Provedeme-li však pokus za teploty např. 400 °C, pak se tyč okamžitě deformeje o ϵ_2 , jak odpovídá

^{*)} Vníkací těleso je vzhledem k vyšším teplotám z diamantu nebo ze slinutých karbidů.

1) SHON, J.: Strojírenství, 3, 1953, č. 3, s. 7

závislosti σ — je stanovené krátkodobou tahovou zkouškou za příslušné teploty. Bude-li však napětí σ_1 působit dále, deformace tyče s časem poroste a může dojít po jisté době i k přetržení tyče, ač σ_1 je značně menší než pevnost při dané teplotě ($\sigma_{P1} = 60 \text{ daN mm}^{-2}$).

Tento časově závislé změně deformace zatíženého tělesa říkáme *tečení* (creep). Průběh tečení, tj. deformace v závislosti na čase při stálé teplotě a stálém napětí, znázorňuje nejlépe křivka tečení. Její obecný tvar je na obr. 3-77.

Úsek $0I$ odpovídá okamžité deformaci při zatížení, úsek I zpomalující se deformaci v závislosti na čase — tzv. primárnímu tečení. V úseku II roste deformace rovnoměrně s časem — tzv. sekundární, ustálené (quasiviskosní) tečení. V III . úseku se deformace opět zrychluje — terciární tečení — a končí lomem v bodě 4.


Měníme-li teplotu zkoušky při stálém napětí nebo měníme-li napětí při stálé teplotě, mění se průběh tečení podle obr. 3-78. S rostoucí teplotou nebo napětím roste celková deformace ϵ v okamžiku lomu, zkracuje se doba do lomu a zmenšuje se úsek II — ustálené tečení.

Průběh tečení je výslednicí složitých jevů, které je možno vysvětlit chováním dislokací za působení vnějších sil při zvýšené rychlosti difuze, za příslušné teploty.


Na rozdíl od plastické deformace za normální teploty, která se děje „hrubým“ kluzem v celých svazcích kluzných rovin (kap. 33.2), uplatňují se při tečení další jevy. Díky difusnímu pohybu (šplhání) dislokací vzniká i velký počet tzv. jemných pokluzů a dále dochází (u polykrystalického kovu) k vzájemným posunům a natáčení zrn proti sobě.

Tečení tedy probíhá nejen v zrnech, ale i po jejich hranicích.


Obr. 3-78. Změna tvaru křivek tečení vlivem teploty nebo napětí; křivky 1 až 5 platí pro rostoucí průběhu tečení se dosud nepodařilo realizovat při zkouškách s tlakovou napětí při stálé teplotě.



Obr. 3-76. Pracovní diagram zkoušky tahem měkké uhlíkové oceli při teplotě 20 a 400 °C




Obr. 3-77. Křivka tečení
T = konst, σ = konst



Obr. 3-78. Změna tvaru křivek tečení vlivem teploty nebo napětí; křivky 1 až 5 platí pro rostoucí teplotu při stejném napětí, nebo rostoucí napětí při stejné teplotě

za podmínek tečení je tím složitější.*). Také porušení soudržnosti má za podmínek tečení jiný charakter. Zatímco lomy za teplot, kdy se tečení neuplatní, jdou vesměs zrnem (jsou transkrystalické), lomy při tečení jdou po hranicích



Obr. 3-79. Homologické teploty vybraných kovů
Teplota $T_c = 35^\circ$ homologické stupnice — značí spodní hranici teploty tečení

zrn (jsou interkrystalické). Závisí to ovšem i na rychlosti deformace (na napětí). Původní jednoduchá představa o jakési stálé teplotě, která pro určitý materiál je hranicí mezi oběma druhy lomů (tzv. ekvikohezní teplota), plně neplatí.

*). Nejznámější je jednoduchý empirický vztah da Andradeův, vyjadřující tečení jako funkci času

$$\epsilon = (1 + \beta t^{1/3}) e^{Kt},$$

kde ϵ je plastická deformace, β , K — konstanty.

Rovnice odvozené na podkladě dislokační teorie a difusních jevů jsou značně složitější.

pod-
atní
icích

ve struktuře, které vede k ustavení rovnovážného stavu (rozpad nestabilních fází a vyloučení nových, sbalování — koagulace — strukturních složek atd.).

Během tečení probíhají dále změny i ve struktuře, které směřují k ustavení rovnovážného stavu (rozpad nestabilních fází a vyloučení nových, sbalování — koagulace — strukturních složek atd.).

Tečení uhlíkové oceli se projevuje zřetelně až při teplotě nad 400°C , olovo teče již za teploty okolí. Protože tečení je teplotně aktivovaný děj, který souvisí s kinetickou energií atomů v mřížce (ta je nulová při 0°K a roste do maxima při teplotě tavení), můžeme teplotu tečení, podobně jako např. rekrys-talizační teplotu různých čistých kovů porovnat nejlépe podle tzv. *homologické teploty*. Je to teplota, vztažená k jejich teplotě tavení ve $^{\circ}\text{K}$.

Takové porovnání ukazuje obr.

3-79. Teplota 350°C , při které se začíná uplatňovat tečení u měkkých ocelí a železa, tj. $T_{\text{hom}} = \frac{623 \cdot 100}{1812} = 34,3$ zhruba vyzna-


čuje na stupnicích jednotlivých dalších kovů teploty, nad nimiž se u nich projevuje rovněž tečení (např. u wolframu teploty nad 1000°C).

S jevem tečení souvisí i tzv. *relaxace*. Celková deformace tyče namáhané za teplot tečení nad mez pružnosti je složena z deformace pružné a plastické:

$$\varepsilon = \varepsilon_{el} + \varepsilon_{pl}.$$

Jestliže celková délka napjaté tyče se nemůže měnit (např. délka napjatého svorníku přírubového spoje je dána tloušťkou přírub), pak s časem v důsledku tečení materiálu svorníku mění se postupně pružný podíl ε_{el} na plastický ε_{pl} . Napětí, jež je určeno pouze pružnou deformací, proto s časem klesá — relaxuje. Křivka relaxace je tedy jakýsi zrcadlový obraz křivky tečení a je na obr. 3-80. U šroubů, pružin, nalisovaných spojení atd. pracujících za tepla máme zájem, aby napětí relaxovalo (ubývalo) co nejpomaleji. Jindy podmínky umožňující maximální relaxaci úmyslně vyvoláváme. (Například při žihání odlitků a výkovků na odstranění vnitřních pnutí, což je vlastně relaxační pochod.) Tečením může dojít při práci součástí za vysokých teplot k nepřípustné deformaci nebo k lomu. Průběh a velikost deformace i doba do lomu jsou, jak ukázal obr. 3-78, závislé pro daný materiál především na teplotě a napětí. Nelze je odvodit nijak z mechanických hodnot zjištovaných běžnými zkouškami za normální teploty.

Z hlediska bezpečného dimenzování konstrukcí vystavených tečení zajímají nás zejména podmínky vedoucí k určité deformaci za daný čas a pod-



Obr. 3-80. Křivky relaxace austenitické chromnicklové oceli 1Cr18Ni9 (ČSN 17 241) při teplotě 625°C

$$1 - \sigma_{Rt} = 20 \text{ daN mm}^{-2}$$

$$2 - \sigma_{Rt} = 15 \text{ daN mm}^{-2}$$

$$3 - \sigma_{Rt} = 10 \text{ daN mm}^{-2}$$

součástí (resp. podmínky), které povedou za daný čas k lomu součásti (resp. mezní podmínky, resp. mezní pevnost). Někdy je kritérium, které ještě k lomu v daném čase nepovedou. Někdy je významná i rychlosť deformace. Tyto údaje získáme zkouškou tečení, resp. zkouškou pevnosti při tečení (zkouška dovedena až k lomu), z nichž určujeme:

mez tečení — napětí v měřítku
 $\sigma_T[\text{daN mm}^{-2}]^*$)


mez pevnosti při tečení — napětí, které za danou dobu při teplotě zkoušky vede k lomu zkoušební tyče,

rychlosť tečení — průměrnou rychlosť deformace v určitém delším časovém úseku. Význam má jen rychlosť tečení v druhém stadiu tečení (rovnometerné tečení).

napětí, které za danou dobu při teplotě zkoušky vede k dané velikosti deformace,

průměrnou rychlosť deformace v určitém delším časovém úseku. Význam má jen rychlosť tečení v druhém stadiu tečení (rovnometerné tečení).

Tyto hodnoty charakterizují schopnost kovu odolávat dlouhodobě mechanickému namáhání za dané teploty, čili jeho žáropevnost.



Obr. 3-81. Ukázka změn mikrostruktury austenitické manganchromvanadové oceli CSN 17 482 v průběhu tečení

a) výchozí stav ($500\times$, leptáno lučavkou královskou). V zrnech austenitu patrný destičková fáze Mn (v soustavě Fe...Mn fáze se objevuje nad 14% Mn), vyloučené v kruhových rovinách austenitu. b) stav po 6314 hodinách zkoušky při teplotě $700\text{ }^\circ\text{C}$ a napětí 8 daN mm^{-2} (zv. 500 \times , Vilella-Bain). Mn fáze se vyloučily globulemi. Útvary fáze se rozpustily, po hranicích zrn austenitu se vyloučily globulky karbidů typu M_2C .

(při tečení, které*) Způsob označování meze tečení a pevnosti při tečení, které jsou kritérii žáropevnosti, ukazuje tento příklad: $\sigma_{T/10\,000/600} = 7,5\text{ daN mm}^{-2}$ — čteme: mez tečení 1% deformace, do 10 000 hodin při $600\text{ }^\circ\text{C}$ je $7,5\text{ daN mm}^{-2}$ a znamená, že napětí $7,5\text{ daN mm}^{-2}$ vyvolá deformaci 1%.

za $10\,000\text{ }^\circ\text{C}$ je 12 daN mm^{-2} (mez pevnosti při tečení) přivedí za 1 000 hodin při $550\text{ }^\circ\text{C}$ lom.

inky,
hlost
při
je určitým

veden
at (vli
ušky

n ča
dru
echas

zpráv
ní tahu
rakteri
ní a pr
oceli

fáze s
) stav
Bain),
± 1 %
yvolá

tečení)

Pro chování materiálu za podmínek tečení je důležitá i celková deformace už v okamžiku lomu, která charakterizuje do určité míry i plasticitu a houževnatost materiálu za daných podmínek a je určitým měřítkem nebezpečí výskytu předčasných křehkých lomů.¹⁾

Dále studujeme i vliv strukturních změn, k nimž došlo během tečení, a usuzujeme z nich na strukturní stabilitu (stabilitu) popř. na další chování daného materiálu v provozu. (Příklad změny struktury při dlouhodobém tečení žáropevné oceli je zřejmý z obr. 3-81.


Vlivem těchto změn může vrubová houževnatost klesnout na zlomek výchozí hodnoty (např. u oceli typu 1 Cr11Mo2V² (ČSN 17 132)) z 10 na 3 daJ cm⁻² po 1 000 hodinách při 600 °C.

Podle předpokládané životnosti strojů pracujících za tepla a funkce součásti jsou rozhodující pro výpočet součásti hodnoty meze tečení nebo pevnosti při tečení pro příslušné časy. Pro dimenzování lopatek letecké spalovací turbíny s životností několika set hodin jsou to hodnoty meze tečení (např. $\sigma_{T_{0,1}}$) do 1 000 hodin, pro trubky přehříváku parního kotla, kde deformace několik procent není rozhodující, je to pevnost při tečení za 100 000 hodin.

Mez tečení, mez pevnosti při tečení, žáropevnost materiálu, určují se běžně při tahovém namáhání. Pro křehké materiály se někdy zjišťují uvedené charakteristiky při namáhání na ohyb. Zkoušení žáropevnosti při namáhání na krut a při složitých stavech napjatosti není dosud běžné.

Žádané hodnoty určujeme zkouškami na speciálních zkoušebních strojích³⁾. Zkušební tyč je zatížena stálým zatížením (obvykle mechanické zatěžování) a je udržována na stálé teplotě. Stroje vyžadují pícky s velmi rovnoměrným rozložením teploty a velmi přesnou automatickou regulaci — obvykle pod $\pm 1,5$ °C.

Deformace tyče se měří bud průtahoměrem vyvedeným z peci (typ indikátorový, optický zrcátkový atd.), nebo opticky zaměřováním polohy značek na tyči okénky v pícce. Schéma stroje pro zkoušky tečení při tahovém namáhání je na obr. 3-82.




Obr. 3-82. Schéma stroje pro zkoušky tečení při tahovém namáhání
1 - zkoušební tyč, 2 - pec, 3 - termočlánek, 4 - regulátor teploty, 5 - páka, 6 - závaží, 7 - průtahoměr, 8 - kloub závěru, 9 - šroub pro hrubé nastavení polohy tyče, 10 - horní a dolní závěs

- 1) VODSEDÁLEK, J.: Rozpravy ČSAV, 1966 (v tisku)
- 2) VOBORNÝ, J. — PECH, R. — VODSEDÁLEK, J.: Kovové materiály, 3, 1965, č. 3, s. 527
- 3) POKORNÝ, R.: Hutnické listy, 14, 1959, č. 12, s. 1184—1187

Výsledky zkoušek se zpracovávají většinou do diagramů závislosti napětí σ až σ_0 na čase pro určitou deformaci (nebo lom) při stálé teplotě. Příklad diagramu je na obr. 3-83, pro žáropevnou nízkolegovanou ocel s přísadou Cr, Mo, W a V při 550°C ještě výkres na obr. 3-83. K vypracování diagramu je třeba výsledků řady zkoušek při různých časech a různých napětích. Hodnoty pro velmi dlouhé časy nelze zjišťovat přímo experimentálně a určují se extrapolací.*)

Závislost $\sigma - t$ v logaritmickém diagramu probíhá pro nižší teploty až do dlouhých časů přímkově. Při vyšších teplotách může však vést prostá přímková extrapolace k značným chybám. Získají se jí hodnoty vyšší, jak ukazuje obr. 3-83¹⁾.

V posledních letech bylo vypracováno několik složitějších způsobů extrapolací. Respektují lépe chování materiálu při tečení. Opírají se o předpokládané strukturální změny (Glennova metoda) nebo o převažující difusní charakter dějů***) (např. parametrický vztah Larsonův-Millerův). Přesto však se připouští časová extrapolace v hodinách jen nejvýše o řád.



Obr. 3-83. Výsledky zkoušek žáropevnosti nízkolegované žáropevné oceli v logaritmickém diagramu napětí — čas. Teplota zkoušky: 550°C

I - pevnost při tečení, 2, 3, 4 - meze tečení pro různé deformace
 σ_1 - pevnost při tečení za 100 000 hodin, zjištěna jednoduchou extrapolací,
 σ_2 - skutečná pevnost při tečení za 100 000 hodin

Získání spolehlivých údajů o žáropevnosti určitého materiálu v celém rozsahu teplot a časů vyžaduje několik desítek zkoušek o celkovém trvání asi 100 000 hodin. Aspoň

*) (tečení 100 000 h). Výjimečně se provedlo již několik zkoušek o trvání 100 000 až 200 000 hodin; nejdéle běžné zkoušky jsou však o trvání do 20 000 hodin.

**) Podle Arrheniova zákona je časová změna teplotně aktivovaných pochodů (takovým je třeba difuse) — např. změna tvrdosti HV — dána vztahem

$$dHV/dt = A (\exp - Q/RT),$$

kde A je konstanta

Q — aktivační energie pochodu,

R — plynová konstanta,

T — teplota.

(např. HV). Je tedy možno pro tutéž změnu vlastnosti (např. HV) najít různou kombinaci hodnot teploty T_1 a času (vyšší teplota — kratší čas a opačně), tedy $T_1 (C + \log t_1) = T_2 (C + \log t_2) = \text{konst.}$ (C je materiálová konstanta).

Larson a Miller použili těchto předpokladů k vyjádření σ_{TPt} nebo σ_T na parametr $T(C + \log t)$.

1) FOLDYNA, V.: Hutnické listy, 14, 1959, č. 12, s. 1172—1176

tí (u některých může jedna ze zkoušek mít značně dlouhodobou (u materiálů energetických tepelných u méně než 10 000 h). K zařízení, jako parních kotlů a turbín, nejméně 10 000 h). K tomu je třeba zhruba 12 měsíců při kapacitě nejméně 12 strojů. Proto se používají kromě strojů typu z obr. 3-82 (pro jednu zkoušební tyč nebo nejvýše 2 až 3 tyče v „řetězci“ za sebou) i stroje pro hromadné zkoušení až 200 tyčí současně. Výsledky zkoušek jednotlivých tyčí jsou v tomto případě většinou méně přesné, ale velký počet hodnot dovoluje naopak zpracování výsledků metodami matematické statistiky¹⁾.

Zkoušky relaxace, jichž je několik druhů, slouží především k hodnocení materiálů svorníků. Velmi jednoduché je např. provedení zkoušky na prstenecích²⁾; této relaxační zkoušky se někdy používá i k všeobecnému informativnímu hodnocení žáropevnosti²⁾.

K celkové charakteristice některých žáropevných materiálů je třeba zahrnout i další hodnoty, jakými jsou např. únava za tepla (při teplotách tečení je to vlastně kombinace tečení a únavy), vnitřní tlumení a jeho změny během tečení, odolnost proti rychlým změnám teploty — tepelný ráz, tepelná únava atd. Přitom je nutno samozřejmě brát v úvahu i ostatní hlediska, běžná při volbě konstrukčních materiálů, zejména hlediska technologická. Jen komplexní hodnocení dovolí správně volit materiál např. pro lopatky spalovacích turbín, uzavírací orgány (ventily a šoupátka) atd.

Žáropevným materiálem, o jejichž některých charakteristických vlastnostech a způsobech zkoušení jsme právě pojednali, je vzhledem k jejich významu pro strojírenství věnována stáť v kap. 45-43.

Mechanické zkoušky za nízkých teplot

V předchozí statí jsme se seznámili s jevy, které ovlivňují chování kovových materiálů za vyšších teplot. Také při snižování teploty pod teplotu okolí se některé vlastnosti konstrukčních materiálů, zjištované mechanickými zkouškami, výrazně mění. Obecně lze říci, že pevnostní charakteristiky (σ_P , σ_K) stoupají, hodnoty charakterizující plasticitu (tažnost, kontrakce) a vrubová houževnatost klesají. Pro měkkou ocel je tato změna zřejmá i z obr. 3-74. Proto pro součásti strojů a zařízení, jež mají pracovat za nízkých teplot (např. zařízení na zkapalňování plynů, vozidla určená pro polární kraje atd.) je nutné zjišťovat vlastnosti konstrukčních materiálů za předpokládané provozní teploty. K tomu slouží mechanické zkoušky za nízkých teplot.

*) Zkoušení tělesa — prstence rozříznuté na jednom místě obvodu se rozevřou určitým napětím, které vyvodí klín vsunutý mezi rozříznuté konce. Dlouhodobou prodlevou na zkoušební teplotě napětí poklesne (relaxuje), takže po odstranění klínu se konce prstence nesevřou na původní vzdálenost. Ze změny rozevření je možno určit změnu napětí vlivem relaxace.

1) KOUCKÝ, J.: Hutnické listy, 16, 1961, č. 11, s. 800—812

2) KERMES, J.: Sborník prací Výzkumného a zkoušebního ústavu Leninových závodů v Plzni, 1965, s. 438—445

Způsob jejich provedení se neliší v zásadě od zkoušek při teplotě okolí. Používá se také stejných zkoušebních strojů, doplněných pouze vhodným chladicím zařízením. To musí umožnit rovnoramné ochlazení zkoušebního tělesa na předepsanou teplotu a její udržení během zkoušky.

Pro teploty do -70°C se používá k ochlazování zkoušebních těles směsi tuhého kysličníku uhličitého (suchého ledu) a metylalkoholu, do -150°C kapalného dusíku a petroleteru, do -190°C kapalného dusíku. Chladivem pro nejnižší teploty je kapalné helium.

Nejčastěji se uplatňují nízké teploty při určování teploty přechodu ke křehkému lomu při vrubové zkoušce rázové. Méně běžná je statická zkouška tahem za nízkých teplot. Ostatní základní mechanické zkoušky se za nízkých teplot běžně neprovádějí.

O materiálech vhodných pro práci za nízkých teplot pojednává kap. 45.44.

33.33 Opotřebení a jeho zkoušení

Povrch mnoha strojních součástí je během provozu vystaven opotřebení. Opotřebením trpí všechny povrchy vzájemně pohyblivě uložené — *kluzné* nebo *valivé opotřebení*, povrchy přicházející do styku s tuhými částicemi prostředí — *abrazivní opotřebení*, a povrchy vystavené působení proudu tuhých častic unášených kapalinami či plyny, nebo kapek unášených plyny — *erozivní opotřebení*. Zvláštním případem opotřebení je i eroze povrchu za průchodu elektrického proudu — *elektroeroze* — a opotřebení vlivem rázů v proudící kapalině — *kavitace*.

Měřítkem opotřebení je nejen úbytek materiálu, ale i celková změna jakosti a popřípadě i tvaru funkčního povrchu součásti. Opotřebení znamená zpravidla zhoršování funkce součásti a vede k jejímu předčasnemu vyřazení, nebo i k úplnému porušení. Ve světovém měřítku jsou ztráty kovu i hospodářské ztráty, plynoucí ze zhoršené funkce a snížené životnosti součástí vlivem opotřebení, ohromné. Je možno je porovnat jen se ztrátami, které působí koroze. Proto se příčiny opotřebení soustavně studují.

Podstata opotřebení je velmi složitá. Podle pracovních podmínek součástí vystavených opotřebení probíhají na pracovním povrchu různé fyzikální i chemické pochody, jejichž intenzita i vliv závisí na vlastnostech povrchu a na pracovních podmínkách. Hlavními činiteli jsou obvykle — mikroskopické plastické deformace, resp. povrchová únava, vyvolané zatlačováním tvrdých častic nebo opakováním rázovým namáháním povrchu, které vedou k vzniku trhlinek a vylamování častic kovu; — oxydače kovu podporovaná jak plastickou deformací, tak zvýšením teploty v místech dotyku.

Pro převažující první hledisko zařadili jsme zkoušky opotřebení přes komplexnost jevu mezi zkoušky mechanických vlastností.

vnejších sil. *Tvárnost* materiálu umožňuje za působení vnějších sil jeho přetvoření do celičnosti daného stupně a tvaru, aniž dojde k porušení celistvosti tvářeného materiálu. Jejich vliv je podrobnejší vysvětleno v odst. 33.1. Tvárnost je ovlivněna zejména chemickým složením, teplotou tvářeného kovu a druhem napjatosti vznikající během tvářecího procesu.

Odlévání je jednou z metod k výrobě polotovarů strojních součástí. Při něm musí roztavený kov dokonale vyplnit formu a vytvořit odlitek, který svými rozměry i homogenitou materiálu odpovídá požadavkům stanoveným normami nebo zvláštním ujednáním.

Soubor vlastností kovu, které umožňují výrobu vyhovujících odlitků, označujeme jako *slévatelnost*. Závisí nejen na fyzikálních vlastnostech, chemickém složení a teplotě roztaveného kovu, ale velmi značně je ovlivňována i vnějšími podmínkami, tj. zejména jakostí a provedením formy a způsobem lití součásti.

Převážná většina strojních součástí dostává konečný tvar obráběním. *Obrobitelnost* nezávisí jen na fyzikálních a mechanických vlastnostech a stavu obráběného materiálu (např. na jeho tvrdosti, houževnatosti a struktuře), ale je silně ovlivňována i řezným nástrojem a řeznými podmínkami.

34.2 Technologické zkoušky

Technologické vlastnosti materiálu se zjišťují podle některých ukazatelů, důležitých pro posouzení vhodnosti materiálu pro určitý způsob technologického zpracování. Tyto ukazatele nelze vyjádřit v přesně definovaných základních veličinách, majících fyzikální význam. Srovnatelné ukazatele komplexního charakteru zjišťujeme tzv. technologickými zkouškami, prováděnými za podmínek blízkých nebo podobných zpracování ve výrobním procesu.

Předností technologických zkoušek je možnost zkoušení materiálu buď jednoduchými dílenskými prostředky (např. na kovadlině, ve svéráku), nebo běžnými zkušebními zařízeními s použitím vhodných přípravků. Jen ve zvláštních případech je třeba speciálních, poměrně jednoduchých zkušebních zařízení. K zajištění srovnatelnosti a reprodukovatelnosti výsledků zkoušek je nutno dodržovat jednotné podmínky, které udává obvykle norma.

V této kapitole se zabýváme především těmi technologickými vlastnostmi materiálu, které jsou významné pro strojírenskou výrobu a které jsou běžnou součástí charakteristik strojírenských materiálů (materiálových listů). K jejich zjištování používáme převážně zkušebního zařízení popsaného v odst. 33-32. Kromě toho jsou uvedeny i některé nenormované zkoušky technologických vlastností, které zasahují větší část povrchu nebo objemu výrobků a dávají proto větší přehled o vlastnostech materiálu. V dalším budou popsány a zhodno-

do studené tvárnosti zkoušky svařitelnosti, tvárnosti za studena, tvárnosti za tepla a technologické zkoušky některých výrobků.

Zkoušky slévatelnosti a obrobitevní nejsou probírány, neboť na rozdíl od svařitelnosti a tvárnosti je slévatelnost a obrobitevnost závislá na činitelích, ležících mimo vlastní materiál. Jsou podrobně probírány v příslušných technologiích.

34.21 Zkoušky svařitelnosti

Svařitelnost se podle ČSN 05 1310 vyjadřuje ve čtyřech stupních: zaručená, zaručená podmíněná, dobrá, obtížná — viz tabulka 3-10.

Tabulka 3-10. Stupně svařitelnosti

Stupeň	Svařitelnost	Charakteristika
1a	zaručená	Výrobce zaručuje svařitelnost na základě výsledků zkoušek a výběru materiálu
1b	zaručená — podmíněná	Výrobce zaručuje svařitelnost při dodržení určitých podmínek (např. namáhání, způsobu svařování, předehřátí, tepelného zpracování)
2	dobrá	Výrobce podle výrobních zkušeností a na základě výběru taveb označuje materiál jako dobré svařitelný i bez zkoušek svařitelnosti
3	obtížná	Vyhovující jakosti svaru nelze zpravidla dosáhnout ani při dodržení zvláštního pracovního postupu. Materiál se nedoporučuje pro svařování

Svařitelnost se zkouší řadou zkoušek, které jsou přizpůsobeny druhu a tloušťce svařovaného materiálu, konstrukčnímu provedení svaru a jeho typickému namáhání v provozu i použité technologii svařování. Proto jejich výsledky nejsou často vzájemně kvantitativně srovnávatelné. K ověření svařitelnosti daného materiálu je proto zapotřebí volit z mnoha existujících zkoušek nejvhodnější, popřípadě hodnotit svařitelnost podle několika zkoušek.



V dalším uvádíme hlavní (u nás normované) zkoušky svařitelnosti i některé další (nenormované), používané běžně v zahraničí [6]^{1,2}.

Ohybová návarová zkouška (obr. 3-87) (ČSN 05 1312) ověruje statickým ohybem yliv prostorové napjatosti, vyvolané svarém, na plastické vlastnosti

1) LOMBARDINI, J.: Zváračský sborník, SAV, Bratislava, 2, 1953, č. 1—2, s. 55—113
2) ČABELKA, J.: Zváračský sborník, SAV, Bratislava, 3, 1954, č. 3—4, s. 203—227



materiálu. J svaru a tepelně ovlivněného základního materiálu. Provádí se většinou u plechů o tloušťce přes 25 mm.

Na povrchu zkoušebního tělesa vyříznutého z plechu se zhotoví drážka, do které se naváří v jedné vrstvě svarová housenka. Po vychladnutí se zkoušební těleso ohýbá přes trn předepsaného průměru, přičemž svarová housenka je na straně tažené. Zkouška vyhoví, dosáhne-li se předepsaného úhlu ohybu, aniž nastane náhlý lom v celém průseku zkoušebního tělesa.



Obr. 3-87. Ohybová návarová zkouška (a - deska s návarem, b - provedení zkoušky)

1 - zkoušební deska, 2 - návar, 3 - trn



Obr. 3-88. Nárazová návarová zkouška

1 - zkoušební deska, 2, 3, 4 - vrubová těleska, 5 - návar

Nárazovou návarovou zkouškou (ČSN 05 1312) se ověřuje zkřehnutí v tepelně ovlivněné oblasti základního materiálu těsně u svaru (obr. 3-88). Používá se u plechů o tloušťce do 25 mm.

V osi zkoušební desky se ve směru válcování provede návar po celé délce. Z desky se zhotoví 3 tyče pro zkoušku vrubové houževnatosti s kořenem vrubu na hranici zkřehnutí. Zkouška vyhoví, neklesne-li vrubová houževnatost žádné z tyčí pod předepsanou hodnotu.


Zkouška zkřehnutí v tepelně ovlivněné oblasti svaru (VÚS-2S) (ČSN 05 1312) je založena na ověření vrubové houževnatosti v tepelně ovlivněném okolí svaru.

Svaření zkušebních desek tupými svary (obr. 3-89) odpovídá technologickému postupu ve výrobě. Z desek se odebere 12 zkušebních tyčí orientovaných kolmo k ose svaru, s vruby v různých vzdálenostech od osy svaru (od $-1,5$ do $+21$ mm). Hodnota vrubové houževnatosti v kterémkoliv místě nesmí být nižší než 50% zaručené hodnoty základního materiálu, nejméně však $3,5 \text{ daJ cm}^{-2}$. Příklad vyhodnocení zkoušky je na obr. 3-90. Svařitelnost nevyhověla, neboť vrubová houževnatost klesla v ovlivněném pásmu podél předepsanou hodnotu.

Zkouška praskavosti svaru v tuhém upnutí (podle Kirovova závodu) a zkouška svařitelnosti tenkých plechů, které se používá hlavně k zjištování náchylnosti plechů do tloušťky 2,5 mm k praskání za tepla při svařování plamenem.


Pro zkoušku v tuhém upnutí se vypracuje ze zkoušené oceli 3 vzorky s kruhovým vybráním, tvořícím dno o třech různých tloušťkách (obr. 3-91). Dno vzorku představuje desku s tuhým upnutím na obvodu. Na dno se navaří svarová housenka, přičemž se deska zespodu bud chladí vodou nebo vzduchem, nebo se předehřívá. Svařitelnost se posuzuje podle vzniku, velikosti a četnosti trhlinek za různých podmínek ochlazování.

Při zkoušce svařitelnosti tenkých plechů se svařuje plech upnutý v přípravku podle obr. 3-92. Ocel vyhoví, nepřekročí-li poměr celkové délky trhlin k délce svaru předepsanou hodnotu (např. 10%).



Obr. 3-89. Zkouška zkřehnutí vlivem svaru

čára 12 - vrubová těleska v oblasti svaru, 13 - vrubová těleska neovlivněného základního materiálu, 14 - vzorek pro zkoušky struktury, 15 - odpad



Obr. 3-90. Diagram průběhu vrubové houževnatosti zjištěné při zkoušce VUS-2S x — místo s nevyvzdáleností od osy svaru v mm. Šipkou označeno místo s nevyhovující houževnatostí pod $3,5 \text{ daJ cm}^{-2}$ (podle J. Čabelky)

41 SLITINY ŽELEZA S UHLÍKEM

Nejvýznamnějšími a nejrozšířenějšími technickými slitinami jsou slitiny, v nichž převládá železo. Někdy se označují souborným názvem *technické železo*. Patří mezi ně kromě surového železa všechny oceli a litiny — tedy základní konstrukční materiály strojírenského průmyslu.

Ve všech druzích technického železa je přítomen uhlík, který výrazně ovlivňuje jeho vlastnosti. Samotné železo, tvořící základ těchto slitin, se vyrábí složitými postupy, na jejichž volbě závisí čistota kovu (viz kap. 72). V této statí se seznámíme především s těmi vlastnostmi čistého železa, které jsou důležité pro výklad chování slitin železa s uhlíkem, popř. s dalšími prvky.

Čisté železo

Železo má atomové číslo 26, atomovou hmotu 55,85*) a elektronovou strukturu vyjádřenou vzorcem $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6 4s^2$. V periodické tabulce prvků je mezi kovy přechodové skupiny. Existuje ve dvou alotropických modifikacích.

Modifikace γ s krychlovou plošně středěnou mřížkou je stálá pouze při teplotách mezi 910 a 1 392 °C. Druhá alotropická modifikace železa, která má krychlovou prostorově středěnou mřížku, je stálá jednak pod teplotou 910 °C, jednak nad teplotou 1 392 °C až k teplotě tání (1 539 °C). V nízkoteplotní oblasti dostala označení železo α , ve vysokoteplotní železo δ . Později se ukázalo, že jde o jedinou modifikaci a obě její oblasti stability se mohou vlivem některých případů spojit v jedinou souvislou oblast.

Na krivce ohřevu a ochlazování v závislosti na čase musí se projevit, jak je znázorněno na obr. 4-1, přeměny alotropické modifikace čistého kovu výrazněji než dříve vysvětleno. Kromě přeměny $\alpha \rightarrow \gamma$, označené A_1 , a $\gamma \rightarrow \delta$, označené A_2 , při $1 392^\circ\text{C}$ (viz obr. 4-1), objevuje se u železa další prodleva při teplotě 760 °C (označené feromagnetické A_3). Při této teplotě ztrácí železo α své feromagnetické vlastnosti a stává

*) Na čísle atomové hmoty železa je uvedeno 55,85, na čísle atomové hmoty uhlíku 12,01.57.***) V železe převažuje podíl izotopu o atomové hmotě 56 (91,57%). Kromě toho jsou tu malé podíly izotopu o atomové hmotě 54, 57 a 58.

**) Curieho bod.

se paramagnetickým. Tato forma bývá označována jako železo β . Rovněž železo γ není feromagnetické.

Na rozdíl od přeměn modifikací $\alpha \rightleftharpoons \gamma$ a $\gamma \rightleftharpoons \delta$, které probíhají při ochlazování při nižší teplotě než při ohřevu (teplotní hystereze), nevykazuje změna magnetických vlastností hysterezi. Jde tedy zřejmě o změnu jiného druhu.

Teprve doplnění výsledků tepelné analýzy a dilatometrických měření přesnými měřeními typu mřížky a mřížkové konstanty železa v závislosti na teplotě umožnilo rozlišení jednotlivých přeměn. Obrázek 4-2 ukazuje, že v celém rozsahu teplot jde o dva různé typy mřížek. Železo β a δ , považované zprvu za samostatné modifikace, nelíší se od α . V závislosti na teplotě roste pouze mřížková konstanta (teplotní roztažnost látek).

Objem základní krystalové buňky železa α a γ je při teplotě A_3 pro modifikaci $\alpha = 2,8985 \text{ \AA}^3$, pro modifikaci $\gamma = 3,6394 \text{ \AA}^3$.

Protože jedné základní buňce přísluší v modifikaci γ čtyři atomy a v modifikaci α jen 2 atomy (viz kap. 21), připadá na 1 atom prostor:

v železe $\alpha = 12,1756 \text{ \AA}^3$


v železe $\gamma = 12,0512 \text{ \AA}^3$

Znamená to tedy, že přeměna $\alpha \rightarrow \gamma$ je u železa spojena s objemovým smrštěním přibližně o 1% (1,24%).


Pokud jde o změnu feromagnetického železa v paramagnetické, jde pouze o změny vzájemného působení magnetických momentů elektronů, aniž se mění základní poloha atomů. Bližší studium magnetické přeměny ukázalo, že jde o plnulé ubývání feromagnetismu s rostoucí teplotou již od 0°K . Děj probíhá zprvu velmi pomalu; hlavní část feromagnetismu však mizí až v úzkém rozmezí teplot v oblasti Curieho teploty.

S uhlíkem a mnoha dalšími prvky tvoří železo tuhé roztoky v jedné nebo obou modifikacích.

Tím se ovlivňují často významně některé vlastnosti železa i teploty přeměn. Proto se setkáváme někdy s odchylnými údaji o některých vlastnostech, jestliže byly hodnoty zjištovány na železu různé čistoty. Přehled některých důležitých vlastností železa podává tab. 4-1.



Obr. 4-1. Křivka ohrevu číslovaného železa



Obr. 4-2. Typy mřížky a mřížkové konstanty železa v závislosti na teplotě
oblast α , δ — prostorově středěná krychlová mřížka
oblast γ — plošně středěná krychlová mřížka

1) PEARSON, W. B.: Handbook of Lattice Spacings and Structures of Metals and Alloys. Pergamon Press 1964

Tabulka 4-1. Fyzikální vlastnosti velmi čistého železa (99,99 %)*

Měrná hmotnost [g cm ⁻³]	7,874
Měrné teplo (střední) mezi 0—100 °C [cal g ⁻¹ deg ⁻¹]	0,111
Tepelná vodivost [cal cm ⁻¹ s ⁻¹ deg ⁻¹]	0,133
Skupenské teplo přeměny	
A_3 [cal g ⁻¹]	4,9
A_4 [cal g ⁻¹]	5,9
Skupenské teplo tání [cal g ⁻¹]	65
Součinitel teplotní roztažnosti α (střední) 0—100 °C	12,5 · 10 ⁻⁶
Měrný el. odpór pro 20 °C [$\mu\Omega$ cm]	9,9
Mřížková konstanta při 900 °C	
Fe α [Å]	2,90
Fe γ [Å]	3,64
Modul E [daNm ⁻²]	21 000
Součinitel objemové stlačitelnosti [cm ³ daN ⁻¹]	0,6 · 10 ⁻⁶

*) Podle E. Houdremonta [7] a Lifšice (viz odkaz na str. 22)

41.1 Rovnovážné soustavy železa s uhlíkem

Velmi výrazně působí na vlastnosti železa zejména uhlík (viz obr. 4-62). Jeho vliv překrývá ve slitinách železa působení dalších prvků, bez nichž neumíme oceli a litiny vyrobit, a rozhodujícím způsobem ovlivňuje jejich výslednou strukturu i vlastnosti. Proto znalost vlivu uhlíku ve slitinách se železem má pro studium těchto slitin základní důležitost [8, 9, 10].

Uhlík tvoří s oběma modifikacemi železa intersticiální tuhé roztoky. V modifikaci s plošně středěnou mřížkou se atomy uhlíku umisťují ve středech základních buněk krystalové mřížky, v modifikaci s prostorově středěnou mřížkou ve středu stěn základních buněk, kde je největší volný prostor. V krychlové plošně středěné mřížce je, přes její těsnější uspořádání a vyšší celkové zaplnění prostoru, uvedený volný prostor značně větší než u mřížky prostorově středěné. S tím souvisí značně rozdílná rozpustnost uhlíku v obou modifikacích železa. Tuhý roztok uhlíku v železe γ nese označení austenit*) a rozpustnost pouští nejvýše 2,14 % C (při teplotě 1 147 °C). Tuhý roztok uhlíku v železe s prostorově středěnou mřížkou dostal pojmenování ferit. Ve vysokoteplotním roztoku však oblasti stability se k odlišení od tuhého roztoku stálého pod teplotou A_3 rozpustinou obvykle označuje jako ferit δ *). Největší rozpustnost uhlíku ve feritu je vlastnosti při teplotě 0,018 % při teplotě 723 °C. Údaje o rozpustnosti při teplotě okolí se značně liší v rozcházejí. Nejvyšší z udávaných hodnot jsou však v tisícinách procenta.

*) Uhlíku je možno pozorovat jen při pomocí teploměru teplotách, při kterých jsou obě fáze stálé (např. pomocí tepelného mikroskopu). Vlivem této faktu může některých přísadových prvků se oblasti stálosti těchto fází může rozšířit až do teploty slitin železa, jak poznáme v dalších statích. Na těchto slitinách lze studovat strukturu austenitu s mřížkou jemnou nebo feritu δ běžnými způsoby. Příklady obou struktur jsou na obr. 4-101 a 4-104.


uhlík v soustavách se železem nadmezí rozpustnosti tvoří uhlík v soustavách se železem samostatnou fází. Je to buď jeho sloučenina se železem — karbid železa — Fe_3C , nazývaná obvykle *cementit*, nebo volný uhlík — *grafit* — C.

Karbid železa — vzniká v soustavě železa s uhlíkem jako typická intermedialní fáze s obsahem 6,687 % C. Má také typické znaky intermedialních fází — chemických sloučenin, které vyplývají z jeho značné složité krytalové struktury. Krystaluje v soustavě rhombické, je velmi tvrdý (asi kolem 800 HB), křehký, netvárný. Nemá allotropické přeměny, pouze při teplotě 217 °C ztrácí feromagnetické vlastnosti.

Grafit — krystaluje v šesterečné soustavě. Je měkký, drobivý a jeho tvárnost i pevnost jsou v porovnání se železem nepatrné.

Karbid i grafit mají tedy, jak bylo ukázáno, vlastnosti velmi odlišné od železa nebo tuhého roztoku uhlíku v železe. Proto jejich přítomnost ve struktuře slitin železa s uhlíkem bude v závislosti na způsobu vyloučení, tvaru a množství částic velmi silně ovlivňovat vlastnosti slitin. Proto se blíže seznámíme s činiteli, na kterých způsob vyloučení, tvar i množství těchto fází závisí.

Vyloučení přebytečného uhlíku z tuhého roztoku (tj. nadmezí jeho rozpustnosti při dané teplotě) při chladnutí slitin železa s uhlíkem budou ve tvaru karbidu, nebo grafitu závisí především na obsahu uhlíku a na rychlosti ochlazování. Při větších obsazích uhlíku vzniká za pomalého ochlazování grafit, při rychlém ochlazování se vyloučuje karbid. Při malých obsazích uhlíku naproti tomu nelze prakticky ani nejpomalejším ochlazováním dosáhnout vyloučení grafitu. Přesto je třeba si uvědomit, že karbid železa není stabilní fázi a neodpovídá dokonalé termodynamické rovnováze a stavu nejnižší volné enthalpie soustavy železa s uhlíkem. Je metastabilní a za vhodných podmínek (např. žiháním po dostatečně dlouhou dobu při vyšších teplotách, popřípadě při teplotě blízké solidu) se rozkládá za vzniku grafitu podle rovnice






Přitom se uvolňuje reakční teplo 13 600 cal mol⁻¹.

Pochod, při kterém se v některých slitinách železa karbid rozkládá vhodným tepelným zpracováním na grafit a železo, označujeme *grafitizací*. Má značný technický význam zejména u litin, kde se jím zabýváme podrobněji.

Ve slitinách s malým obsahem uhlíku (a zejména vlivem již malých množství vstupují do mřížky železa uhlíkové výhradně vstupují do mřížky karbidotvorných prvků, které vstupují do mřížky karbidu železa) je však karbid železa prakticky stálý. Díváme-li se na něj tedy přes jeho nestabilitu vzhledem ke grafitu, jako na rovnovážnou metastabilní fázi, musíme uvažovat dvě rovnovážné soustavy slitin železa s uhlíkem:

soustavu stabilní, tj. železo — grafit a

soustavu metastabilní, tj. železo — karbid železa.



na základě mítfinu

— plně — metastabilní soustava železo — karbid železa

— čárkováné — stabilní soustava železo — grafit

získaném ve sličinách. Ve spodní části je graficky znázorněn a) podíl železa a cementitu ve sličinách železa a uhlíku krystalizujících metastabilně (Sauveurovy diagramy), b) podíl všech strukturálních součástí

Obr. 4-3. Rovnovážný diagram železa a uhlíku

Plně — metastabilní soustava železo — karbid železa

Čárkováné — stabilní soustava železo — grafit

ne rovnovážný diagram soustavy železo – uhlík. V dalším se soustředíme především na rovnovážný diagram metastabilní význam až asi do soustavy. Tato soustava má technický význam až asi do obsahu 5 % uhlíku. Největší důležitost má však při nižších koncentracích uhlíku — tj. pro oceli. Soustava stabilní má naopak největší praktický význam v oblasti slitin bohatých uhlíkem (litin). U slitin železa s malým obsahem uhlíku se uplatňuje jen výjimečně. Tato soustava bývá prakticky dovedena do 5 % uhlíku. Binární slitiny železa a uhlíku krystalující grafiticky s obsahem uhlíku nad zmíněnou hranici se totiž nedají připravit.

Je ustáleným zvykem kreslit diagram metastabilní soustavy plnými čarami, stabilní soustavu čárkováně, jak je tomu na obr. 4-3. Význačné body se označují velkými písmeny (písmena s čárkou pro stabilní soustavu). Vzhledem k důležitosti oblasti diagramu asi do 2 % uhlíku vynáší se někdy pro rozšíření této části obsah uhlíku v logaritmické stupnici.

41.2 Metastabilní soustava železo – karbid železa

Soustava železo – karbid železa je typem podvojné soustavy s eutektitem s úplnou neropustností jedné a omezenou rozpustností druhé složky. Při rozboru poměru v této soustavě vyjdeme od levého okraje rovnovážného diagramu na obr. 4-3, tj. od čistého železa. Jak už bylo řečeno, tvoří uhlík intersticiální tuhé roztoky jak s železem s mřížkou prostorově středěnou (tuhý roztok α , δ), tak s plošně středěnou (tuhý roztok γ). S rostoucím obsahem uhlíku se teplotní rozmezí stability tuhého roztoku α a δ rychle zmenšuje a již při malé koncentraci se jejich pole uzavírá. Naproti tomu teplotní rozmezí stability tuhého roztoku γ se s rostoucím obsahem uhlíku nejprve zvětšuje, pak zmenšuje. Uzavírá se při podstatně vyšší koncentraci uhlíku (2,14 % C) než pole tuhých roztoků α a δ .

Teplota tání, která je u čistého železa 1539°C — bod A , se stoupající případou uhlíku ve slitinách plynule klesá. Nejnižší hodnoty dosahuje při eutektické koncentraci — bod C (4,3 % uhlíku, 147°C). Čara \overline{AC} je jednou větví likvidu. Druhou představuje čara \overline{CD} , končící při teplotě tání cementitu — bod D (1380°C^*)).


Krystallizace slitin do eutektického obsahu uhlíku začíná při podkročení teplot daných čarou likvidu \overline{AC} vylučováním primárních krystalů tuhého roztoku uhlíku v železe. Do koncentrace 0,53 % jsou to krystaly tuhého roztoku

*). Je třeba připomenout, že bod D , tj. teplotu tání Fe_3C nelze přesně pokusně určit. Na základě termodynamických úvah bývá uvažována teplota 1380°C . Proto i poloha čary \overline{CD} je nejistá.

ku δ , nad touto mezí krystaly tuhého roztoku γ . U slitin s obsahem nad 4,3 % uhlíku vyloučují se primárně z taveniny krystaly cementitu.

K vysvětlení průběhu krystalizace sledujme změny, které probíhají při tuhnutí několika slitin s různým obsahem uhlíku.

Nejjednodušší poměry jsou při krystalizaci slitin v rozmezí koncentrací daných bodem B (0,53 % C) a E (2,14 % C) rovnovážného diagramu. To si ukážeme na slitině s 0,6 % C v detailním výřezu diagramu na obr. 4-4. Slitina



Obr. 4-4. Výřez z diagramu železo — karbid železa v oblasti peritektické přeměny.
V pravé části schematické znázornění křivek chladnutí


začíná tuhnout za teploty T_1 odpovídající bodu 1, kdy se vyloučí první krystaly fáze γ o složení daném bodem 1γ (průsečík izotermy vedené bodem 1 s křivkou JE , jež je částí solidu). V průběhu ochlazování pod teplotu T_1 pokračuje vyloučování krystalů γ . Zároveň se mění jejich složení i složení zbyvající taveniny. Při teplotě T_2 (bod 2) jsou v rovnováze krystaly tuhého roztoku γ o složení 2γ a tavenina o složení 2_{tav} . Poměrné množství obou fází je určeno pákovým pravidlem (viz kap. 22).

$$\frac{\text{tavenina}}{\text{tuhý roztok}} = \frac{22\gamma}{22_{tav}}$$

Tuhnutí je ukončeno při teplotě T_3 (bod 3). Struktura se skládá z krystalů austenitu, jejichž průměrný obsah uhlíku odpovídá koncentraci uhlíku ve slitině.

Při krystalizaci slitin s obsahem uhlíku od 0,08 do 0,53 % jsou poměry složitější vlivem peritektické reakce. Dochází k ní mezi primárně vyloučenými krystaly δ a taveninou při teplotě 1 499 °C, odpovídající čáre HB . V rozsahu koncentrací uhlíku daném body H , J reagují krystaly δ při peritektické teplotě

ství peritektické sžádánou krystalinou za vzniku krystalů γ . Množství peritektických krystalů δ k daném bodem závisí na obsahu uhlíku. Při obsahu uhlíku daném bodem J se stačí spotřebovat krystaly δ v rámci reakce právě všechny krystaly δ i všechna tavenina. V takovém případě jsou v takovém případě jen krystaly γ v tavenině. Tavenina nestačí při peritektické reakci pro všechny krystaly δ , takže část jich po spotřebování taveniny krystalů γ a δ výsledkem reakce je proto směs krystalů γ a δ . Při obsahu uhlíku nad koncentrací danou bodem J je situace opačná. Reakce má přebytek taveniny.



Obr. 4-5. Výřez z diagramu železa a uhlíku v oblasti eutektické přeměny. V pravé části schematické znázornění křivek chladnutí

niny. Končí proto spotřebováním všech krystalů δ za vzniku krystalů γ a část taveniny zůstane nespotřebována.


Slitiny s obsahem uhlíku do 0,08 % peritektickou reakci neprodělávají. Primárně vyloučené krystaly fáze δ jsou stabilní až do teplot odpovídajících čáře \overline{HN} , která ohraničuje existenční oblast fáze δ . Při teplotě pod touto čarou dochází k polymorfní přeměně (překrystalizaci) fáze δ na fázi γ . Přeměna probíhá v rozmezí teplot daných dvoufázovou oblastí HNJ . Slitina s 0,06 % C začne tedy tuhnout vyloučením krystalů δ při teplotě T_8 (bod 8). Krystalizace je ukončena při teplotě T_9 . V rozmezí teplot T_9-T_{10} je stabilní fáze δ . Její překrystalizace na fázi γ začne při teplotě T_{10} a je skončena při teplotě T_{11} . Pod touto teplotou má tedy slitina jednofázovou strukturu, která se dále v celém existenčním poli fáze γ nemění (oblast $NJESGN$ na obr. 4-3).

Podobnou přeměnu prodělává fáze δ , která se nepřeměnila na austenit již při peritektické reakci u slitin s obsahem uhlíku mezi body H , J (0,08 až 0,16 % C). Jak se jednotlivé probrané děti projevují na křivkách chladnutí příslušných slitin, zachycuje pravá část obr. 4-4.

se pravé založení méně důležitou oblastem uhlíku v ledeburitickém tufu. Tuhložitost ledeburitu je výrazně vyšší.

Vyloučením uhlíku nad 2,14 % by slita byla eutektická konstanta i třífázová rovnováha vymazána.

Na křivkách chladnutí se výrazně projevuje výrazná prodleva.



Obr. 4-6. Ledeburit (eutectická bílá lítina) (zv. 300×, nital)

Eutektickou reakcí a vyloučením ledeburitu končí rovněž tuhnutí všech

nadeutektických slitin s obsahem uhlíku nad 4,3 %. Na křivkách chladnutí slitin se eutektická reakce projevuje výraznou prodlevou, jak ukazuje pravá část obrázku.

Eutektoidní přeměna. Z dosavadního výkladu vyplývá, že v okamžiku ukončení krystalizace obsahují všechny slitiny s obsahem uhlíku nad 0,16 % (bod J) austenit, popřípadě austenit a cementit. Při poklesu teploty pod

jsme se právě zabývali, se často považuje za méně důležitou. U slitin s malým obsahem uhlíku má však existence peritektika vliv na konečnou strukturu tuhého roztoku γ , a proto ji nelze považovat za technicky bezvýznamnou.

Krystalizace slitin s obsahem uhlíku nad 2,14 % (bod E) (detail na obr. 4-5) končí eutektickou přeměnou za stálé teploty 1 147 °C. Eutektikála ECF znázorňuje třífázovou rovnováhu: $tavenina \rightleftharpoons \gamma + Fe_3C$. Eutektické slitiny odpovídající složením bodu C mají strukturu tvořenou eutektikem — směsi austenitu s cementitem o daném poměru obou složek, které dostalo označení ledeburit (obr. 4-6).

Na křivkách chladnutí se výrazně projevuje výrazná prodleva.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Na křivkách chladnutí se výrazně projevuje výrazná prodleva.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+


+

+

+

+

+



Obr. 4-7. Výřez z diagramu železa a uhlíku v oblasti eutektoidní přeměny. V pravé části schematické znázornění křivek chladnutí

pova- δ) vznikne následkem 1:392 °C (nejnižší teplota existence fáze δ) vznikne následkem dříve popsaných
ma- α C pětistenek přeměny železa γ na α . Tato přeměna
truk- $\gamma \rightarrow \alpha$ je provázena podstatným snížením rozpustnosti uhlíku v železe a projeví se
nelze ji již při pomalém eutektoidní reakci (obr. 4-7). Prodělává ji při pomalém ochlazování každá
nam- α povídá jeho mas- α slitinu s obsahem uhlíku vyšším, než odpovídá jeho maximální rozpustnosti
v železe α (bod P).


hlíku (obr. 4-5) v tuhém Přeměna $\gamma \rightarrow \alpha$ (překrystalizace) probíhá u čistého železa při teplotě 910 °C
stálé (bod G). S rostoucím obsahem uhlíku v tuhém
roztoku γ se však teplota začátku překrystalizace
austenitu snižuje podle čáry GS .

Překrystalizace probíhá tak, že na hranicích původních austenitových zrn vznikají zárodky fáze α , které difusí postupně rostou. Protože rozpustnost uhlíku ve fázi α — feritu je i při vysokých teplotách nepatrná (vyjadřuje ji čára GPQ v diagramu), musí atomy uhlíku, obsažené v daném objemu austenitu před jeho překrystalizací, přejít difusí do zbývajícího nepřeměněného austenitu. Proto koncentrace uhlíku v austenitu stoupá. Například při ochlazování oceli s 0,4 % C z oblasti homogenního austenitu začne překrystalizace v bodě 13. Při teplotě T_{14} dané bodem 14 jsou v rovnováze krystaly feritu o složení určeném bodem 14 α a austenitu s obsahem uhlíku daným odpovídajícím bodem na čáře GS . Při dalším chladnutí přibývá feritu a ubývá austenitu*), v němž se zvyšuje koncentrace uhlíku.

Překrystalizace se ukončí tím, že zbytek austenitu, který dosáhl eutektoidního složení 0,765 % C (bod S), se přemění při stálé teplotě (eutektoidní teplotě), 723 °C na charakteristický lamelární eutektoid-perlit. Je to směs destiček (lamel) feritu a cementitu, jež se při eutektoidní koncentraci uhlíku a eutektoidní teplotě střídavě vylučují z austenitu.

Schematický řez zrnem perlitu je na obr. 4-8. Naleptáním vznikne výškový rozdíl mezi lamelami feritu a cementitu (spodní část obrázku) a vzniklé stíny mezi lamely. Příklad při vhodném osvětlení obrysů lamel zvýrazní. Příklad struktury perlitu je na obr. 4-9. (Skutečná hustota lamel závisí na rychlosti ochlazování austenitu a vlivu v jednotlivých příjivých přeměnách. Různá hustota v jednotlivých zrnech na snímku je dána různým sklonem lamel k rovině výbrusu.)

Za určitých podmínek (viz kap. 44) se destičky cementitu sbalují. Perlit je pak tvoren směsí zrn cementitu ve feritové hmotě — tzv. globulární perlit (obr. 4-58b).




Obr. 4-8. Schéma struktury perlitu

a) neneleptaný výbrus, b) zviditelnění struktury naleptaného výbrusu

* Poměrné množství obou fází zjistíme kdykoli pákovým pravidlem.

Poměr feritu a cementitu ve slitinách krystalujících podle metastabilního diagramu lze po dokončení všech přeměn určit ze *Sauveurova diagramu*, jak je znázorněno ve spodní části obr. 4-3.

Při chladnutí austenitu o nadutektoidním obsahu uhlíku (tj. nad koncentrací bodu S) vylučuje se podle čáry klesající rozpustnosti uhlíku \overline{ES} (někdy označované A_{cm}) cementit. Na rozdíl od cementitu, který krystaluje z tave-



Obr. 4-9. Jemný lamelární perlit (eutektoidní uhlíková ocel) (zv. 1 000 \times , nital)




Obr. 4-10. Perlit se síťovým a jehlicovým sekundárním cementitem (nadutektoidní uhlíková ocel) (zv. 500 \times , nital)

niny přesycené uhlíkem podle čáry \overline{CD} — primárního cementitu, nazývá se tento cementit sekundární nebo segregacní. Protože vzniká z přesyceného tuhého roztoku a difuse uhlíku je pomalejší než za podmínek vzniku primárního cementitu, tvoří podstatně jemnější útvary. Vylučuje se přednostně na hranicích austenitových zrn. Při rychlejším ochlazování se vylučuje sekundární cementit i uvnitř austenitových zrn, zejména v kluzných rovinách (obr. 4-10).

Vzhledem k vysokému obsahu uhlíku ve vznikajícím cementitu musí se zbývající austenit ochuzovat o uhlík. Nakonec dosáhne koncentrace dané bodem S a při eutektoidní teplotě se přemění na perlit. (Takto se tedy přemění i austenit, jenž je součástí ledeburitu.) Například ve slitině s obsahem uhlíku 1,3 % se při chladnutí z oblasti homogenního austenitu začne při teplotě dané bodem I_6 vylučovat sekundární cementit (obr. 4-7). Při teplotě vyjádřené


pozdi 17 a cementit 12% je v rovnovaze austenit o slozeni 17γ a cementit. (Mnozstvi vyloucenych krystalu cementitu lze urcit opet pakovym pravidlem — ovsem z nezkraceneho diagramu Fe— Fe_3C .) Ve slitině o eutektoidním obsahu uhlíku je austenit stabilní až do eutektoidní




Obr. 4-11. Ferit s útvary terciárního cementitu po hranicích žern (uhlíková ocel s 0,04 % C)
a) zvětšeno 100×, b) zvětšeno 1000×, nital

perlit. Na křivkách teploty, při které se přemění přímo na perlit. Na křivkách chladnutí se eutektoidní přeměna objeví jako prodleva. U oceli eutektoidního složení je tato prodleva nejdelší (viz pravá část obr. 4-7).


Čara PSK — eutektoidála vyjadřuje tereny trifázovou rovnováhu




Pod eutektoidní teplotou nedochází u slitin železa již k žádné změně modifi-



a) ferit s ostrovy perlitu —
ocel s 0,15 % C



b) ferit a perlit —
ocel s 0,35 % C



c) perlit se sffovím feritu —
ocel s 0,5 % C

Obr. 4-12. Struktura podeutektoidních uhlíkových ocelí (zv. 100x, nital)

fikaci a struktura slitin se prakticky nemění. Pouze u slitin s malým obsahem uhlíku má význam ještě vylučování cementitu z přesyceného tuhého roztoku α podle čáry PQ . Tomuto cementitu říkáme *terciární**). U slitin s převážně feritickou strukturou se vylučuje přednostně po hranicích zrn feritu (obr. 4-11). Za přítomnosti perlitu se však připojuje k cementitu, který je součástí eutektoidu a ve struktuře ani na vlastnostech slitin se samostatně neprojeví. Konečná struktura, které dosáhnou slitinu metastabilní soustavy po vychladnutí, je do eutektoidní koncentrace ferit + perlit (obr. 4-12), u eutektoidních slitin samotný perlit (obr. 4-9), u sltin s nadutektoidním obsahem uhlíku perlit + cementit (obr. 4-10).

* Podle podmínek, za kterých vzniká, můžeme tedy v soustavě železo—karbid železa rozlišit cementit primární (čára CD), jenž je součástí eutektika — ledeburitu, cementit sekundární (čára SE), jenž je součástí eutektoidu — perlitu a cementit terciární (čára PQ).

Tabulka 4-2. Přehled rovnovažných strukturních složek v slatinách železa s uhlíkem

Typ strukturní složky	Metastabilní soustava				Stabilní soustava		
	název	obsah uhlíku (max) %	číslo obrázku	název	obsah uhlíku (max) %	číslo obrázku	
Tuhé roztoky	γ α	0,08 2,14 0,018	4—104 4—11	δ γ α	δ -ferit austenit α -ferit	0,08 2,11 0,018	
	karbid železa (Fe_3C)	cementit	6,687	—	—	—	—
Prvek				element. uhlík	grafit	100,0	4—120a 4—13a
	karbid železa (Fe_3C) + tuhý roztok γ	ledeburit	4,30	4—6	grafit + tuhý roztok γ	grafitové eutektikum	4,26
Eutektikum	karbid železa (Fe_3C) + tuhý roztok α	perlit	0,765	4—9 2—76a	grafit + tuhý roztok α	grafitový eutektoid	0,69

* V tomto případě jde o tuhý roztok, který díky případě dalších prvků je stálý i při teplotě okolí.

litin do 0,765 %. Z poměru plochy, kterou ve struktuře slitin do 0,765 % C zaujímá ferit a litin přibližně perlit, je možno k pomalu ochlazených slitin přibližně určit obsah uhlíku. použiti při výkladu Názvy strukturálních složek, kterých jsme použili při výkladu rovnovážného slitého přehledu diagramu, jsou mezinárodně zavedeny. Jejich přehled je souhrnně uveden v tab. 4-2.

41.3 Stabilní soustava železo—grafit

Ke krystalizaci podle stabilní soustavy dochází — jak už bylo řečeno — v slitéch slitinách s obsahem uhlíku asi nad 2 % při dostatečně pomalém chladnutí. Rovnovážný diagram soustavy železo—grafit se koncentrací uhlíku významných bodů a teplotami přeměn liší jen málo od soustavy metastabilní Fe—Fe₃C. Primární krystalizace slitin do maximální rozpustnosti uhlíku v austenitu (bod E) je v obou soustavách stejná. Ve slitinách nad zmíněnou koncentrací uhlíku vzniká v stabilní soustavě místo ledeburitu *grafitové eutektikum**), tvořené směsi krystalů austenitu a grafitu. Eutektický bod v stabilní soustavě leží při koncentraci 4,26 % C a při teplotě 1 153 °C. Ve slitinách s nadutektickým obsahem uhlíku se vylučuje primárně grafit. Protože má menší měrnou hmotnost než tavenina, vyplavává na povrch lázně.

Rovněž při eutektoidní přeměně austenitu je v stabilní soustavě metastabilní karbid nahrazen stabilním grafitem. Vzniká *grafitový eutektoid* — směs feritu a grafitu s obsahem uhlíku 0,69 %. Také teplota eutektoidní přeměny je proti metastabilnímu diagramu zvýšena. Podle čáry S'E' vylučuje se z austenitu za předpokládaných podmínek blízkých rovnovážným (tj. za velmi pomalého ochlazování) *sekundární grafit***).


Z porovnání diagramů stabilní a metastabilní soustavy (obr. 4-3) vyplývá, že eutektická i eutektoidní přeměna probíhá ve stabilní soustavě při vyšší teplotě a nižší koncentraci uhlíku.*** (Z termodynamických důvodů, které byly vysvětleny v kap. 22, probíhají přeměny v metastabilní soustavě při nižších teplotách.)

Průběhu krystalizace a dalších přeměn podle rovnovážného diagramu stabilní soustavy lze dosáhnout v praktických podmínkách jen velmi těžko.

*). Grafitové eutektikum, na rozdíl od eutektika metastabilní soustavy — ledeburitu, nemá vlastní metalografické pojmenování.

**). Jeho částice se většinou připojují k lupínkům eutektického grafitu.


***). Při studiu obou soustav je rovněž třeba si uvědomit základní rozdíl v používání výběrového pravidla, pokud jde o určování podílu vyloučeného grafitu v jedné a cementit v druhé soustavě. U metastabilní soustavy představuje koncentrace 6,687 % C — 6,687 % fáze. cementit ležící na pravém okraji diagramu sto procent fáze. U stabilní soustavy je výběrové pravidlo diagram kreslen jen asi do 5 % C. Proto při výpočtu množství fází je nutno uvažovat délku příslušného úseku až do 100 % C.



Obr. 4-13. Struktura různých litin
a) se základní hmotou perlitickou, b) se základní hmotou feriticko-perlitickou, c) se základní hmotou píterážně perlitickou. Vedle grafitu je přítomen i eutekticky cementit (zv. 300x, nital)

Obvykle probíhají přeměny téže slitiny v určité fázi ochlazování podle jednoho, jinou krytalizací podle druhého diagramu. Primární krytalizace slitin s obsahem uhlíku nad 2 % se řídí při dostatečně pomalém ochlazování stabilním diagramem. V průběhu dalšího i velmi pomalého ochlazování probíhají však změny (vylučování přebytečného uhlíku a eutektoidní přeměna austenitu) zpravidla shodě s metastabilním diagramem. Výsledkem je struktura se základní hmotou čistě perlitickou, smíšenou nebo feritickou, v níž jsou uloženy lupínky grafitu. Někdy krytalizací, která probíhá z části podle stabilní, z části podle metastabilní rovnovážné soustavy, vznikne struktura obsahující kromě grafitu i eutektický cementit. Příklady struktur jsou na obr. 4-13.

Přehled strukturních složek vystupujících se v stabilní soustavě je v tab. 4-2.




Obr. 4-14. Vliv rychlosti ochlazování na eutektoidní přeměnu

41.4 Vliv vnějších podmínek na rovnovážné diagramy

Podle uvedených rovnovážných diagramů se chovají slitiny železa a uhlíku obecně jen za podmínek velmi blízkých rovnovážným, tj. při velmi pomalém ochlazování.

Se stoupající ochlazovací rychlostí probíhají fázové přeměny při teplotách nižších, než které odpovídají rovnovážnému diagramu. Nejdůležitější je posunutí teplot přeměn v eutektoidní oblasti, které je schematicky vyznačeno pro několik rychlosí ochlazování v diagramu na obr. 4-14. Při vyšší rychlosti ochlazování se nejen značně snižuje teplota Ar_3 , ale čara GS se při nízkých obsazích uhlíku silně zakřivuje. Také eutektoidní bod S se posouvá




Obr. 4-15. Vliv tlaku na eutektoidní přeměnu (tlak $p_1 \dots p_4$ roste od atmosférického tlaku až do 65 kb)

Důležitá je i teplota lití, která se volí zhruba asi 50 až 150 °C nad teplotou kvidu (obr. 4-16). Značné přehřátí kovu není výhodné, poněvadž se zvětšuje obsah pohlcených plynů. Podobně není žádoucí ani příliš nízká teplota lití. Je spojena s nebezpečím, že odlitky dokonale nevyplní formu (nezaběhnou). **Tváření.** Teplota solidu ohraňující oblast austenitu určuje maximální teplotu tváření ocelí s různým obsahem uhlíku. V nadeutektoidní oblasti, kde pole austenitu zužuje, je nutno udržovat teplotu tváření v užším rozmezí.

Je výhodné, je-li počáteční teplota tváření dosti vysoká. Čím vyšší je teplota, tím lepší je totiž tvárnost austenitu a tím méně energie je třeba k dosažení stejné deformace. Jsme ovšem omezeni tím, že v oblasti blízko teploty solidu již dochází k značnému zhrubnutí zrna, popřípadě k spálení oceli. Proto se obvykle začíná tvářet při teplotě 100 až 200 °C pod teplotou solidu. Nejnižší teploty tváření za tepla (teploty dokončování tvářecího pochodu) udávají teploty přeměny Ar_3 u podeutektoidních a Ar_1 u nad-

eutektoidních ocelí. U nad'eutektoidních ocelí se tvářením mezi Acm a Ar_1 dosáhne rozdrobení sítě sekundárního cementitu, který se vylučuje na hranicích zrn austenitu při pomalém ochlazování z teplot nad Acm . Oblast tvářecích teplot je schematicky vyznačena rovněž na obr. 4-16.

Tepelné zpracování. Největší význam má rovnovážný diagram slitin železa s uhlíkem pro postupy tepelného zpracování. Lze z něho určit jak žíhací teploty, tak teploty přeměn a výsledné struktury u těch postupů, které se dějí za podmínek blízkých rovnovážným. O jednotlivých postupech je pojednáno ve statí 44.



Obr. 4-16. Teploty lití a tváření za tepla slitin železa s uhlíkem

42 VLIY DALŠÍCH PRVKŮ

Kromě uhlíku, který má rozhodující vliv na vlastnosti slitin železa, uplatňují se často významnou měrou i další prvky. Některé z nich jsou přítomny vždy v ocelích a litinách ve větším či menším množství, které souvisí s použi-

ame jím dopřátymi surovinami a výrobním pochodem. Říkáme jim doprovodné prvky. Další m. žádaným prvky do oceli a litin přidáváme, aby bychom žádaným způsobem upravili nebo slitinu některé jejich vlastnosti. To jsou přísadové neboli slitinové (legující) prvky.

Doprovodné prvky obvykle dále rozdělujeme na škodlivé čili nečistoty a na vodu výhodné prospěšné, kterými v průběhu výrobního pochodu vážeme nebo odstraňujeme působením největší části nečistot tak, aby se jejich škodlivé působení udrželo v přípustných mezech [7, 8, 14].

Zatímco u litin, které mají vždy výrazně heterogenní strukturu, jsou vlastnosti určovány především množstvím a formou grafitu nebo cementitu (tedy vlastnosti obsahem uhlíku a způsobem krystalizace), jsou vlastnosti ocelí mnohem větší měrou ovlivněny i přítomností ostatních prvků.

Proto v dalším výkladu o vlivu doprovodných a slitinových prvků všimáme si především jejich působení v ocelích. O jejich vlivu v litinách pojedná blíže kapitola 47.

Prvky, vyskytující se nejčastěji v oceli, můžeme do zmíněných skupin rozdělit takto:

doprovodné	{ škodlivé S, O, P, N, H prospěšné Mn, Si, Al (Cu);
slitinové	Cr, Ni, Mn, Si, Mo, W, V, Al, Ti, Nb (Cu).

Je tedy možno říci, že každá ocel (i nejjednodušší uhlíková) obsahuje řadu nejen doprovodných prvků a je vlastně složitou soustavou. Jsou to nejen doprovodné prvky, ale i mnohé z ostatních, které jsme označili jako slitinové, jež se dostávají do oceli i neúmyslně z použitých surovin.

Hranici, od které má být ocel posuzována jako slitinová, je proto možno stanovit jen dohodou, jak to také pro naše poměry uvádí norma ČSN 42 0002.

Za slitinové je možno podle ní považovat oceli, u nichž obsah příslušného prvku přestoupí tato množství:

Ni — 0,2 %	Mn — 0,9 %	Ni — 0,2 %
V — 0,1 %	Si — 0,5 %	V — 0,1 %
W — 0,1 %	Cr — 0,3 %	W — 0,1 %
Ti — 0,1 %	Mo — 0,1 %	Ti — 0,1 %

(Mezní obsah přísady je naznačen i v tab. 4-5.)

Proto pouhá přítomnost prvku není ještě kritériem pro zařazení oceli. Často mohou i některé doprovodné prvky (např. Al, N, S, P) v oceli vystupovat jako slitinové, jsou-li úmyslně přidávány ve větších množstvích k získání speciálních vlastností.

42.1 Doprovozné prvky

42.11 Doprovozné prvky škodlivé (nečistoty)

Jejich přítomnost v oceli je podmíněna jednak použitymi surovinami, jednak vstupují do oceli během výrobního pochodu (zejména z pecní atmosféry a z výzdívek).

V zásadě se snažíme, aby jejich obsah v oceli byl co nejnižší. Poněvadž snižování obsahu nečistot je vždy nákladné a značně ovlivňuje volbu hutnického pochodu (viz tab. 7-7), jsou maximální obsahy nečistot v jednotlivých typech a jakostech ocelí různé. Informativní přehled o tom podává tab. 4-4.

Síra

Síra se dostává do oceli jednak z rud a jednak z paliva. S železem tvoří sirkník železnatý (FeS), který je v tuhém železe prakticky nerozpustný. S železem γ tvoří eutektikum s velmi nízkou teplotou tání ($985^{\circ}C$). Proto není síra vázána jinak, soustředuje se sirkník železnatý v naposled tuhnoucích podílech kovu (prostory mezi dendrity — osa a hlava ingotu).*) Vytváří obálky na austenitových zrnech a slabuje jejich soudržnost. To je příčinou křehkosti oceli při teplotách blízkých teplotě tání eutektika $Fe-FeS$, tedy v oblasti, v níž se obvykle ocel tváří za tepla. Snížená pevnost hranic austenitových zrn vede při tváření snadno ke vzniku mezikristalových trhlin.

Sirkník železnatý zhoršuje i houževnatost a tvářnost oceli za teploty okolí, svaritelnost ocelí a rovnoměrnost difuze uhlíku při cementování.

Za přítomnosti mangantu se váže síra přednostně na sirkník manganatý MnS , s teplotou tání $1620^{\circ}C$, který snadno přechází do strusky. Pokud zůstane v oceli, vytváří na rozdíl od sirkníku železnatého kuličkové útvary díky většímu mezipovrchovému napětí. Jejich nepříznivý vliv na vlastnosti oceli je podstatně menší.

Kyslík

Kyslík se dostává do oceli během oxydační periody při zkujňování a jeho určitý obsah v lázni je předpokladem správného průběhu pochodu. Jeho rozpustnost při teplotě tuhnutí je asi $0,05\%$. Přítomností uhlíku je rozpustnost kyslíku v oceli v kapalném i tuhém stavu snižována. V hotové oceli je vliv kyslíku jednoznačně škodlivý, a proto musí být jeho obsah snížen na minimum. Děje se tak deoxydaci, jak je uvedeno v kap. 72.

K zneškodnění kyslíku slouží přísada prvků do lázně, které mají větší afinitu ke kyslíku než železo (zejména křemík, hliník, méně často i titan, zirkonium a vápník),

*) Proto obsah síry v těchto oblastech bývá značně větší než průměrný obsah — mluvíme o segregaci síry.

Tafelka 4-4. Přehled obsahu a vlivu některých doprovodných prvků v ocelích

Obsah %	Příslušné vlastnosti	Příslušné vlastnosti	Příslušné vlastnosti
0,05	Horní hranice u kotlevek ocelí	Hranice u zpracování eliptického svaření	Kyslik ve zdravé oceli
0,04			
0,03			
0,02			
0,01			
0,30	— Prísada k zvýšení obrobitelnosti	— Prísada k zjednodušení zrnu Cr-oceľi a pro stabilizaci austenitu	— Thomasová ocel
0,20	— Prísada k zvýšení obrobitelnosti		— Uklidněná ocel
0,10	— Prísada k zvýšení obrobitelnosti	— Křehkost za studena	— Ocel z el. pecí
0,09	— Křehkost za studena	— Křehkost za červeného žáru	— Ocel z SM-pecí
0,08			
0,07			
0,06	— Horní hranice u běžných uhlíkových ocelí		
0,05	— Horní hranice u kotlevých ocelí	— Horní hranice v dobrých obroukových svarech	
0,04	— Horní hranice u uslechtilých ocelí		
0,03	— Hranice pro svrž. dráty		
0,02	— Od tohoto obsahu zvyšuje již citlivost k popouštěcí křehkosti a k praskání svaření		
0,01			

Tabuľka 4-4. Prehľad obsahu a vlivu některých doprovodných prvků v ocelích

kompleksů (jako mangan). Nebo méně charakter kysličníkových vmesků (jako mangan). Deoxydační prvky se používají buď jednotlivě, nebo jako komplexní deoxydovadlo.

Kyslík


Kyslík, který zůstane v oceli, je vázán buď jako kysličníky (FeO , MnO , Al_2O_3), nebo křemičitany (například $\text{MnO} \cdot \text{SiO}_2$).

Přítomností kyslíku v oceli se hlavně značně zhoršuje vrubová houževnatost a zvyšuje přechodovou teplotu.

Fosfor

Dostává se do oceli z použitých surovin. V železe gama se rozpuští. Zvyšuje teplotu přeměny A_3 a snižuje A_4 , takže při obsahu asi 0,5 % oblast fáze γ uzavírá.

Při větším obsahu fosforu (např. v šedé litině) se objevuje fosfid železa Fe_3P obsahující 15,6 % fosforu. Fosfid obvykle tvoří buď binární eutektikum $\text{Fe}-\text{Fe}_3\text{P}$ s teplotou tání 1 050 °C, nebo při větším obsahu uhlíku ternární eutektikum $\text{Fe}-\text{Fe}_3\text{C}-\text{Fe}_3\text{P}$ (steadit) s teplotou tání 965 °C. (Tato strukturní složka typická pro šedou litinu je na obr.



Obr. 4-124. Trhlina ve vývalku z nízkouhlíkové uklidněné oceli, způsobená ne-

V ocelích, kde obsah fosforu nepřekračuje téměř nikdy 0,1 %, je fosfor přítomen v tuhém roztoku s železem.

Podobně jako síra se i fosfor během tuhnutí velmi výrazně odměšuje (segreguje), obr. 4-17. Vzhledem k nízkému součiniteli difuze zůstávají rozdily v obsahu fosforu v jednotlivých místech většinou zachovány i po normalizačním nebo homogenizačním žíhání. Protože fosfor ovlivňuje i rozpustnost uhlíku v oceli, mají místa s větším obsahem fosforu zároveň i snížený obsah uhlíku.

Fosfor v oceli zhoršuje vrubovou houževnatost, zvětšuje sklon k lámovosti za studena a zvyšuje její přechodovou teplotu. Rovněž svařitelnost oceli je ovlivňována nepříznivě.

Dusík

Dusík¹⁾ se rozpuští v roztavené oceli i v železe γ a α . Jeho množství závisí na výrobním pochodu (dostává se do roztaveného kovu z pecní atmosféry viz tab. 7-7), i na složení oceli. Vytváří intersticiální tuhý roztok. V železe α se rozpouští nejvíce asi 0,1 % dusíku. S klesající teplotou se rozpustnost rychle zmenšuje. (obr. 4-18), podobně jako rozpustnost uhlíku. Vliv na vlastnosti

Obr. 4-17. Trhlina ve vývalku z nízkouhlíkové uklidněné oceli, způsobená ne-rovnoramenným ohřevem ingotu a fosforovými segregacemi
(1/4 skut. vel. Oberhoffer)

Dusík

Síra

Fosfor

1) Morozov, A. N.: Vodík a dusík v oceli. Praha, SNTL 1953

ocelí je obecně nepříznivý. Nadbytečný dusík se při dostatečně pomalém ochlazování vyloučuje totiž jako nitrid Fe_4N . Při rychlejším ochlazování vzniká přesycený nestabilní roztok dusíku v železe α . Při vyšším přesycení dusíkem se tento roztok rozpadá za vyloučování velmi jemných částeček nitridu. Podle Fe_4N , nebo podmínek je to buď zmíněný stabilní nitrid Fe_4N , nebo nejprve nestabilní nitrid $Fe_{16}N_2$, který se mění ve stabilní (viz obr. 4-18).

Nitridy se vylučují přednostně na hranicích zrn a v kluzných rovinách, předchozím tvářením se zvýšila teplota. Tím dochází k značnému snížení vrubové houževnatosti, k zvýšení meze průtažnosti a k významnému poklesu tvárnosti za studena. Tento jev nazýváme stárnutím oceli. K stárnutí jsou náchylné při větším obsahu dusíku zejména měkké uhlíkové oceli (viz obr. 4-19). Stárnutí probíhá samovolně již při teplotě okolí a rovnovážného stavu se dosahuje často až po velmi dlouhé době (několik měsíců, popřípadě roků). Tvářením za studena a následujícím ohřevem na teploty asi 200 až 250 °C (vždy pod teplotou ohrazenou na obr. 4-18) se stárnutí značně urychluje.

(vždy pod Obr. 4-18. Výřez z rovnovážných diagramů Fe-C a Fe-N (čáry vyznačují rovnováhu uhlíku rozpuštěného v feritu s Fe_3C a dusíku se stabilní fází Fe_4N a nestabilní $Fe_{16}N_2$)

a oceli určené k svařování. Také citlivost oceli ke koroznímu praskání a louhové křehkosti v koncentrovaných lóžích a v některých solích (např. dusičnanu) za vyšších teplot souvisí s jevem stárnutí.

Ocel zkřehlou následkem stárnutí je možno v zásadě regenerovat ohřevem do oblasti homogenního roztoku α (při němž se nitridy rozpouštějí) a zrychleným ochlazením, které potlačí vyloučení nitridů. Náchylnost k opětnému stárnutí oceli však trvá.

Nebezpečí stárnutí vlivem dusíku je tím menší, čím méně ho ocel obsahuje a čím více se podaří vázat jej na nitridy stálé i při vysokých teplotách. Nejvíce dusíku obsahují oceli Thomasovy, nejméně oceli vyrobené v kyslíkovém rozpustném konvertoru (kap. 7). Poměrně stálý nitrid, rozpustný až při teplotách nad 1 000 °C, tvoří s dusíkem hliník, kterého se používá k desoxydaci při výrobě ocelí uklidněných (kap. 7). Musí se ho ovšem přidat tak, aby stačil na deoxidaci i na tvorbu nitridu. Titan působí podobně jako hliník a přidává se proto někdy v kombinaci s ním. Vanad má větší afinitu k dusíku než ke kyslíku, čehož se ojediněle využívá k výrobě neuklidněných ocelí se zmenšeným

ve kterých předchozím tvářením se zvýšila hladina energie. Tím dochází k značnému snížení vrubové houževnatosti, k zvýšení přechodové teploty, k zvýšení meze průtažnosti a k významnému poklesu tvárnosti za studena. Tento jev nazýváme stárnutím oceli. K stárnutí jsou náchylné při větším obsahu dusíku zejména měkké uhlíkové oceli (viz obr. 4-19). Stárnutí probíhá samovolně již při teplotě okolí a rovnovážného stavu se dosahuje často až po velmi dlouhé době (několik měsíců, popřípadě roků). Tvářením za studena a následujícím ohřevem na teploty asi 200 až 250 °C (vždy pod teplotou ohrazenou na obr. 4-18) se stárnutí značně urychluje.

Stárnutí je proto nebezpečné zejména pro oceli pracující v této teplotní oblasti (kotlové plechy a oceli určené k svařování).

Také citlivost oceli ke koroznímu praskání a louhové křehkosti v koncentrovaných lóžích a v některých solích (např. dusičnanu) za vyšších teplot souvisí s jevem stárnutí.

sklonem ke stárnutí. Křemík, který je učinným deoxydačním prostředkem, tvoří nitrid, stálý až pod 700°C , takže ocel uklidněnou křemíkem je nutno stabilizovat proti stárnutí delším žíháním při 600°C .

Čím je dusíku v oceli více, tím vyšší musí být přísada prvku stabilizujícího dusík. Tím se však zhorší různé vlastnosti oceli, jako maximální hodnota vrubové houževnatosti v oblasti normální teploty a její hlubokotažnost. Na


obr. 4-19 je uvedena závislost vrubové houževnatosti na zkušební teplotě pro různé oceli před stárnutím a po něm. Jde o oceli ochlazované na vzduchu z 930°C (normalizované) a stárnuté tvářením za studena o 10 % a s ohřevem 1 hod. na 250°C . Třeba poznamenat, že významného posunutí přechodové teploty doleva se dosáhne zakalením všech měkkých ocelí z 930°C do vody, což však má malý praktický význam. Tuto skutečnost uvádíme jen na doklad velmi složitých činitelů, které mají vliv na polohu přechodové teploty.

Jsou ovšem i oceli, do kterých se dusík úmyslně přidává. Využívá se jeho schopnosti rozširovat oblast austenitu a v kombinaci s některými slitinovými prvky zjemňovat zrno. O tomto záměrném použití dusíku viz str. 341.

Vodík^{a)}

Dalším ze škodlivých prvků v ocelích je vodík, jehož zdrojem je pecní atmosféra, vlhkost zavážky a případ.

Rozpustnost vodíku v roztaveném železe nebo oceli je poměrně vysoká (*obr. 4-20*). Během tuhnutí klesá asi na tretinu a při dalším chladnutí se dále snižuje. V železe γ je vyšší než v železe α . Prebytečný vodík uniká během tuhnutí ve formě bublin. Při dalším chladnutí za spolupůsobení pnutí vznikajících při fázových přeměnách dochází ke vzniku trhlinek, ve kterých se tvoří molekulární vodík neschopný difuze. Rosoucí tlak vodíku dále trhlinky roz-



Obr. 4-19. Vliv zkušební teploty na vrubovou houževnatost u různých měkkých ocelí ochlazených na vzduchu z 930°C před stárnutím a po stárnutí 10 % tváření za studena a ohřev na 250°C po dobu 1 hod.)

1 — ocel Thomasova neuklidněná (0,05 % C, 0,0 % Si, 0,4 % Mn, 0,06 % P, 0,035 % S, 0,017 % N)


2 — ocel Martinova neuklidněná (0,11 % C, 0,0 % Si, 0,5 % Mn, 0,013 % P, 0,026 % S, 0,007 % N)

3 — ocel Martinova uklidněná a stabilizovaná křemíkem (0,08 % C, 0,02 % Si, 0,4 % Mn, 0,010 % P, 0,026 % S, 0,007 % N, 0,082 % Al)


— před stárnutím; - - - po stárnutí

1) VRTĚL, J.: Kovové materiály, 3, 1965, č. 6, s. 549—567

2) POVOLENSKIJ, D. J. — MOROZOV, A. N.: Vodík a vločky v oceli. Praha, SNTL 1961




Obr. 4-20. Rozpustnost vodíku v železe při tlaku 760 torrů



Obr. 4-22. Difusní součinitel vodíku v železe v závislosti na teplotě

šíruje. Ve struktuře ocelí pak pozorujeme trhliny typického charakteru, kterým říkáme vločky (obr. 4-21). K jejich vzniku jsou náchylné zejména nízkolegované oceli s přísadou niklu.

Vhodným vedením ocelářského pochodu lze obsah vodíku a plynů vůbec podstatně omezit. Při běžném využívání železa v ocelářství se však nelze získat oceli s takovým obsahem vodíku, který by zajistoval bezpečnost před vznikem vloček.



Obr. 4-21. Vločky v oceli (1/2 skut. vel.) bude také a) lom prcházející vesměs podél vloček, b) deska přelomena v rovině přibližně kolmé k orientaci vloček (vločky se jeví na lomu jako trhliny — označeno)

Máme-li zabránit vzniku vloček, je třeba vodík, který má snahu se vylučovat v důsledku klesající rozpustnosti při chladnutí, včas odstranit vloženým žíháním. Volíme k tomu teploty, při nichž je rozpustnost vodíku dostatečně vysoká, aby vločky nebyly stabilitou feritu.

Ze závislosti rychlosti difuze vodíku na teplotě vidíme, že vodík difunduje v železe α podstatně rychleji než v oceli γ (obr. 4-22). Poněvadž největší difusní rychlosť je těsně pod teplotou Ac_1 , bude také tato teplota se zřetelem na nízkou rozpustnost vodíku ve

feritu nejvhodnější pro optimální a rychlé vyloučení vodíku z oceli (běžně se používá žíhání při teplotách 680 až 700 °C s ochlazením na vzduchu). Udržování oceli na této teplotě musí být ovšem dostatečně dlouhé, aby obsah vodíku klesl na rovnovážný. V některých případech je výhodné velmi pomalé ochlazování z teplot nad A_3 . Protivločkové žíhání je samozřejmě nutno dříve, než ocel poprvé vychladne hlouběji pod teplotu A_{c1} , a tedy než vločky mohou vzniknout. Postup při protivločkovém žíhání je blíže popsán v kap. 44.

Podstatného snížení obsahu vodíku v oceli lze dosáhnout též litím ingotů ve vakuu nebo vakuovým tavením. Tyto operace přes svou značnou nákladnost jsou často ekonomicky výhodnější než protivločkové žíhání.

Vodík se může dostat do oceli nejen v kapalném stavu, ale i v tuhém při styku oceli s vodíkem ve stavu zrodu za teploty okolí (moření v kyselinách, galvanické pokrovování) nebo za zvýšených teplot a vysokých tlaků (například v chemickém průmyslu).

Tepelné zpracování k odstranění křehkosti oceli vlivem vodíku po moření je uvedeno v kap. 44. Poškození oceli vzniklé působením vodíku za vysokých teplot a tlaků nelze naproti tomu odstranit.

Větší obsah vodíku, i když nevede k vzniku vloček, působí nepříznivě. Snižuje zejména tažnost a kontrakci a někdy i vrubovou houževnatost.

42.12 Doprovodné prvky prospěšné

V předcházející statí jsme se zmínili o příznivém působení křemíku, manganu, hliníku a některých dalších přísad na zmírnění nebo odstranění nepříznivého účinku nečistot. V dalším pojednáme o vlivu manganu a křemíku poněkud podrobněji.


Mangan

Mangan je obsažen ve všech ocelích jako základní dezoxydační a odsirovací přísada v množství od 0,1 do 0,8 %. Je rozpuštěn převážně ve feritu, mírně zvyšuje jeho pevnost a houževnatost. Jen zcela malá část je v cementitu a zvyšuje jeho stabilitu. Eutektoidní bod je posouván se stoupajícím obsahem manganu k nižšímu obsahu uhlíku. Zvyšuje se tepelná hystereze, takže se snižuje teploty přeměny a překrystalizace se zpomaluje.

Přísada samotného manganu nestačí k dokonalé dezoxydaci, neboť mangan nezabraňuje uhlíkové reakci při tuhnutí oceli, takže nedojde k úplnému uklidnění (viz kap. 72). Toho lze dosáhnout dokončením dezoxydace křemíkem, resp. křemíkem a hliníkem nebo dalšími dezoxydačními přísadami (Ca, Zr, titany, Ti a j.). Křemík a hliník převádějí kyslík na kysličníky, popříp. křemičitanu a hlinitanu, které z větší části přecházejí do strusky.

Křemík

Množství křemíku v oceli jako dezoxydační přísady je 0,5 %. Křemík se v železe α i γ rozpouští v fóxiu, zhoršuje tvárnost oceli za studena a zpomaluje fázové přeměny v tuhého stavu. Zhoršení tvárnosti se projevuje výrazněji vysokých obsazích.



Obr. 4-23. Vlákna křemičitanů a síníků při nadměrném vycezení v jádrové části vývalku z uhlíkové oceli
(1/10 skut. vel., persíran amonný)


Křemík

Množství křemíku v oceli jako dezoxydační přísady nepřekračuje 0,5 %. Křemík se rozpouští v železe α i γ . Zvyšuje pevnost feritu, zhoršuje tvárnost oceli za studena a zpomaluje fázové přeměny v tuhém stavu. Tyto vlivy se projevují výrazněji vesměs až při vyšších obsazích.

Zhoršení tvárnosti se však projevuje již při běžné výši přísady, a proto se u hlubokotažných ocelí musí obsah křemíku udržovat na nízké úrovni.

Křemík podporuje grafitizaci slitin Fe—C. V tomto směru má největší význam v litinách. Podobně jako mangan posunuje eutektoidní obsah uhlíku i max. rozpustnost uhlíku v austenitu k nižším koncentracím.


Produkty dezoxydace a odsíření. Z produktů odsíření (síníky) a dezoxydace (kysličníky, křemičitany, hlinitany) zůstane vždy určitá část v oceli (endogenní výměstky). Spolu s dalšími nekovovými výměstky (exogenními), které do oceli přicházejí z vyzdívek hutnických agregátů, jsou jednou z přičin nestejnорodosti struktury a vlastností oceli.




Obr. 4-24. Síníkové výměstky v oceli, protažené tvářením (zv. 50×)

teplotáci ty tento plastické
bý se chovají směry
i jako
traču-
pouští
vnost
eli za
é pře-
vlivy
és až
z pro-
sady,
ocelí
at na
titaci
u má
obsah
rdace
genní
oceli
dosti

Sklovité křemičitany jsou při tepletách tváření plastické a protahuji se často do vláken (obr. 4-23). Podobně se chovají sirníky (obr. 4-24). Naopak sloučeniny netvárné, např. hlinitany, se seřazují pouze do řádek (obr. 4-25).




Obr. 4-25. Netvárné vnitřky (hlinitany) seřazené do řádku (zvětš. 100x, nelept.).



Obr. 4-26. Závislost meze únavy v ohybu (σ_{000} [daNmm⁻²]) a jakostního součinitele součinu pevnosti a tažnosti (K_J) na obsahu kysličníkových vnitřků v oceli

Všechny vnitřky, je-li jich v oceli velké množství a jsou-li nerovnoměrně rozloženy, v různé míře snižují houževnatost oceli a její odolnost proti únavě (obr. 4-26). Tvárné vnitřky, které jsou značně protaženy ve směru tváření, se zejména projeví na rozdílnosti mechanických vlastností ve směru příčném a podélném. V krajním případě může dojít i k tzv. dřevitému lomu. Kysličníky a nitridy hliníku bývají v oceli jemně rozptýleny. Zjemňují její zrno, zlepšují tažnost a tím příznivě ovlivňují vlastnosti oceli. Podobně působi i komplexní deozydační přísady.




Obr. 4-27. Závislost koroze oceli na obsahu mědi po jednom roce (1), po 5 letech (2) a 9 letech (3)

Měď

Ky zaujímá měď Zvláštní postavení mezi doprovodnými prvky zaujímá měď, která se do ocelí včáním odpad dostává z některých druhů rud nebo přetavováním odpadů a nedá se hutnicka větší než kým pochody odstranit. Její množství je zřídka větší než 0,2 %.

nepatrné zvyšuje Měď poněkud zpomaluje překrystalizaci a nepatrne zvyšuje pevnost oceli. Malé množství mědi — v desetinách procenta — zvyšuje odolnost uhlíkové oceli proti rezivění, vlivu povětrnosti a vlhkmu (obr. 4-27).



Obr. 4-28. Ocelový sochor s četnými podélnými radiálními trhlinami, vzniklými následkem vysokého obsahu mědi (0,52 %) a nesprávného ohřevu. a - povrch, b - příčný řez
(1/4 skut. vel., persifran amonný)

Větší obsahy mědi působí různé výrobní potíže, které se projevují zejména povrchovým praskáním při zpracování za tepla nad 1 000 °C. Trhliny, vyvolané při tváření oceli s větším obsahem mědi a síry, jsou patrné z obr. 4-28. Výjimečně se mědi používá u speciálních ocelí i jako slitinového prvku, neboť při vyšších obsazích zvyšuje pevnost a korozivzdornost.

přísady)

42.2 Slitinové prvky (přísady)

atomny v každé Kromě doprovodných prvků, které jsou přítomny v každé oceli, přidávají se případové (do některých ocelí další prvky zvané slitinové, přísadové (legující) [7, 8, 14, 15]. od několika setí Tyto přísady (legury) bývají v množství od několika setin procent (např. chromu) a ještě boru) do desítek procent (např. niklu nebo chromu) a jejich účelem je získat samotným vlastnosti, kterých v ocelích nelze dosáhnout samotným uhlíkem. Požadavek velké plánkonstrukčních ocelí je to nejčastěji požadavek velké prokalitelnosti, výši příznivé mezosoké pevnosti při dobré houzevnatosti a při příznivé mezi únavy, požadavek jindy požadujeme vysoké žáropevnosti, korozivzdornosti apod. Jindy požadujeme velkou tvrdost,