

(obsah uhlíku nad 0,60 %). Obsahem uhlíku se rozumí střední hodnota (je-li v materiálovém listu uvedeno rozmezí hodnot) nebo maximální hodnota (je-li v materiálovém listu uveden maximální obsah uhlíku).

### Číselné označení ocelí ke tváření

Materiálové listy ocelí ke tváření jsou zařazeny ve třídě norem 41. Toto dvojčíslo je od dalších čtyř číslic odděleno mezerou (např. ČSN 41 1353).

Vlastní číslo oceli je pětimístné a vznikne vyneháním označení stupně normy (ČSN, ON apod.) a číslice 4 (např. ocel 11 353), přičemž první dvojčíslo je od zbyvajících tří číslic odděleno mezerou. Toto pětimístné označení oceli je základní číselnou značkou oceli. Základní číselná značka oceli se běžně doplňuje ještě tzv. doplňkovým číslem (dvojčíslem), které se od základní značky odděluje tečkou (např. 11 353.11).

**Význam jednotlivých číselic v označení ocelí pro tváření:**

- první číslice — 1 znamená, že jde o ocel ke tváření;
- druhá číslice — ve spojení s první číslicí označuje třídu oceli (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 a 19);
- třetí číslice — udává informace, závislé na třídě oceli;
- čtvrtá číslice — udává informace, závislé na třídě oceli;
- pátá číslice — s výjimkou oceli pro výztuž do betonu má význam pořadový.

**Význam doplňkového čísla:**

- první číslice doplňkového čísla udává stav oceli v závislosti na tepelném zpracování;
- druhá číslice doplňkového čísla udává stupeň přetváření.

### Rozdělení ocelí do tříd

Podle chemického složení a s přihlédnutím k účelu použití se oceli rozdělují do tříd 10 až 17 a 19 (první dvě číslice základní číselné značky oceli).

**Třída ocelí 10 — oceli konstrukční nelegované — oceli s předepsanými hodnotami mechanických vlastností, u nichž se chemické složení zpravidla nezaručuje.**

**Třída ocelí 11 — oceli konstrukční nelegované — oceli s předepsanými hodnotami mechanických vlastností a s předepsaným obsahem C, P, S, popř. (P + S) i dalších prvků.**

**Třída ocelí 12 — oceli konstrukční nelegované — oceli s předepsaným obsahem C, Mn, Si, P, S, popř. (P + S) i dalších prvků.**

**Třída ocelí 13 — oceli konstrukční legované — nízkolegované oceli, legované zpravidla prvky: Mn, Si, Mn—Si, Mn—V.**

**Třída ocelí 14 — oceli konstrukční legované — nízkolegované oceli, legované zpravidla prvky: Cr, Cr—Al, Cr—Mn, Cr—Si, Cr—Mn—Si.**

**Třída ocelí 15 — oceli konstrukční legované — nízkolegované oceli, legované zpravidla prvky: Mo, Mn—Mo, Cr—Mo, Cr—V, Cr—W, Mn—Cr—V, Cr—Mo—V, Cr—Si—Mo—V, Cr—Mo—V—W.**

**Třída ocelí 16 — oceli konstrukční legované — nízkolegované a středně legované oceli, legované zpravidla prvky: Ni, Cr—Ni, Ni—V, Cr—Ni—Mn, Cr—Ni—V, Cr—Ni—W, Cr—Ni—Mo, Ni—V—W, Cr—Ni—V—W, Cr—Ni—V—W.**

**Třída ocelí 17 — oceli konstrukční legované — středně legované a vysokolegované oceli, legované prvky: Cr, Ni, Cr—Ni, Cr—Mo, Cr—V, Cr—Al, Cr—Ni—Mo, Cr—Ni—Ti, Cr—Mo—V, Mn—Cr—Ni, Mn—Cr—Ti, Mn—Cr—V, Cr—Ni—Mo—V, Cr—Ni—Mo—W, Cr—Ni—Mo—Ti, Cr—Ni—V—W, Cr—Ni—W—Ti, Cr—Ni—Ti—Al, Cr—Mn—Ni—N, Mn—Cr—Mo—V, Cr—Ni—Mo—V—W, Cr—Ni—Mo—V—W—Ti.**

**Třída ocelí 19 — oceli nástrojové nelegované — oceli s předepsaným obsahem C, Mn, Si, P, S;**

— oceli nástrojové legované — nízkolegované, středně legované a vysokolegované oceli, legované prvky: Cr, V, Cr—Ni, Cr—Mo, Cr—Si, Cr—V, Cr—W, Cr—Al, Cr—Ni—W, Cr—Si—V, Cr—Mo—V, Cr—V—W, Cr—Ni—Mo—V, Cr—Ni—Mo—W, Cr—Ni—V—W, Cr—Mo—V—W, Cr—V—W—Co, Cr—Mo—V—W—Co.

### Význam třetí a čtvrté číslice v základní číselné značce oceli

**Oceli třídy 10**

- dvojčíslo 00 (třetí a čtvrtá číslice) označuje základní jakost třídy 10;
- jiná dvojčíslo než 00 přibližně charakterizuje pevnost v tahu v 10 MPa;
- dvojčíslo u oceli pro výztuž betonových konstrukcí přibližně charakterizuje mezi kluzu nebo mezi 0,2 oceli v 10 MPa.

**Oceli třídy 11**

- třetí číslice 1 označuje automatové oceli;
- čtvrtá číslice u automatových ocelí charakterizuje střední obsah uhlíku v desetinách procenta;
- dvojčíslo (u jiných ocelí než automatových) dané třetí a čtvrtou číslicí charakterizuje přibližně pevnost v tahu v 10 MPa.

**Oceli třídy 12 až 16**

- třetí číslice charakterizuje součet středních obsahů legovacích prvků vyjádřených v procentech, zaokrouhlený na celé číslo;
- čtvrtá číslice charakterizuje střední obsah uhlíku v desetinách procenta. Setiny se zaokrouhlují od 3 na nejbližší vyšší desetinu. Při středním obsahu uhlíku vyšším než 9,92 % je čtvrtá číslice 0.

**Oceli třídy 17**

- třetí číslice charakterizuje typ legování oceli jednotlivými legovacími prvky nebo skupinou hlavních legovacích prvků podle tabulky 2.

Tab. 2. Význam třetí číslice v základní číselné značce ocelí třídy 17

Třetí číslice ve značce ocelí třídy 17	Druh oceli podle typu legování
0	Oceli legované Cr
1	Oceli legované Cr a dalšími prvky, jako např. Al, Mo, Ni
2	Oceli legované Cr—Ni (popř. stabilizované Ti, Nb)
3	Oceli legované Cr—Ni a dalšími legovacími prvky, jako např. Mo, V, W (popř. stabilizované Ti, Nb)
4	Oceli legované Mn—Cr, Mn—Cr—Ni, popř. Mn—Cr, Mn—Cr—Ni a dalšími legovacími prvky, jako např. Mo, Ni
5	Oceli legované Ni, popř. Ni a dalšími legovacími prvky
6	Oceli legované Mn
7, 8, 9	Rezerva

— čtvrtá číslice u oceli třídy 17 charakterizuje obsah hlavních legovacích prvků Cr, Mn, Ni v jednotlivých druzích ocelí podle typu legování (uvedených v tab. 2) — viz tab. 3, 4, 5 a 6.

**Tab. 3.** Význam čtvrté číslice v základní číselné značce oceli třídy 17, legovaných Cr, Cr a dalšími prvky, Cr-Ni, Cr-Ni a, dalšími prvky (s třetí číslicí v základní číselné značce 0, 1, 2 a 3)

Čtvrtá číslice v základní číselné značce oceli	Obsah Cr (%)			
	v ocelích legovaných Cr, Cr a dalšími prvky		v ocelích legovaných Cr-Ni, Cr-Ni a dalšími prvky	
	nad	do	nad	do
0	4	6	6	10
1	6	10	—	—
2	10	16	10	16
3	—	—	—	—
4	16	25	16	25
5	—	—	—	—
6	25	—	25	—
7	—	—	—	—
8	—	—	—	—
9	—	—	—	—

**Tab. 4.** Význam čtvrté číslice v základní číselné značce ocelí třídy 17, legovaných Mn-Cr, Mn-Cr-Ni nebo Mn-Cr, Mn-Cr-Ni a dalšími prvky (s třetí číslicí v základní číselné značce 4)

Čtvrtá číslice v základní číselné značce oceli	Obsah Mn (%)	legovaných Mn-Cr, Mn-Cr-Ni		legovaných Mn-Cr, Mn-Cr-Ni a dalšími prvky	
		nad	do	nad	do
0	5	6	10	0	5
1	6	—	—	1	6
2	7	10	16	2	7
3	8	16	25	3	8
4	9	25	—	4	9

**Tab. 5.** Význam čtvrté číslice v základní číselné značce ocelí třídy 17, legovaných Ni (s třetí číslicí v základní číselné značce 5)

Čtvrtá číslice v základní číselné značce oceli	Obsah Ni (%)	legova- ných Ni		legova- ných Ni a dalšími prvky	
		nad	do	nad	do
0	5	6	10	0	5
1	6	—	—	1	6
2	7	10	16	2	7
3	8	16	25	3	8
4	9	25	—	4	40

**Tab. 6.** Význam čtvrté číslice v základní číselné značce oceli třídy 17, legovaných Mn (s třetí číslicí v základní číselné značce 6)

Čtvrtá číslice v základní číselné značce oceli	Obsah Mn (%)		Čtvrtá číslice v základní číselné značce oceli	Obsah Mn (%)	
	nad	do		nad	do
0	—	—	3	16	25
1	6	10	4	25	—
2	10	16	5 až 9	—	rezerva

#### Oceli třídy 19

— třetí číslice charakterizuje jednak nelegované oceli, jednak typ legování oceli jednotlivými prvky nebo skupinou hlavních legovacích prvků podle tab. 7.

**Tab. 7.** Význam třetí číslice v základní číselné značce ocelí třídy 19

Třetí číslice	Druh oceli podle typu legování
0, 1, 2	nelegované oceli
3	oceli legované Mn, Si, V, Mn-Si, Mn-V, Mn-Cr-V, Mn-Cr-W-V
4	oceli legované Cr, Cr-Mn, Cr-Al, Cr-V, Cr-Si, Cr-Mn-V, Cr-Si-V, Cr-Mn-Si-V
5	oceli legované Cr-Mo, Cr-Mo-Mn, Cr-Mo-V, Cr-Mo-Si-V, Cr-Mo-W-V, Cr-Mo-Ni-V-Co, Cr-Mo-W-Si-V
6	oceli legované Ni-Cr, Ni-Cr-V, Ni-Cr-W, Ni-Mo-Cr, Ni-Cr-Mo-V, Ni-Cr-W-V, Ni-Cr-W-Mo, Ni-Cr-W-Si, Ni-Cr-W-Si-V
7	oceli legované W, W-Cr, W-V, W-Cr-Mn, W-Cr-Si, W-Cr-V, W-Cr-Si-V, W-Cr-Ni-V, W-Cr-V-Co
8	rychlořezné oceli, legované W-Cr-V, W-Cr-Mo-V, W-Cr-V-Co, W-Cr-V-Co, W-Cr-Mo-V-Co
9	speciální oceli, jako např. vytrvané oceli typu Ni-Co-Mo-Ti

— čtvrtá číslice u nelegovaných ocelí (třetí číslice 0; 1; 2) tvoří se třetí číslicí dvojčíslí, charakterizující střední obsah uhlíku v oceli takto:

Dvojčíslí	00	01	02	03	04	05	06	07	08
Střední obsah C (%)	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45

09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0,50	0,55	0,60	0,65	0,70	0,75	0,80	0,85	0,90	0,95	1,00
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
1,05	1,10	1,15	1,20	1,25	1,30	1,35	1,40	1,45	$\geq 1,50$	

— čtvrtá číslice u legovaných ocelí má význam pořadový.

#### Význam páté číslice v základní číselné značce oceli

Pátá číslice v základní číselné značce oceli ke tváření má — s výjimkou ocelí pro výztuž do betonu — význam pořadový.

#### Doplňkové číslo základní číselné značky oceli

Doplňkové číslo se udává za základní číselnou značku oceli, od které se odděluje tečkou. Význam první a druhé číslice doplňkového čísla vyplývá z tabulek 8 a 9.

Tab. 8. Význam první číslice doplňkového čísla

První číslice doplňkového čísla	Stav oceli daný tepelným zpracováním		
0,50	0	0,50	tepelně nezpracovaný
1			normalizačně žíhaný
2			žíhaný (s uvedením způsobu žíhání)
3			žíhaný na měkkoo
4,10	4	10	kalený nebo kalený a popouštěný při nízkých teplotách nebo po rozpouštěcím žíhání (jen u austenitických ocelí)
—	5	—	normalizačně žíhaný a popouštěný
6			zúšlechtěný na dolní pevnost, obvyklou u příslušné oceli
7			zúšlechtěný na střední pevnost, obvyklou u příslušné oceli
8			zúšlechtěný na horní pevnost, obvyklou u příslušné oceli
9			stavy, které nelze označit první doplňkovou číslicí 0 až 8

16. Doplňkové číslo se učítá v základní číselné značce oceli, když je ocel využívána k výztuži do betonu. Význam první a druhé číslice doplňkového čísla je uveden v tabulkách 8 a 9.

Tab. 9. Význam první číslice doplňkového čísla

Druhá číslice doplňkového čísla označuje stupeň přetváření ocelových plechů a pásů — viz tab. 9.


Tab. 9. Význam druhé číslice doplňkového čísla

Druhá číslice doplňkového čísla	Stupeň přetváření		
	ocelových plechů		ocelových pásů, válcovaných za studena
	válcováno za tepla	válcováno za studena	
0	dále nepřeválcováno	—	dále nepřeválcováno
1	lehce převálcováno	lehce převálcováno	lehce převálcováno
2	—	—	1/4 tvrdý
3	—	—	1/2 tvrdý
4	—	—	3/4 tvrdý
5	—	—	4/4 tvrdý
6	—	—	5/4 tvrdý
7	—	—	pri němž se netvori čtyřlistky (pásy jsou zpracovány se zřetelem na omezení anizotropie mechanických vlastností materiálu — omezení tvorby cípu); mechanické vlastnosti jsou shodné jako u materiálu měkce žíhaného
8	—	—	zpracováno podle zvláštního předpisu
9	—	—	zpracováno podle dohodnutého předpisu

#### PŘEHLED OCELÍ

podle ČSN s uvedením:

- základní číselné značky oceli a jejího doplňkového označení (u legovaných ocelí);
- stavu oceli (podle tepelného zpracování), ve kterém se ocel převážně dodává;
- skupin ocelí, do kterých je ocel zařazena podle ČSN 42 0074 (třídy 10 až 17) a ČSN 42 0075 (třída 19);
- charakteristických vlastností ocelí;
- informativních příkladů základního použití ocelí;
- třídy odpadu (zařazení ocelí podle ČSN 42 0030).



Označení oceli	Stav oceli	Skupina oceli Charakteristické vlastnosti oceli a informativní příklady jejího základního použití	Třída odpadu
10 000	tepelně nezpracovaný	Obvyklých jakostí. Na součásti, které se nedimenzují podle výpočtu z pevnostních hodnot a nemají nosné svary. Svařitelnost dobrá.	001
10 004	tepelně nezpracovaný, normalizačně nebo rekrystalizačně žíhaný	Obvyklých jakostí. Na součásti, které se nedimenzují podle výpočtu z pevnostních hodnot a nemají nosné svary. Svařitelnost dobrá.	001
10 005	tepelně nezpracovaný nebo normalizačně žíhaný (popř. i po-pouštěny)	Obvyklých jakostí. Na součásti s větší odolností proti opotřebení a se zvýšenou tvrdostí bez tepelného zpracování.	001
10 216	tepelně nezpracovaný	Pro výztuž betonových konstrukcí. Svařitelnost dobrá.	001
10 335	tepelně nezpracovaný	Pro výztuž betonových konstrukcí. Svařitelnost zaručená.	001
10 338	tepelně nezpracovaný	Pro výztuž betonových konstrukcí. Svařitelnost obtížná.	001
10 370	tepelně nezpracovaný, normalizačně žíhaný	Obvyklých jakostí. Konstrukce a součásti bez nosných svarů. Svařitelnost dobrá.	001
10 420	tepelně nezpracovaný	Obvyklých jakostí. Konstrukce a součásti bez nosných svarů. Svařitelnost dobrá.	001
10 425	tepelně nezpracovaný	Pro výztuž betonových konstrukcí. Svařitelnost zaručená.	001
10 500	tepelně nezpracovaný	Pro jmenovité použití. Důlní a polní kolejnice. Dobré tvárná za tepla. Svařitelnost obtížná.	001
10 607	tepelně nezpracovaný	Pro výztuž betonových konstrukcí. Svařitelnost obtížná.	001

Označení oceli	Stav oceli	Skupina oceli Charakteristické vlastnosti oceli a informativní příklady jejího základního použití	Třída odpadu
11 109	tepelně nezpracovaný	Automatové. Velmi dobrá obrobitevnost, vhodná pro tažení za studena. Spojovací součásti.	003
11 110	tepelně nezpracovaný	Automatové. Velmi dobrá obrobitevnost. Součásti vyráběné na rychlořezných automatech.	003
11 120	tepelně nezpracovaný	Automatové. Velmi dobrá obrobitevnost. Součásti vyráběné na rychlořezných automatech.	003
11 140	tepelně nezpracovaný	Automatové. Součásti staticky namáhané, vyráběné na automatech — spojky, pouzdra, čepy, zátky, koliky apod.	003
11 300	tepelně nezpracovaný, žíhaný (normalizačně, na měkkoo)	K mřínému nebo hlubokému tažení. Náročné výlisky. Hřebíky. Svařitelnost zaručená.	005
11 301	rekrystalizačně žíhaný	K mřínému nebo hlubokému tažení. Vhodná k tváření za studena pro lakování, pokovování, smaltování apod. Svařitelnost zaručená (pro tloušťku od 0,5 mm).	005
11 304	rekrystalizačně žíhaný	K mřínému nebo hlubokému tažení. Vhodná k tváření za studena, pro lakování, pokovování, smaltování apod. Svařitelnost zaručená (od tloušťky 0,5 mm).	005
11 305	rekrystalizačně žíhaný	K mřínému nebo hlubokému tažení. K zvláštně hlubokému tažení. Svařitelnost zaručená, odolná proti stárnutí. Je zvláště vhodná k tváření za studena, pro lakování, pokovování, smaltování apod.	005

Označení oceli	Stav oceli	Skupina ocelí	Třída odpadu
		Charakteristické vlastnosti oceli a informativní příklady jejího základního použití	
12 020	teplně nezpracovaný, normalizačně žíhaný, žíhaný	K cementování. Svařitelnost zaručená. Není vhodná ke galvanickému pokovování. Na méně namáhané strojní součásti určené k cementování se střední pevností v jádře po kalení. Na součásti k cementování, lisované z plechu.	007
12 021 uhlíková	normalizačně žíhaný, kalený	Na trubky bezesvě. Na součásti energetických a chemických zařízení. Se zaručenou nejmenší hodnotou meze kluzu za vyšších teplot. Svařitelnost zaručená.	007
12 022 uhlíková	normalizačně žíhaný	Na trubky bezesvě. Na součásti energetických a chemických zařízení. Se zaručenou nejmenší hodnotou meze kluzu za vyšších teplot. Svařitelnost zaručená.	007
12 023	teplně nezpracovaný, normalizačně žíhaný, kalený, žíhaný bez překrystalizace, popř. na měkkoo	K cementování. Svařitelnost zaručená. Na málo namáhané větší strojní části, na součásti silničních motorových vozidel, určené k cementování se střední pevností v jádře po kalení (méně namáhaná ozubená kola, vačkové hřídele apod.)	007
12 024	teplně nezpracovaný, normalizačně žíhaný, kalený	K cementování. Svařitelnost zaručená. Na málo namáhané větší strojní části, na součásti silničních motorových vozidel, určené k cementování se střední pevností v jádře po kalení (méně namáhaná ozubená kola, vačkové hřídele apod.)	007
12 030	teplně nezpracovaný, normalizačně žíhaný, zušlechtěný	K zušlechtování. Svařitelnost dobrá. Na části motorových vozidel, pokud by těmito účelům nevyhovely oceli tř. 11 (části řízení, ruční a nožní páky, kování, táhla, třmeny, klikové hřídele, kliky, ojnice atd.)	002

Označení oceli	Stav oceli	Skupina ocelí	Třída odpadu
		Charakteristické vlastnosti oceli a informativní příklady jejího základního použití	
12 031	teplně nezpracovaný, normalizačně žíhaný, zušlechtěný	K zušlechtování. Svařitelnost obtížná. Na oběžná kola, rotory, lodní a strojní výkovky, součásti různých strojů, pokud těmito účelům nevyhovuje ocel 11 500.	002
12 040	teplně nezpracovaný, normalizačně žíhaný, zušlechtěný	K zušlechtování. Svařitelnost obtížná. Části rozvodů, předložkové a klikové hřidele, ojnice, páky, táhla, jeřábové háky, rotory pro turbogenerátory, strojní součásti k zušlechtění, tažená ocel na zušlechtěné sroby, drát na lana, šrouby a matice za vyšších teplot apod.	002
12 041 uhlíková	zušlechtěný, žíhaný	Pro velké výkovky, na pružiny z pásů. Svařitelnost obtížná. Na tvarové pružiny a pružicí součásti.	002
12 042	teplně nezpracovaný, normalizačně žíhaný, žíhaný na měkkoo, zušlechtěný	K zušlechtování, pro nízké taploty. Tvářnost za tepla velmi dobrá. Na součásti značněji namáhané staticky i dynamicky, obvykle do průměru 20 mm ve stavu zušlechtěném na pevnost nad 1 177 MPa. Svařitelnost obtížná.	002
12 050	teplně nezpracovaný, normalizačně žíhaný, zušlechtěný	K zušlechtování, k povrchovému kalení, pro velké výkovky. Na větší ozubená kola, závesy pružnic, čepy, vřetena soustruhů, šrouby, hřidele, ojnice, klikové hřidele čerpadel, lisů parních strojů, stabilních motorů, vrtací tyče, frézovací trny apod. Svařitelnost obtížná.	002
12 051	teplně nezpracovaný, normalizačně žíhaný, zušlechtěný	K zušlechtování. Na hřidele, vřetena, brzdové páky, pistnice, výrobu patentovaného drátu apod.	002
12 052 uhlíková s borem	normalizačně žíhaný, zušlechtěný, žíhaný na měkkoo	K zušlechtování. Ocel je dobré obrobiteľná, má zvýšenou prokalitelnosť. Je vhodná pro středně namáhané součásti (např. vozidlo) ve stavu normalizačně žíhaném nebo zu	002

Označení oceli	Stav oceli	Skupina ocelí		Třída odpadu
		Charakteristické vlastnosti oceli a informativní příklady jejího základního použití		
12 060	tepelně nezpracovaný, normalizačně žíhaný, zušlechtěný, žíhaný na měkkoo	šlechtěném na pevnost 690 až 1 230 MPa. Vhodná pro povrchové kálení, tvrdost min. 57 HRC.  K zušlechtování. Na méně namáhané hřidele silničních vozidel, vřetena, šrouby, čepy, pistnice, méně namáhané pružiny k hospodářským strojům. Na součásti strojů, které mají vzdorovat opotřebení (ozubené věnce, vřetena vrtaček apod.).		002
12 061	tepelně nezpracovaný, normalizačně žíhaný, žíhaný na měkkoo, zušlechtěný	K zušlechtování. Na vřetena soustruhů, kalené šrouby a matice, plunžry lisů, táhla, spojky, pásnice kloubových řetězů, klikové hřidele, výstředníkové hřidele drtičů a třídičů uhlí, méně namáhané ploché pružiny, pojistné kroužky apod. Součásti k zušlechtování, pružiny apod. Svařitelnost obtížná.		002
12 071	žíhaný, kalený, popouštěný, zušlechtěný	Na patentované dráty, na pružiny z patentovaných drátů a z pásu. Dobrá kalitelnost, ohýbatelnost a časťecná lisovatelnost. Na tvarové pružiny a řetězy motocyklů.		002
12 081	žíhaný, zušlechtěný	Pružinové. Vhodná pro tvarové, zejména tažné pružiny a pružné elementy. Pojišťovací spony, pojistné kroužky.		002
12 090	zušlechtěný, tepelně nezpracovaný, žíhaný na měkkoo	Pružinové. Velmi dobrá kalitelnost. Na pružiny ploché a vinuté, na psací pera, pružiny různých motorů, různé napínaci dráty, dráty pro lana apod.		002
12 140	tepelně zpracováno podle zvlášt. ního předpisu	Pro velké výkovky. Vhodná k lisování a kování velkých výkovků, rotorů pro turbogenerátory, hřidele vodních turbín, hřidele velkých rozměrů, těles čerpadel apod.		002

Označení oceli	Stav oceli	Skupina ocelí		Třída odpadu
		Charakteristické vlastnosti oceli a informativní příklady jejího základního použití		
13 030	manganová	normalizačně žíhaný, popř. ještě popouštěný	Pro vyšší teploty a tlaky, se zaručenou svařitelností. Svařitelnost zaručená. Pro svářované součásti kotlů a tlakových nádob.	002
13 123	Mn—V	normalizačně žíhaný a popouštěný	Pro vyšší teploty a tlaky, pro velké výkovky, se zaručenou svařitelností. Pro svářované součásti kotlů a tlakových nádob. Svařitelnost zaručená podmíněná.	002
13 124	Mn—V	teplěně zpracováno podle zvlášt. ního předpisu	Pro velké výkovky. Svařitelnost zaručená podmíněná. Středně tvrdá ocel vhodná pro velké výkovky. Pro vysokotlaké akumulátorové nádoby pro pracovní teploty 20 až 100 °C.	002
13 127	manganová	teplěně nezpracováný, normalizačně žíhaný	Oceli na trubky bezešvé. Svařitelnost zaručená. Na mostní a jiné svářované konstrukce, k výrobě ohýbačních profilů a trubek, součásti strojů, automobilů, motocyklů a jízdních kol, tepelných energetických zařízení a tlakových nádob.	002
13 141	manganová	teplěně nezpracováný, zušlechtěný, žíhaný na měkkoo	K zušlechtování, pro velké výkovky. Svařitelnost obtížná. Tvárnost za tepla dobrá, obrobitelnost ve stavu zušlechtěném dobrá. Menší hřidele, různé strojní součásti, ojnice, táhla apod.	002
13 151	křemíková	zušlechtěný, normalizačně žíhaný a popouštěný	K zušlechtování, pro velké výkovky. Svařitelnost obtížná. Křemíková ocel střední pevnosti vhodná na ozubená kola, šneky a hřebenové válce do max. čistého průměru 750 mm ve stavu zušlechtěném, do max. čistého průměru 1 000 mm ve stavu normalizačně žíhaném a popouštěném. Na věnce ozubených kol.	001
13 180	manganová	teplěně nezpracováný, zušlechtěný, žíhaný na měkkoo	Pružinové. Dobrá odolnost proti otěru. Na pružiny a jeřábové kolejnice.	002

Označení oceli	Stav oceli	Skupina oceli	Třída odpadu
		Charakteristické vlastnosti oceli a informativní příklady jejího základního použití	
14 221 Mn—Cr	tepelně nezpracovaný, žíhaný na měkko, žíhaný, kalený	K cementování, ke kyanování. Tvářnost za tepla a obrobitevnost dobrá. Na velké strojní součásti k zušlechtění do průměru 40 mm, s vysokou pevností v jádře, určené k cementování.	021
14 223 Mn—Cr	tepelně nezpracovaný, normalizačně žíhaný, kalený, žíhaný na měkko	K cementování. Na strojní části určené k cementování, např. ozubená kola, hřídele, čepy a pod.	021
14 230 Mn—Cr—B	normalizačně žíhaný, žíhaný, zušlechtěný	K zušlechtování. Tvářnost za tepla dobrá a ve stavu žíhaném dobře obrobitevná. Ve stavu zušlechtěném vhodná na součásti menších rozměrů (do průměru 60 mm) značně namáhané.	021
14 231 Cr—Mn—Ti	tepelně nezpracovaný, žíhaný na měkko, kalený	K cementování a nitrocementování. Jemnozrná ocel s titanem, k cementování a nitrocementování, vhodná pro přímé kalení po ochlazení z cementační teploty. Vhodná pro značně namáhané strojní součásti do průměru 30 mm s vysší pevností jádra při dobré houževnatosti, určené k cementování a nitrocementování jako např. ozubená kola, čepy, hřídele apod.	021
14 240 Mn—Cr	tepelně nezpracovaný, žíhaný na měkko, zušlechtěný	K zušlechtování, pro velké výkovky. Tvářnost a obrobitevnost dobrá. Na středně namáhané součásti, např. kličkové hřídele, hřídele řetězových kol, ojnice, čepy, nápravy vozidel apod. Svařitelnost obtížná.	002
14 260 Si—Cr	tepelně nezpracovaný, žíhaný na měkko, zušlechtěný	Pružinové. Na značně namáhané pružiny kolejových vozidel a pera silničních motorových vozidel, tepelně mechanicky zpracované plechy mají vysokou pevnost, tvrdost a odolnost proti otěru, jejich obrobitevnost je však obtížná. Svařitelnost obtížná.	001

Označení oceli	Stav oceli	Skupina oceli	Třída odpadu
		Charakteristické vlastnosti oceli a informativní příklady jejího základního použití	
14 331 Mn—Si—Cr	zušlechtěný, žíhaný na měkko	K zušlechtování. Svařitelnost zaručena podmíněná. Tvářnost za tepla a obrobitevnost dobrá. Na čepy, hřídele, spojky, šrouby, matice a na svařované a nýtované konstrukce.	021
14 340 Cr—Al	tepelně nezpracovaný, žíhaný na měkko, zušlechtěný	K nitridování. Vhodná k nitridování. Tvářnost za tepla a obrobitevnost dobrá. Na součásti automobilů a letadlových motorů, u nichž se žádá největší povrchová tvrdost.	021
14 341 Si—Cr	zušlechtěný, žíhaný	K zušlechtování. Svařitelnost dobrá. Tvářnost za tepla a obrobitevnost dobrá. Vhodná k povrchovému kalení. Na strojní části, např. čepy, hřídele, šrouby apod.	021
15 020 molybdenová	normalizačně žíhaný	Pro vyšší teploty a tlaky. Se zaručenými mechanickými vlastnostmi za tepla. Svařitelnost tavná velmi dobrá. Tvářnost velmi dobrá. Odolná proti korozi v prostředí vodní páry do 550°C. Vhodná pro energetická a chemická zařízení.	051
15 110 Cr—V	normalizačně žíhaný a popouštěný	Pro vyšší teploty a tlaky. Svařitelnost zaručena podmíněná. Odolná proti korozi v prostředí vodní páry, pro použití do teploty stěny 525 °C. Vhodná pro energetická a chemická zařízení.	002
15 112 Cr—V—Mo	normalizačně žíhaný a popouštěný	Pro vyšší teploty a tlaky. Svařitelnost zaručena podmíněná. Odolná proti korozi v prostředí vodní páry, pro použití do teploty stěny 550 °C. Na součásti energetických a chemických zařízení.	002
15 121 Cr—Mo	normalizačně žíhaný a popouštěný	Pro vyšší teploty a tlaky. Žáropevná ocel dobré tvárná za tepla i za studena, dobré obrobitevná. Svařitelnost zaručena podmíněná. Vhodná pro energetická a chemická zařízení do 560 °C.	081

Označení oceli	Stav oceli	Skupina ocelí		Třída odpadu
		Charakteristické vlastnosti oceli a informativní příklady jejího základního použití		
16 224 Ni—Cr— —Mo—B	zpracováno podle zvláštních předpisů	řování a k použití za snížených teplot v pružně tvárném stavu na tlakové nádoby. Se závaznou vrubovou houževnatostí do $-70^{\circ}\text{C}$ .		101
16 224 Ni—Cr— —Mo—B	žíhaný na měkko, zušlechtěný	Pro svařované nosné konstrukce, pro nízké teploty. Svařitelnost zaručena podmíněná. Ocel s vysokou mezi kluzu, určená pro stavbu nosných svařovaných konstrukcí a zařízení ve strojírenství a chemickém průmyslu.		101
16 231 Ni—Cr	tepelně nezpracovaný, žíhaný na měkko, kalený	K cementování. Tvárnost za tepla dobrá, obrobitevnost ve stavu žíhaném dobrá. Na velmi namáhané strojní součásti s cementovaným povrchem a s vysokou pevností v jádře, např. pastorky, ozubená kola, pístní čepy, kladky apod.	071	
16 240 Ni—Cr	tepelně nezpracovaný, zušlechtěný, žíhaný na měkko	K zušlechtování, pro velké výkovky. Svařitelnost obtížná. Tvárnost za tepla a obrobitevnost dobrá. Na namáhané strojní součásti, u nichž se při střední pevnosti žádají vyšší plastické hodnoty.	041	
16 250 Ni—Cr	tepelně nezpracovaný, zušlechtěný, žíhaný na měkko	K zušlechtování, pro velké výkovky. Na namáhané strojní součásti, u nichž se při vyšší pevnosti vyžaduje dobrá houževnatost. Svařitelnost obtížná. Tvárnost za tepla a obrobitevnost dobrá.	041	
16 310 Cr—Ni— —Mo—V	žíhaný na měkko, zušlechtěný	Na výkovky, k zušlechtování. Zušlechťovací, tavně svařitelná ocel s vyšší pevností v tahu, vhodná na rozměrné výkovky, např. kotoučů turbokompressorů. Svařitelnost zaručena podmíněná.	121	
16 320 niklová	tepelně nezpracovaný, zušlechtěný, žíhaný na měkko	Pro nízké teploty. Svařitelnost zaručena podmíněná. Obrobitevnost dobrá. Na součásti pracující za nízkých teplot, jako lopatky a hřidele turbokompressorů apod.	042	

Označení oceli	Stav oceli	Skupina ocelí		Třída odpadu
		Charakteristické vlastnosti oceli a informativní příklady jejího základního použití		
16 322 Ni—W—V	zušlechtěný	Pro výkovky k zušlechtování. Svařitelnost zaručena podmíněná. Na svařované turbínové hřeouny nebo části hřeounů, vystavené provozní teplotě do $400^{\circ}\text{C}$ .		131
16 341 Ni—Cr—Mo	tepelně nezpracovaný, zušlechtěný, žíhaný na měkko	K zušlechtování. Tvářitelnost za tepla dobrá, obrobitevnost dobrá ve stavu žíhaném na měkko. Na strojní součásti, u nichž je požadována vysoká pevnost.		071
16 342 Cr—Ni—V	zušlechtěný	Pro vyšší teploty a žáropevné. Svařitelnost obtížná. Na turbínová a kompresorová kola a hřidele menších rozměrů pro teploty do $400^{\circ}\text{C}$ .		071
16 343 Cr—Ni—Mo	tepelně nezpracovaný, zušlechtěný, žíhaný na měkko	Pro vyšší teploty a žáropevné, pro velké výkovky, k zušlechtování. Svařitelnost obtížná. Úsporné legování oceli zušlechtitelná na vyšší pevnost. Pro velmi náročné konstrukční díly, eventuálně pro práci při snížených teplotách. Na kompresorová a turbínová kola, kloubové hřidele, unášeče trakčních motorů apod.		121
16 420 Ni—Cr	tepelně nezpracovaný, kalený, zušlechtěný, žíhaný na měkko	K cementování. Tvárnost za tepla dobrá. Obrobitevnost ve stavu žíhaném dobrá. Na velmi namáhané strojní součásti určené k cementování, s vysokou pevností a houževnatostí v jádře.		042
16 431 Cr—Ni— —Mo—V	zušlechtěný	Pro velké výkovky. Na rotory elektrických generátorů, po případě jiné důležité výkovky.		121
16 440 Ni—Cr	tepelně nezpracovaný, žíhaný na měkko, zušlechtěný	K zušlechtování, pro velké výkovky. Tvárnost za tepla a obrobitevnost dobrá. Na velmi namáhané součásti s vysokou pevností a houževnatostí, např. klikové hřidele, hřidele pro velké výkovky apod. Též pro součásti povrchově kalené.		042

Označení oceli	Stav oceli	Skupina ocelí	Třída odpadu
		Charakteristické vlastnosti oceli a informativní příklady jejího základního použití	
17 029 chromová	žihany, kalený a popouštěný	šlechtěném stavu na součásti a armatury, pracující v prostředí páry, vody a kapalin.	025
17 030 chromová	tepelně nezpracovaný, žihany na měkkoo	Korozivzdorné. Ocel je kvalitní, dobře tvárná za tepla a dobře obrobiteľná. V kaleném stavu na součásti a výrobky, které mají být tvrdé, nebo odolávat opotřebení, např. strojní, kuchyňské, stolní a kapesní nože, nůžky, chirurgické nástroje, měřidla, pánev a brity vah apod. Není vhodná pro svařování.	024
17 031 chromová	kalený, tepelně nezpracovaný, žihany na měkkoo	Korozivzdorné. Nerezavějící, velmi otěruvzdorná chromová ocel, určená ke kalení v oleji s velkou prokalitelností. V kaleném a popouštěném stavu korozivzdorná, dobře leštětelná, dobře tvárná za tepla a poměrně i za studena. Obrobiteľná jen ve stavu žiháném na měkkoo. Ocel je obtížně svařitelná. Je odolná proti poklesu tvrdosti při vyšších teplotách až do 500 °C. Má magnetizační schopnost. Výrobky podle normy jsou určeny k dalšímu tváření za tepla nebo jinému vhodnému zpracování u odběratele s předběžně dohodnutým záměrem použití, např. čepely nožů, holicí čepelky, nůžky, rezné chirurgické nástroje, otěruvzdorné strojní součásti, součásti čerpadel, ventily, měřidla apod.	024
17 032 chromová	žihany, kalený a popouštěný	Korozivzdorné. Nerezavějící, velmi otěruvzdorná chromová ocel, určená ke kalení v oleji, s velkou prokalitelností. V kaleném a popouštěném stavu korozivzdorná, dobré leštětelná a odolná výraznému poklesu tvrdosti až do teploty 500 °C. Je dobré tvárná za tepla i za studena. Obrobiteľná jen ve stavu žiháném na měkkoo. Ocel je velmi obtížně svařitelná. Výrobky podle normy jsou určeny k dalšímu tváření za tepla nebo jinému vhod-	024

Označení oceli	Stav oceli	Skupina ocelí	Třída odpadu
		Charakteristické vlastnosti oceli a informativní příklady jejího základního použití	
17 040 chromová	žihany	němu zpracování u odběratele s předběžně dohodnutým záměrem použití, např. čepely nožů, nůžky, chirurgické nástroje, skalpely, otěruvzdorné strojní součásti, měřidla apod.	025
17 041 chromová	žihany	Korozivzdorné. Ocel je poloferitická, feromagnetická. Je dobré tvárná za tepla i za studena. Dobře obrobiteľná. Svařitelnost dobrá. Vhodná na mírně namáhaná zařízení vystavená působení páry, vody i v pasivním stavu ve studeném prostředí. Na nádrži kolon a výměnkách používané na výrobu kyselin dusičné, na svařované součásti chemických aparatur. Lze ji použít k výrobě svařovaných trubek pro potravinářský průmysl. Vhodná na výrobu spotřebního zboží, kuchyňských zařízení, pro použití v dopravě a architektuře, na zdravotnická a chirurgická zařízení.	025
17 042 chromová	žihany, kalený a popouštěný	Korozivzdorné. Ocel je poloferitická (feromagnetická). Tvárnost za tepla a obrobiteľnosť za studena dobrá. Odolává žáru do teploty 800 °C, je vhodná k povrchovému hliníkování — s hliníkem odolává žáru do 950 °C. Na součásti odolné rezavění, mírně a klidně namáhané, např. nádrže, obložení, kuchyňské zařízení apod. Na trubky pro předechnívání vzduchu, rekaperační a pro termočlánky. S kovově lesklým povrchem odolává rezivění, zředěné kyselině dusičné a slabým organickým kyselinám. Svařitelnost dobrá.	025
17 043 chromová	žihany	Korozivzdorné. V žiháném stavu se nepoužívá, v tomto stavu se snížuje její korozní odolnost. Nevhodná pro svařování. Tvárnost za tepla obtížná. Obrobiteľnost dobrá. Na nástroje s vysokou tvrdostí, např. chirurgické nástroje, nerezavějící nože, měřidla, kalibry, ložiskové kroužky a kuželky, brity a pánev vah apod.	025

Označení oceli	Stav oceli	Skupina ocelí	Třída odpadu
		Charakteristické vlastnosti oceli a informativní příklady jejího základního použití	
19 015 uhlíková	žíhaný na měkko	Na formy a měřidla. Tvrdost cementované vrstvy po kalení asi 62 HRC, nízká pevnost v jádře po kalení. Velmi dobrá tvárnost za studena i za tepla a dobrá obrobitevnost. Vhodná na menší cementované formy pro tváření plastických hmot a pryže, zejména pro formy s hlubokými a členitými tvary, vyráběnými vtláčováním za studena a na cementovaná měřidla.	007
19 065 uhlíková	žíhaný na měkko	Na nástroje pro tváření, ruční nástroje. Ocel při kalení do vody prokaluje v celém průřezu asi do průměru (tloušťky) 15 mm. Přibližná hloubka zákalné vrstvy při kalení do vody je 3 až 5 mm při průřezu nebo tloušťce součásti asi 20 až 80 mm. Ocel k cementování nebo k průměru kalení, poměrně dobrá povrchová tvrdost po kalení bez cementace (asi 45 HRC), tvrdost cementované vrstvy po kalení asi 62 HRC. Velmi dobrá tvárnost za tepla a poměrně dobrá tvárnost za studena. Velmi dobrá obrobitevnost. Vhodná na cementovaná a kalené nástroje, jako molety a desky pro ocelotisk známek, struháky všech druhů apod.	007
19 083 uhlíková	žíhaný na měkko, kalený	Na ruční nástroje a náradí, řezné nástroje. Ocel prokaluje v celém průřezu asi do průměru (tloušťky) 15 mm při kalení do vody a 4 mm při kalení do oleje. Přibližná hloubka zákalné vrstvy při kalení do vody je 3 až 5 mm při průřezu nebo tloušťce součásti asi 20 až 100 mm. Dostatečná tvrdost zákalné vrstvy, vysoká houzevnatost, značná necitlivost na kalcii trhliny, velmi dobrá tvárnost za tepla a dobrá obrobitevnost. Kovářské, zednické, kamenické, zámečnické a montážní náradí apod.	007

Označení oceli	Stav oceli	Skupina ocelí	Třída odpadu
		Charakteristické vlastnosti oceli a informativní příklady jejího základního použití	
19 096 uhlíková	žíhaný na měkko, kalený	Na nástroje řezné. Ocel prokaluje v celém průřezu asi do průměru (tloušťky) 15 mm při kalení do vody a 3 mm při kalení do oleje. Přibližná hloubka zákalné vrstvy při kalení do vody je 2 až 4 mm při průřezu nebo tloušťce součásti asi 20 až 80 mm. Svářitelnost a tvárnost za tepla dobrá. Obrobitevnost ve stavu žíhaném na měkko velmi dobrá. Na nože na vysekávání kůže při výrobě obuvi.	007
19 103 uhlíková	žíhaný na měkko, kalený	Ruční nástroje a náradí, nástroje pro tváření. Ocel prokaluje v celém průřezu asi do průměru (tloušťky) 16 mm při kalení do vody a 4 mm při kalení do oleje. Přibližná hloubka zákalné vrstvy při kalení do vody je 3 až 6 mm při průřezu nebo tloušťce součásti asi 20 až 100 mm. Vysoká houzevnatost, značná necitlivost na kalcii trhliny. Tvárnost za tepla dobrá. Obrobitevnost ve stavu žíhaném na měkko velmi dobrá. Na dláta pro hliníková vrtání, hadovcovité vrtáky na vrtání hornin. Na menší záplustky s mělkou dutinou.	007
19 125 uhlíková	žíhaný na měkko, kalený	Na ruční nástroje a náradí. Dobrá tvárnost za tepla, dobrá obrobitevnost, odolnost proti otěru. Vhodná pro výrobu oskrů, dlát a pístů pneumatických kladiiv.	002
19 132 uhlíková	žíhaný na měkko, kalený	Nástroje pro stříhání a tváření, ruční nástroje a náradí. Ocel prokaluje v celém průřezu asi do průměru (tloušťky) 10 až 12 mm při kalení do vody a 2,5 mm při kalení do oleje. Přibližná hloubka zákalné vrstvy při kalení do vody je 2,5 až 4 mm při průřezu nebo tloušťce součásti asi 15 až 80 mm. Zvláště vysoká houzevnatost, dobrá necitlivost na kalcii trhliny. Tvárnost za tepla dobrá. Obrobitevnost dobrá v žíhaném stavu. Nože k nůžkám na plech,	007

**CHEMICKÉ SLOŽENÍ OCELÍ**  
(kromě chemického složení pro velké výkovky)

U ocelí 10 000, 10 005, 10 216, 10 338, 10 370, 10 420 a 10 500 se chemické složení nezaručuje.

Označení oceli	Chemické složení (rozbor třavy) v %						max. hodnoty, pokud nění uvedeno jinak (min., rozmezí)						
	C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Mo	V	W	Ti	Cu	Ostatní prvky
10 004					0,060	0,060							
10 335	0,25				0,050	0,050							
10 425	0,28				0,050	0,050							
10 607					0,050	0,050							
11 109	0,13	0,90 až 1,50			0,100	0,210 až 0,320							
11 110	0,07 až 0,16	0,60 až 1,10	0,40	0,10	0,15 až 0,25								
11 120	0,15	0,60	0,40	0,10	0,14 až 0,24								
11 140	0,35 až 0,45	0,50 až 1,00	0,40	0,10	0,11 až 0,21								
11 300	0,09				0,040	0,040							
11 301	0,08	0,40			0,080	0,080							

Označení oceli	Chemické složení (rozbor třavy) v %						max. hodnoty, pokud nění uvedeno jinak (min., rozmezí)						
	C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Mo	V	W	Ti	Cu	Ostatní prvky
11 304	0,07	0,40			0,025	0,025							
11 305	0,07	0,40			0,025	0,025							
11 320	0,11				0,045	0,046							
11 321	0,10	0,45			0,036	0,036							
11 325	0,10	0,45			0,035	0,035							
11 330	0,13				0,050	0,050							
11 331	0,11	0,46			0,035	0,035							
11 342	0,10	0,45	0,15	0,030	0,025								
11 343	0,17				0,050	0,050							
11 353	0,18				0,050	0,050							
11 364	0,20 min. 0,35				0,040	0,040	0,30	0,30					
11 366	0,15 min. 0,40	0,35	0,35	0,040	0,040	0,30	0,30						
11 368	0,15 min. 0,40	0,35	0,040	0,040	0,30	0,30							
11 369	0,14	0,80	0,35	0,040	0,040	0,30	0,30						

Chemické složení (rozbor tavby) v %	Cr	Ni	Mo	V	W
-------------------------------------	----	----	----	---	---

Oznámení oceli	Chemické složení (rozborovatavy) v %										Ostatní prvky	
	C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Mo	V	W	Ti	
max. hodnoty, pokud není uvedeno jinak (min., rozmezí)												
117 351	0,08	0,30 až 0,80	0,90	0,045	0,035	16,5 až 17,0	5,50 až 7,00					Al 1,00
117 352	0,07	2,00	1,00	0,045	0,030	16,5 až 18,5	11,0 až 14,0	2,50 až 3,00				
117 353	0,10	2,00	1,00	0,045	0,030	16,5 až 18,5	12,0 až 15,0	2,50 až 3,00				min. 5 × C
117 356	0,08	2,00	1,00	0,045	0,030	16,0 až 18,0	13,0 až 16,0	3,00 až 4,00				min. 0,30
117 436	0,46 až 0,66	17,0 až 19,0	0,30 až 0,80	0,10	0,035	2,90 až 3,60	1,30					
117 455	0,63 až 0,73	8,00 až 10,0	0,80	0,060	0,040	2,70 až 3,70	7,00 až 9,00					
117 460	0,12	7,00	0,90	0,060	0,035	17,0 až 10,0	4,00 až 20,0					N 0,10 až 0,25
117 465	0,48 až 0,58	8,00 až 10,0	0,45	0,050	0,035	20,0 až 22,0	3,25 až 4,50					N 0,30 až 0,55

### Chemické složení (rozbor tavby) v %

Označení oceli	Chemické složení (rozbor tavný) v %											
	C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Mo	V	W	Ti	Cu
max. hodnoty, pokud není uvedeno jinak (min., rozmezí)												
17 471	0,05 až 0,12	14,0 až 17,0	0,60 až 1,50	0,045	0,035	16,0 až 19,0	1,20 až 2,00					N 0,32 až 0,42
17 481	0,05 až 0,12	17,0 až 20,0	0,25 až 1,00	0,045	0,035	7,00 až 9,00	0,50					B 0,005 P + S 0,070
17 483	0,05 až 0,12	17,0 až 20,0	0,25 až 1,00	0,045	0,035	7,00 až 9,00	0,60 až 0,70	0,45 až 0,75				
17 536	0,12	0,60	0,35	0,035	0,035		35,0 až 37,0					
17 618	1,10 až 1,40	11,0 až 13,0	1,00	0,10	0,04							

Označení oceľi	Chemické složení (rozbor tavné) v %							
	C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Mo
19 680	0,30 až 0,40	0,90 až 1,80	1,20 až 0,40	0,040 až 0,30	0,030 až 0,35	11,5 až 13,5	11,5 až 13,5	1,00 až 1,50
19 710	1,10 až 1,25	0,15 až 0,40	0,15 až 0,35	0,030 až 0,35	0,035 až 0,50	0,30 až 0,50	0,30 až 0,35	0,90 až 1,30
19 711	1,00 až 1,15	0,15 až 0,40	0,15 až 0,35	0,030 až 0,35	0,035 až 0,50	0,15 až 0,35	0,15 až 0,30	0,90 až 1,30
19 712	1,15 až 1,30	0,40 až 0,70	0,15 až 0,35	0,030 až 0,40	0,035 až 0,70	1,45 až 1,80	0,35 až 0,35	0,10 až 0,20
19 714	1,25 až 1,45	0,15 až 0,40	0,15 až 0,35	0,030 až 0,45	0,035 až 0,80	0,15 až 0,35	0,10 až 0,20	1,20 až 1,60
19 720	0,25 až 0,35	0,20 až 0,50	0,15 až 0,45	0,030 až 0,45	0,030 až 0,80	2,10 až 2,60	0,35 až 0,65	0,10 až 0,20
19 721	0,25 až 0,35	0,20 až 0,50	0,15 až 0,45	0,030 až 0,45	0,030 až 0,80	2,10 až 2,60	0,45 až 0,65	3,80 až 4,80
19 723	0,20 až 0,30	0,30 až 0,60	0,15 až 0,45	0,030 až 0,60	0,030 až 0,80	2,10 až 2,60	1,20 až 1,80	0,15 až 0,15

9 - Strojnícke oceľe

Označení oceľi	Chemické složení (rozbor tavné) v %							
	C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Mo
19 732	0,42 až 0,52	0,15 až 0,40	0,80 až 1,20	0,030 až 0,30	0,035 až 0,90	0,90 až 1,20	0,35 až 1,20	1,70 až 2,20
19 733	0,52 až 0,62	0,15 až 0,40	0,80 až 1,20	0,030 až 0,90	0,035 až 0,90	0,90 až 1,20	0,35 až 1,20	1,70 až 2,20
19 740	0,25 až 0,35	0,20 až 0,50	0,90 až 1,40	0,030 až 1,40	0,030 až 1,40	1,00 až 1,40	0,10 až 1,40	3,30 až 4,00
19 800	0,75 až 0,85	0,45 až 0,85	0,45 až 1,20	0,035 až 1,20	0,035 až 1,20	3,80 až 4,60	0,50 až 4,60	1,20 až 2,00
19 802	0,80 až 0,90	0,45 až 1,00	0,45 až 1,35	0,035 až 1,45	0,035 až 1,45	3,80 až 4,80	0,50 až 4,80	2,00 až 2,70
19 810	1,20 až 1,35	0,45 až 1,05	0,45 až 1,05	0,035 až 1,05	0,035 až 1,05	4,00 až 4,80	0,50 až 4,80	3,60 až 4,50
19 820	0,95 až 1,05	0,45 až 1,05	0,45 až 1,05	0,035 až 1,05	0,035 až 1,05	3,80 až 4,60	0,50 až 4,60	2,20 až 3,20
19 824	0,70 až 0,80	0,45 až 0,80	0,45 až 0,80	0,035 až 0,80	0,035 až 0,80	3,80 až 4,60	0,50 až 4,60	1,00 až 1,60

Tenkostěnné profily ocelové otevřené — U nerovnoramenné

Tenkostěnné profily ocelové podle této normy se dodávají z ocelí 10 370, 11 320, 11 343 a 11 373.

Mezní učitelský rozměr  $h$  a  $b$  jsou do 50 mm  $\pm 0,5$  mm, přes 50 mm  $\pm 1,0$  mm.

Mezní učitelský tloušťky stěny při tloušťce s tmavým povrchem jsou  $\pm 15\%$  tloušťky stěny, s lesklým povrchem  $\pm 10\%$  tloušťky stěny.

Pro tenkostěnné profily podle této normy platí technické dodací předpisy ČSN 42 0121.

#### Rozměry, hmotnost a statické hodnoty

$h$ (mm)	$b_1$ (mm)	$b_2$ (mm)	$t$ (mm)	Jmenovité rozměry			Plocha pružinu $F$ (cm <sup>2</sup> )	Hmot- nost 1 m (kg)	Statické hodnoty pro osy ohýbu			Soudobnice téžitřeš
				$X - X$	$J$ (cm <sup>4</sup> )	$W$ (cm <sup>3</sup> )	$i$ (cm)		$J$ (cm <sup>4</sup> )	$W$ (cm <sup>3</sup> )	$i$ (cm)	
25	12	18	2	0,94	0,77	0,827	0,592	0,936	0,241	0,190	0,505	0,53
28	16	34	2	1,40	1,13	1,636	0,944	1,080	1,395	0,590	0,997	1,04
30	10	33	1,5	1,01	1,01	1,229	0,618	1,105	1,011	0,423	1,002	0,91
30	15	25	2	1,24	1,01	1,648	0,955	1,161	0,629	0,353	0,711	0,72
32	12	22	3	1,63	1,35	2,105	1,127	1,137	0,598	0,382	0,606	0,64
35	26	35	2,5	2,16	1,70	4,214	2,165	1,398	2,252	0,954	1,022	1,14
36*	30	70	4	4,81	3,77	8,858	3,799	1,357	20,608	4,524	2,069	2,44
37	15	30	2	1,48	1,19	2,935	1,332	1,407	1,088	0,494	0,856	1,50
40	6	45	2	1,66	1,34	2,844	0,991	1,312	3,381	1,049	1,426	1,28
40	20	35	2	1,74	1,40	4,287	1,842	1,568	1,762	0,696	1,005	0,97
45	15	25	3	2,20	1,79	5,832	2,299	1,629	1,004	0,543	0,676	1,96
50	30	55	2	2,54	1,99	10,409	3,503	2,023	6,581	1,667	1,609	1,58
52,6	12	44	2	2,02	1,62	7,291	2,124	1,902	3,469	1,044	1,312	1,08
56	10	20	2	1,54	1,24	5,702	1,843	1,922	0,383	0,237	0,498	0,39
												2,41

$$R = \frac{1}{2} t \text{ až } t.$$

\*)  $R$  je větší než  $t$ .

## 2 OCELI NA ODLITKY

### Značení ocelí na odlitky

Oceli na odlitky se značí základním šestimístným číslem, např. 42 2631, kde první dvojčíslo 42 udává hutní skupinu, druhé dvojčíslo, že jde o oceli uhlíkové, které se označuje číslem 26, anebo že jde o oceli legované, které se označují čísla 27, 28 a 29. Třetí dvojčíslo rozlišuje jednotlivé materiály a charakterizuje u většiny typů nelegovaných slitin železa pevnost materiálu v tahu, u legovaných slitin udává pak skupinu legovacích prvků, viz ČSN 42 0006 a ČSN 42 0077.

### Přehled ocelí na odlitky, jejich charakteristika, vhodnost použití a třída odpadu

Označení oceli	Charakteristika oceli a vhodnost jejího použití	Třída odpadu
42 2630	Ocel uhlíková. Svařitelnost zaručena do 25 mm. Vhodná pro odlitky méně namáhaných součástí, mostní konstrukce a součásti elektrických strojů.	001
42 2633	Ocel uhlíková. Svařitelnost zaručena do 25 mm. Vhodná pro odlitky pro práci za tepla do 400 °C, pro méně namáhané strojní součásti pracující v různých médiích a zvláště vhodná ke svařování.	007
42 2640	Ocel uhlíková. Svařitelnost zaručena podmíněná. Vhodná pro namáhané strojní součásti a méně namáhané svařence. Součásti pro letecký průmysl, ložiska vozidel. Hvězdice podle zvláštních podmínek ČSN. Součásti elektrických strojů.	001
42 2643	Ocel uhlíková. Svařitelnost zaručena do 25 mm. Vhodná pro odlitky pro práci za vyšších teplot a tlaků, např. armatury a součásti parních kotlů a turbín, tlakových nádob, odlitky parních a vodních potrubí, zařízení válcovacích stolic a lisů do 450 °C.	007
42 2650	Ocel uhlíková. Svařitelnost obtížná. Vhodná na namáhané strojní součásti a součásti elektrických strojů.	001
42 2660	Ocel uhlíková. Svařitelnost obtížná. Vhodná ve stavu normalizačně žíhaném pro odlitky na mostní ložiska. Ve stavu zušlechtěném na velmi namáhané strojní součásti.	001
42 2670	Ocel uhlíková. Svařitelnost obtížná. Vhodná pro strojní součásti s vyšší pevností a tvrdostí.	001

Označení oceli	Charakteristika oceli a vhodnost jejího použití	Třída odpadu
42 2956	řízení, pokud pro takové účely nevyhoví oceli s nižším obsahem případových prvků.	195
42 2958	Ocel na odlitky Cr—Ni—Mo—Cu, korozivzdorná, kyselinovzdorná. Svařitelnost zaručená podmíněná. Vhodná na součásti pro srážecí lázní k výrobě viskózového umělého hedvábí.	195
42 2992	Ocel na odlitky Cr—Ni—Mo—Cu, korozivzdorná. Svařitelnost zaručená. Vhodná na součásti srážecích lázní k výrobě viskózového hedvábí a lázní pro moření ocelí. Ocel má zvýšenou odolnost proti kyselině sírové, kyselině chlorovodíkové a organickým kyselinám.	154

#### Chemické složení litých ocelí v %

Označení oceli	C	Mn	Si	Cr	V	Ni	Cu	Cr+Ni +Cu	P max.	S max.	P + S max.
42 2630	0,10 až 0,20	0,40 až 0,80	0,20 až 0,50	0,20 až 0,50	0,30 až 0,50	max. max.	max. max.	max. max.	0,04 0,06	0,05 0,06	z. 0,09 k. 0,11
42 2633	0,10 až 0,18	0,40 až 0,90	0,20 až 0,50	0,20 až 0,40	0,30 až 0,50	0,40 až 0,50	0,30 až 0,50	0,90 max. max.	0,04 0,06	0,05 0,06	z. 0,07 k. 0,11
42 2640	0,20 až 0,28	0,40 až 0,80	0,20 až 0,50	0,20 až 0,50	0,20 až 0,50	0,50 až 0,50	0,20 až 0,50	0,90 max. max.	0,04 0,06	0,05 0,06	z. 0,09 k. 0,11
42 2643	0,17 až 0,25	0,17 až 0,90	0,20 až 0,50	0,20 až 0,50	0,20 až 0,50	0,30 až 0,50	0,20 až 0,50	0,90 max. max.	0,04 0,06	0,05 0,06	z. 0,07 k. 0,11
42 2650	0,28 až 0,38	0,40 až 0,80	0,20 až 0,50	0,20 až 0,50	0,20 až 0,50	0,30 až 0,50	0,20 až 0,50	0,90 max. max.	0,04 0,06	0,05 0,06	z. 0,09 k. 0,11
42 2660	0,40 až 0,60	0,40 až 0,80	0,20 až 0,50	0,20 až 0,50	0,20 až 0,50	0,30 až 0,50	0,20 až 0,50	0,90 max. max.	0,04 0,06	0,05 0,06	z. 0,09 k. 0,11
42 2670	0,50 až 0,60	0,40 až 0,80	0,20 až 0,50	0,20 až 0,50	0,20 až 0,50	0,30 až 0,50	0,20 až 0,50	0,90 max. max.	0,04 0,06	0,05 0,06	z. 0,09 k. 0,11

Označení oceli	normalizační oceli (°C)	žihání ke snížení prutu (°C)	rozpuštění (na měkkou) (°C)	Teploprůměny (°C)	Zuslechťování, kalení (°C)	Popouštění (°C)
42 2950			1 050 – 1 100 1 050 – 1 100			
42 2951	(950 – 1 050)		1 000 – 1 050			
42 2952			1 100 – 1 200 1 080 – 1 120			
42 2953	(900 – 1 050)		700 – 750	$A_{c1} = 840$ $A_{c3} = 905$	1 190 – 1 230	550 – 570
42 2955						
42 2956						
42 2958						
42 2992						

\*) Homogenizační žihání.

\*\*) Stabilizační žihání.

Pro odlitky z ocelí platí technické dodací předpisy ČSN 42 1251 a ČSN 42 1261. Mezní úhly jsou uvedeny v ČSN 01 4470.  
 1) Teploprůměny  $A_{c1}$  jsou u ocelí 42 2643  $\approx (733 \pm 5)^\circ\text{C}$ ; 42 2709  $\approx 732^\circ\text{C}$ , 42 2711  $\approx 710^\circ\text{C}$ , 42 2719  $\approx 739^\circ\text{C}$   
 a 42 2745  $\approx 765^\circ\text{C}$ ; teploprůměny  $A_{c3}$  je u ocelí 42 2715  $\approx 810^\circ\text{C}$ .

### 3 LITINY ŠEDÉ A TVÁRNÉ

#### Číselné označení litin šedých a tvárných

Litiny šedé a tvárné se označují základním šestimístným číslem, např. 42 2410, kde první dvojcíslí 42 udává třídu norem — hutnictví. Druhé dvojcíslí zařazuje materiály do skupin. Tvárné litiny jsou ve skupině 23 a šedé litiny (a zvláštní slitiny železa na odlitky) jsou ve skupině 24.

Třetí dvojcíslí u tvárných litin rozděluje litiny na nelegované (dvojcíslí 00 až 39) a legované (40 až 99). Dvojcíslí 00 až 19 udává přibližnou hodnotu meze pevnosti materiálu v tahu v 100 MPa, dvojcíslí 20 až 99 určuje pořadové číslo litiny.

Třetí dvojcíslí u šedých litin rozděluje litiny na nelegované (dvojcíslí 00 až 59) a legované spolu se zvláštními slitinami železa na odlitky (60 až 99). Dvojcíslí 00 až 49 udává přibližnou hodnotu meze pevnosti materiálu v tahu v 10 MPa, dvojcíslí 50 až 99 určuje pořadové číslo litiny.

Přehled šedých a tvárných litin, vhodnost jejich použití a třída odpadu podle ČSN 42 0030-77

Označení materiálu	Druh materiálu a vhodnost jeho použití	Třída odpadu
42 2303	Tvárná lita feritická. Na odlitky o tloušťce stěn 5 až 100 mm i více. Součásti silničních vozidel, zemědělských strojů, převodové a ložiskové skříně, tělesa armatur a jiné odlitky dynamicky namáhané.	225
42 2304	Tvárná lita feritická. Na odlitky o tloušťce stěn 5 až 100 mm i více. Součásti silničních vozidel, zemědělských strojů, převodové a ložiskové skříně, tělesa armatur a jiné odlitky dynamicky namáhané.	225
42 2305	Tvárná lita feriticko-perlitická. Na odlitky o tloušťce stěn 5 až 100 mm i více. Na součásti staticky a dynamicky namáhané. Vodicí a kluzné listy, tělesa armatur, válečky rovnáček, podávací válečky, převodové skříně apod.	225
42 2306	Tvárná lita perliticko-feritická. Na odlitky o tloušťce stěn 5 až 100 mm. Na součásti namáhané mechanicky a otěrem. Klikové a vačkové hřidele, ozubená kola, válce, pisty, pistní kroužky apod.	225
42 2307	Tvárná lita perlitická. Na odlitky o tloušťce stěn 5 až 75 mm. Na součásti značně mechanicky namáhané a odolné proti otěru. Ozubená kola, klikové a vačkové	225

**Chemické složení šedých a tvárných litin v %**

Označení materiálu	C	Mn	Si	Cr	Ni	V	W	Al	P max.	S max.
42 2340	2,70 až 3,30	max. 0,80	4,50 až 5,50		max. 1,00				0,15	0,03
42 2420									0,50	0,15
42 2425									0,50	0,15
42 2430									0,30	0,15
42 2435									0,25	0,15
42 2456	(2,90 až 3,05)	(0,90 až 1,00)	(1,35 až 1,60)						0,20	0,06
42 2465	2,50 až 3,20	max. 0,80	4,50 až 6,00	max. 1,00	max. 1,00				0,30	0,12
42 2472	3,00 až 3,80	max. 1,00	1,70 až 2,70	0,50 až 1,20					0,30	0,12
42 2478	3,00 až 3,80	max. 1,00	2,80 až 3,80	2,00 až 2,70					0,30	0,12
42 2481	2,50 až 3,00	max. 1,00	1,50 až 3,00	2,00 až 3,00				6,00 až 8,00	0,30	0,12
42 2483	0,50 až 0,80	0,30 až 0,80	14,0 až 16,0						0,10	0,07
42 2484	1,00 až 1,20	max. 0,70	max. 0,50					29,0 až 31,0	0,04	0,10
42 2491	1,60 až 2,40	0,50 až 1,00	1,50 až 2,40	15,0 až 18,0					0,10	0,05
									P + S max. 0,13	

U ostatních šedých nebo tvárných litin zde neuvedených se chemické složení ne-předpisuje.

**Mechanické vlastnosti šedých a tvárných litin  
(zkušebních těles oddělené litých)**

Označení materiálu	Nejmenší pevnost v tahu $R_m$ (MPa)	Nejmenší meze kluzu $R_p 0,2$ (MPa)	Nejmenší tažnost $A_5$ (%)	Nejmenší pevnost v ohybu (MPa)	Nejmenší průhýb v mm vzdálenosti podpor 600 mm	Tvrdost podle Brinella HB
42 2303	370	230	17			140–180
42 2304	400	250	12			150–200
42 2305	500	320	7			170–240
42 2306	600	370	3			190–270
42 2307	700	420	2			230–300
42 2308	800	480	2			250–350
42 2340	300					260–320
42 2410	(100)					(max. 180)
42 2415	150					max. 200
42 2420	200					max. 220
42 2425	250					max. 240
42 2430	300					max. 260
42 2435	350					max. 270
42 2456						190–240
42 2465	(98)					(max. 220)
42 2472	(147)					(max. 250)
42 2478	(177)					(max. 330)
42 2481	(147)					(max. 220)
42 2482	(59–78)					300–400
42 2484	(196)					(HV 425)
42 2491.0	(343–539)					(400–460)
42 2491.2	(539–588)					(290–360)

\*) Vzdálenost podpor 400 mm. Hodnoty uvedené v závorkách jsou jen informativní.

**Doporučené teploty pro tepelné zpracování šedých a tvárných litin**

Odlitky ze šedých litin se žihají:

- a) ke snížení vnitřního pnutí zahřátím na teplotu 450 až 600 °C po dobu, která se řídí převládající tloušťkou stěny odlitku, s dalším stejnomořným chladnutím stanovenou rychlosí;
- b) ke zlepšení obrobitevní zahrátím na teplotu 700 až 850 °C po dobu, která se řídí požadovaným stupněm feritizace, s dalším volným a stejnomořným chladnutím. Toto žihání snižuje pevnost a tvrdost litiny;
- c) zušlechtují ke zlepšení mechanických nebo jiných vlastností, zahřátím na teplotu 850 °C s dalším rychlým ochlazením a popuštěním na požadované mechanické vlastnosti.

Odlitky z tvárných litin se žihají:

- a) ke snížení vnitřního pnutí zahřátím na teplotu 450 až 550 °C po dobu, která se řídí převládající tloušťkou odlitku, s následujícím pomalým a stejnomořným chladnutím;