

SLOVENSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ V BRATISLAVE

STROJNICKA FAKULTA

Doc. Ing. F. Michalička - Doc. Ing. A. Molnár, CSc.

APLIKOVANÁ FYZIKÁLNA CHÉMIA

1988

C Doc. Ing. František Michalička, Doc. Ing. Alexander Molnár, CSc.

Lektori: Prof. Ing. František Rendoš, CSc.
RNDr. Antonín Řežábek

**Vydala Slovenská vysoká škola technická v Bratislave v Edičnom stredisku
SVŠT, Bratislava, Gottwaldovo nám. 17.**

**Za odbornú a ideologickej náplň tohto vydania zodpovedá doc. Ing. Karol
Jelemenský, CSc., vedúci Katedry chemických strojov a zariadení.**

**Schválil rektor Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave dňa 16.2.
1982, č. 3335/82 ako skriptá pre Strojnícku fakultu, študijný odbor: Stroje
a zariadenia pre chemický, potravinársky a spotrebny priemysel.**

Predstav

Skriptum Aplikovaná fyzikálna chémia je určené pre poslucháčov Strojníckej fakulty SVŠT v Bratislave so študijným odborom Stroje a zariadenia pre chemický, potravinársky a spotrebny priemysel.

Predmet Aplikovaná fyzikálna chémia má za cieľ poskytnúť poslucháčom informácie potrebné na pochopenie zákonitostí fyzikálnych a chemických dejov vyskytujúcich sa v chemickej a potravinárskej výrobe, ktoré sa pohybujú v oblasti medzi klasickým strojním inžinierstvom a chémiou. Poznanie týchto zákonitostí uľahčuje spoluprácu medzi strojárom a chemikom v priemyselnej praxi.

V predmete sa kladie dôraz najmä na chemickú termodynamiku, ktorá poskytuje inžinierom dve dôležité informácie o dejoch. Prvá informuje o maximálne možnej zmene východiskových látok v sústave, t.j. poskytuje údaje o termodynamickej rovnováhe fyzikálnych a chemických dejov. Druhá informácia poskytuje údaje o energii, ktorú treba vynaložiť, aby sa za daných podmienok sledovaný dej uskutočnil v požadovanom rozsahu. Chemická termodynamika sa zaobráva vzájomnými premenami jednotlivých foriem energie, smerom fyzikálnych a chemických dejov a rovnováhou. Z tohto hľadiska sú opísané termodynamické vlastnosti a stavové správanie sa visczložkových a viacfázových sústav, ktoré sú teoretickým základom pre navrhovanie jednotkových zariadení, ako sú napr. odparky a odparovacie stanice, destilačné a rektifikáčné kolóny, extraktory, absorpčné a desorpčné kolóny, kryštalizátory, sušiarne a pod.

Obsah predmetu nadvázuje na predmety spoločného štúdia, a to na Fyziku a Termomechaniku. Z tohto dôvodu sa autori nezaoberajú podrobňom výkladom základov termodynamiky, ale len ich aplikáciou, a to najmä na deje, v ktorých nastáva výmena látky medzi fázami a chemické premeny pri chemických reakciach. Vzhľadom na to, že v predmetoch spoločného štúdia nie je zaradený predmet Chémia, určitý priestor v skripte sa venuje otázkam základných pojmov, klasifikácií sústav, ako aj aplikácii zákona zachovania hmotnosti pre fyzikálne a chemické deje.

Aplikovaná fyzikálna chémia je základom pre štúdium ďalších predmetov študijného odboru, najmä však pre tepelné a difúzne pochody, priemyselnú a potravinársku chémiu, výrobné linky chemického, potravinárskeho a spotrebného priemyslu, chemické reaktory a bioreaktory a pre predmety vybrané state chemické a potravinárske.

Aj keď strojný inžinier sám nenavrhuje chemickú, prípadne potravinársku výrobnú technológiu, musí rozumieť dejom, ktoré sa v tomto zariadení uskutočňujú, aby sa mohol aktívne zúčastniť na tvorbe, chode a údržbe strojového zariadenia. V tomto smere považujeme štúdium aplikovanej fyzikálnej chémie za vhodné a užitočné.

Bratislava, október 1983

Autori

1. Základné pojmy

Predtým ako sa začneme systematicky zaoberať jednotlivými časťami aplikovanej fyzikálnej chémie, musíme si vyjasniť základné pojmy, s ktorými budeme pracovať v celom predmete, ako aj v nadväzujúcich predmetoch študijného odberu.

1.1 HMOTA

Úlohou prírodných vied, medzi ktoré patrí aj fyzikálna chémia, je poznanie zákonitostí hmotného sveta. Najzákladnejším pojmom je hmota. Dnes pod pojmom hmoty rozumieme najzákladnejší filozofický pojem - filozofickú kategóriu - na označenie objektívnej reality nezávislej od ľudského vedomia, ktorá je nezničiteľná a nestvoriteľná.

Hmota môže existovať v dvoch známych formách, navzájom nerozlučne spojených, a to vo forme látky alebo vo forme pola.

Látka je forma hmoty, ktorej pokojová hmotnosť má konečnú hodnotu. Elementárne častice látky - molekuly, atómy, elektróny atď. môžu existovať v relatívnom pokoji. Hmota vo forme pola (fotóny, elektromagnetické žiarenie) nemôže byť v relatívnom pokoji, prípadne jej pokojová hmotnosť je nulová. Obidve formy hmoty sa môžu relatívne meniť jedna na druhú (napr. pozitróny a elektróny na fotóny a naopak).

Vlastnosti systémov, ktoré hmota vytvára sa neustále menia vo vzájomnej súvislosti s okolitým prostredím. Túto neustálu zmenu podmieňuje pohyb ako najdôležitejšia a neoddeliteľná vlastnosť hmoty. S pohybom bezprostredne súvisia jeho kvantitatívne miery, a to predovšetkým hmotnosť a energia.

Hmotnosť a energia charakterizuje každý hmotný objekt či už vo forme látky, alebo vo forme pola. Hmotnosť vyjadruje zotrvačnú vlastnosť hmoty a energia vyjadruje schopnosť hmoty konáť prácu. Pri rozbore jednotlivých javov sa hmota charakterizuje jej ďalšími číselne vyjadriteľnými vlastnosťami - kvantitami, ktoré sa nazývajú fyzikálne veličiny, ako napr. hybnosť, elektrický náboj, magnetický moment a pod.

Vzájomný vzťah medzi fyzikálnymi veličinami vyjadrujú fyzikálne a fyzikálno-chemické rovnice. Keďže sa v týchto rovniciach nikdy nevyskytuje hmota ako taká, ale iba jej jednotlivé kvantitatívne vlastnosti, netreba okrem filozofickej definície zavádzat osobitnú fyzikálnu definíciu hmoty.

Z hmotných telies zaujímajú zvláštne postavenie základné častice, z ktorých sú vybudované všetky telesá. Rôzny spôsob usporiadania a vzájomného silového pôsobenia základných častic v telesách určuje týmto telesám rôzne vlastnosti, ktorých úplný súhrn (okrem tvaru a veľkosti telesa) tvorí obsah pojmu látka. Ak si teda nevšimame tvaru a veľkosť telies, potom pozeráme na teleso ako na látku, z ktorej je vybudované. Jednotlivé látky sa od seba líšia súhrnom svojich vlastností, t.j. kvalitou. Termín látka sa bežne často nesprávne nahradza termínom "hmota", napr. plastické hmoty, skupenské stavy hmoty atď. Vo všetkých týchto prípadoch sa má správne hovoriť o látke.

Látky, ktoré fyzikálnymi metódami už nemožno ďalej deliť, sú chemické individuá. Chemické individuá majú pre ne charakteristické a za rovnakých podmienok stále fyzikálne a chemické vlastnosti, podľa ktorých sa dajú tiež dané chemické individuá určiť. Chemické individuá, ktoré možno chemickými metodami rozložiť na niekoľko individuí, nazývame zlúčeninami. Chemické individuá, ktoré ani chemickými metodami nemožno rozdeliť na jednoduchšie, nazývame prvkami. Najmenšie častice zlúčenín a prvkov sú molekuly. Molekuly daného chemického individua sú zostavené z jednoduchších častic - z atómov prvkov, pričom táto vnútorná stavba molekúl je určujúca pre chemické vlastnosti a väčšinu fyzikálnych vlastností látky.

1.2 ATÓMOVÁ HMOTNOSŤ, POMERNÁ ATÓMOVÁ A POMERNÁ MOLEKULOVÁ HMOTNOSŤ

Atómová hmotnosť $m(i)$ je daná strednou hodnotou hmotnosti atómov v prírodnnej zmesi izotopov daného prvku. Atómová hmotnosť prvku má všeobecne veľmi malú hodnotu, preto sa na výpočet atómových hmotností zvolila vedľajšia jednotka hmotnosti atómová hmotnostná jednotka u, ktorá je približne

$$1 \text{ u} = 1,660\ 53 \cdot 10^{-27} \text{ kg} \quad (1.2-1)$$

Atómová hmotnosť prvku vyjadruje jeho skutočnú hmotnosť v hmotnostných jednotkách u . Strednú hodnotu hmotnosti atómov určitého prvku označíme $m(i)$ a hmotnosť izotopu určitého prvku označujeme $m(\frac{A}{Z}i)$, napr. hmotnosť atómu uhlíka je

$$m(C) = 12,011 \text{ } 5 \text{ u}$$

(1.2-2)

ale hmotnosť izotopu uhlíka $^{12}_6\text{C}$ - nuklidová hmotnosť je

$$m(^{12}_6\text{C}) = 12,000 \text{ } 00 \text{ u}$$

(1.2-3)

Pri praktických výpočtoch nie je účelné počítať s hmotnostnou jednotkou. V numerických riešeniacach sa používa jej číselná hodnota, ktorá je číselnou hodnotou môlevej hmotnosti príslušného prvkmu.

Pomerná atómová hmotnosť prvku je pomerné nepomenované číslo, udávajúce kol'kokrát je priemerná hmotnosť atómu prirodenej izotopickej zmesi určovaného prvku väčšia, ako je $1/12$ hmotnosti atómu izotopu uhlíka $^{12}_6\text{C}$. Výraz

$$m_u = \frac{1}{12} m(^{12}_6\text{C}) = 1 \text{ u}$$

(1.2-4)

sa nazýva atómová hmotnostná konštantu.

Pomerná atómová hmotnosť prvku $A_r(i)$ je číselná hodnota hmotnosti atómov vyjadrenej v atómových hmotnostných jednotkách u. Hodnoty pomerných atómových hmotností prvkov - bezrozmerné čísla - sú uvedené v periodickej tabuľke prvkov, napr. pomerné atómové hmotnosti vodíka a kyslíka sú nasledujúce

$$A_r(H) = \frac{m(H)}{m_u} = \frac{1,007 \text{ } 92 \text{ u}}{1 \text{ u}} = 1,007 \text{ } 92$$

(1.2-5)

$$A_r(O) = \frac{m(O)}{m_u} = \frac{15,999 \text{ } 4 \text{ u}}{1 \text{ u}} = 15,999 \text{ } 4$$

(1.2-6)

Pomerná molekulová hmotnosť je pomerné nepomenované číslo udávajúce kol'kokrát je hmotnosť molekuly uvažovanej zlúčeniny väčšia ako $1/12$ hmotnosti atómu izotopu $^{12}_6\text{C}$. Ak je známy druh a počet atómov, z ktorých sa daná molekula skladá, potom pomerná molekulová hmotnosť sa dá vypočítať zo súčtu pomerných atómových hmotností všetkých atómov v molekule.

1.3 LÁTKOVÉ MNOŽSTVO

Pri chemických reakciach molekuly vzájomne reagujú v určitých jednoduchých pomeroch celých malých čísel bez ohľadu na hmotnosť jednotlivých molekúl. Pre praktické potreby je preto užitočná znalosť kvantitatívnej miery množstva

molekúl. Určovanie skutočného počtu molekúl je nepraktické, lebo v makroskopických sústavách by to znamenalo používať obrovské čísla. Tak vznikla potreba zavedenia novej fyzikálnej veličiny vyjadrujúcej počet častic. Táto veličina sa nazýva látkové množstvo a je jednou zo základných veličín medzinárodnej sústavy SI. Jednotkou v SI sústave pre túto veličinu je mol. 1 mol je látkové množstvo predstavované sústavou, ktorá obsahuje práve toľko elementárnych jedincov (entít), kolko je uhlíkových atómov v presne 12 g $^{12}_6\text{C}$. Prítom však treba špecifikovať o aké elementárne jedince v danom prípade ide; môžu to byť atómy, molekuly, ióny, elektróny, fotóny a pod. Podľa doterajších meraní je v 12 g $^{12}_6\text{C}$ $6,022 \cdot 10^{23}$ atómov.

Konšanta, ktorá vyjadruje, že na látkové množstvo rovné 1 mol pripadá práve tento počet daných elementárnych jednotiek, sa nazýva Avogadrova konštanta a má hodnotu

$$N_A = 6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1} \quad (1.3-1)$$

Mól teda predstavuje určitý počet častic zvolený tak, aby hmotnosť 1 mólu v gramoch sa číselne rovnala pomernej molekulovej, prípadne pomernej atómovej hmotnosti uvažovanej látky. Veličiny vzťahujúce sa na látkové množstvo sa nazývajú mólové, napr. mólový objem, mólový zlomok a pod.

Fyzikálnu veličinu látkové množstvo treba rozlišovať od pojmu "množstvo látky". Množstvo látky uvažujeme v prvom rade v širšom, všeobecne platnom vžitom význame tak, ako sa v bežnej reči používa. Množstvo látky v sústave možno vyjadriť rôznymi veličinami ako hmotnosť, objem a pod.

Látkové množstvo sa prepočítava na hmotnosť látky a opačne pomocou mólovej hmotnosti, ktorá ako vystihuje samotný názov tejto veličiny, udáva hmotnosť 1 mólu v gramoch alebo hmotnosť 1 kilomólu v kilogramoch. Ako vyplýva z definície mólu číselne sa rovná pomernej molekulovej hmotnosti. Mólová hmotnosť je ľahko dostupná odvodená veličina. Jej rozmer v sústave jednotiek SI (vzťah k základným jednotkám SI) je $\text{kg} \cdot \text{mol}^{-1}$. Mólovú hmotnosť budeme označovať takto

$$M_i = A_r(i) \text{ kg} \cdot \text{kmol}^{-1} = A_r(i) \cdot 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}$$

Do fyzikálnych rovníc musíme dosadzovať za mólovú hmotnosť $A_r(i) \cdot 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}$, aby sa zachovala dokonalá sústava jednotiek (tvoria ju len základné a odvodené jednotky). Treba zdôrazniť, že mólová hmotnosť je intenzitná veličina a látková vlastnosť, ktorá charakterizuje uvažovanú látku bez ohľadu na jej množstvo a stav. Pre ilustráciu uvádzame nasledujúce príklady:

Jeden mol síry - S - predstavuje $6,022 \cdot 10^{23}$ atómov síry a má hmotnosť 32,064 g. Jeden mol kyseliny sírovej - H_2SO_4 - predstavuje $6,022 \cdot 10^{23}$ molekúl H_2SO_4 a má hmotnosť 98,077 54 g.

Medzi látkovým množstvom n_i , hmotnosťou m_i a mоловou hmotnosťou M_i danej látky i platí vzťah

$$m_i = n_i \cdot M_i \quad (1.3-2)$$

Ked danú látka predstavuje zmes chemických individui so známymi mоловými hmotnosťami, potom priemernú mоловú hmotnosť zmesi vypočítame zo vzťahu

$$\bar{M} = \frac{\sum_i^m_i}{\sum_i^n_i} = \frac{1}{\sum_i^{\frac{m}{M_i}}} \quad (1.3-3)$$

alebo zo vzťahu

$$\bar{M} = \sum_i^c_i^n M_i \quad (1.3-4)$$


kde c_i^m , c_i^n je hmotnostný prípadne mоловý zlomok zložky i v zmesi.

1.4 SÚSTAVA - SYSTÉM

Pri riešení úloh v chemickom inžinierstve a v chemickom strojárstve sa stretnávame s problémom zostrojenia názorného modelu daného procesu, prípadne súboru dejov odohrávajúcich sa v nejakom zariadení, alebo uskutočnených len v abstraktnej predstave. Pri takejto analýze treba definovať základné pojmy o konkrétnych hmotných objektoch, o ich stavoch a o všeobecnom charaktere prebiehajúcich dejov.


Základným pojmom v tejto oblasti je sústava - systém. Pod sústavou rozumieme ohrazený reálny priestor, ktorého hranice a vlastnosti hraníc poznáme. Ostatný priestor mimo hraníc nazývame okolie. Treba si uvedomiť, že univerzálny model sústavy, v ktorom sa môžu uskutočňovať veľmi rozmanité fyzikálne a chemické deje nemožno zvoliť. Zvolený model sústavy je vždy určitá abstrakcia reálnej sústavy. Volba závisí od mnohých činitelov, z ktorých najhľavnejší je zámer úlohy, ktorý mienime riešiť - sledovať, ako aj hĺbka a šírka našich vedomostí o dejoch a pochodech, ktoré prebiehajú v sústave. Ak je našim zámerom len bilancia hmotnosti a energie, potom možno zvoliť jednoduchý model sústavy. Sústavu značíme symbolicky geometricky uzavretou plochou, napr. kruhom alebo obdĺžnikom a jednotlivé prúdy látok alebo tepla a práce značíme úsečkami s vyznačením smeru alebo toku výmeny.

Sústavy sa rozlišujú podľa rôznych hľadísk, napr. podľa veľkosti, tvaru a vlastností hraníc. Z hľadiska bilancovania sú dôležité vlastnosti hranice, z ktorých niektoré možno zovšeobecniť. Z tohto hľadiska sa sústavy rozdelené nasledovne:



Izolované sústavy sú také, v ktorých sa cez hranice sústavy nevymieňa hmotnosť a energia. V neizolovaných sústavách sa cez hranice sústavy môže vymieňať hmotnosť aj energiu. V uzavretých sústavách sa cez hranice sústavy nevymieňa hmotnosť, ale môže sa vymieňať energia. V otvorených sústavách sa medzi sústavou a okolím vymieňa hmotnosť, teda aj energiu, alebo cez otvory v hranici sústavy prechádzajú prúdy látok, ktoré predstavujú vždy tok hmotnosti a energie. Okrem toho sa môže vymieňať s okolím cez hranicu energiu aj vo forme tepla a práce. Prietočná sústava je taká, v ktorej cez hranice sústavy neustále preteká látka v jednom alebo vo viacerých prúdoch.

V sústavách, ktoré nie sú v rovnováhe, sa môžu pôsobením hnacích sôl meniť stavy. Tieto zmeny nastávajú vždy v čase a označujeme ich ako deje. Z hľadiska závislosti dejov od času a miesta rozlišujeme



Pri ustálených dejoch je stav v určitých miestach sústavy stály a nezávisí od času. Príkladom môže byť práca parnej turbíny, v ktorej je za ustálených podmienok v každom mieste a čase nepremenný stav, t.j. teplota, tlak, prietok pary, obvodová rýchlosť lopatiek, atď. Pri neustálených dejoch sa stav v určitom mieste mení s časom. Takýto dej je napr. výtok kvapaliny z nádoby. Keď sa v určitých časových intervaloch opakujú rovnaké stavy sústavy, potom hovoríme o periodickom deji. Takýto dej je napr. práca piestového čerpadla.

V otvorených a prietočných sústavách vyznačujeme jednotlivé látkové prípady energetické prúdy, ktoré vstupujú alebo vystupujú zo sústavy. Na rozdiel od niektorých technických odborov, v ktorých sústavu tvorí spravidla len jedna látka (vzduch, voda, vodná para a pod.), v oblasti chemického a potravinárskeho priemyslu tvorí spracúvanú sústavu väčšinou zmes látok, pri ktorej nás bude zaujímať jej zloženie a ich správanie sa. Zloženie sústavy posudzujeme z hľadiska kvalitatívneho a kvantitatívneho: ktoré látky obsahuje a v akých množstvách. Ak sa nám podarí všetky látky v sústave definovať ako chemické individuálne charakteristickou chemickou značkou alebo chemickým vzorcom, potom ich nazývame zložky sústavy. Sústava "zmes metánu a

vzduchu" pri spalovaní má zložky: metán (CH_4), kyslík (O_2), dusík (N_2), arón (Ar), vodnú paru (H_2O), kysličník uhlíčitý (CO_2), atď. Vo všetkých prípadoch sa však takéto presné určenie nepodarí.

Uvažujme napr. vsádzku do vápenky pozostávajúcu z dvoch látok: vápenca a koksu. Prírodný vápenec netvorí len jedna zložka. Obsahuje nie len rad zložiek (uhličitan vápenatý CaCO_3 , uhličitan horečnatý MgCO_3 , niektoré kremičity a pod.), ale aj niektoré nedefinované prímesy a nečistoty. To isté platí aj o koksse, ktorý nie je vytvorený len zo samotného uhlíka, ale aj z prímesí. Obe súčasti vsádzky - vápenec aj koks - musíme označiť iným pojmom ako zložky. Hovoríme im komponenty.

Všeobecne označujeme sústavu, ktorá obsahuje ľubovoľný počet rôznych látok v ľubovoľnom usporiadani ako zmes. Zmes je každá sústava, ktorú netvorí len jedna zložka. Ak sú všetky látky (zložky alebo komponenty) v zmesi rovnomerne a jemne rozptýlené po celom objeme sústavy, je to tzv. disperzia. Ak sústavu tvorí jemne rozptýlená tuhá látka v kvapaline, hovoríme o suspenzii. Suspenzia je napr. zmes kryštálov a kryštalačného líhu, rôzne priemyselné kaly a pod. Ak sústavu tvorí jemne rozptýlená - dispergovaná kvapalina v kvapaline, hovoríme o emulzii. Príkladom emulzie je rozptýlený olej vo vode ako súčasť tzv. rezných kvapalín pri strojovom obrábaní, rozptýlený tuk v mlieku a pod.

Sústavu s dispergovanou tuhou látkou v plynnom disperznom prostredí označujeme ako dym. Pena je sústava, ktorá obsahuje dispergovaný plyn v kvapaline a hmla obsahuje rozptýlenú kvapelinu v plyne.

Ak sú dispergované časticie väčšie ako jednoduché molekuly, ale nie sú bežným mikroskopom viditeľné (t.j. obsahujú časticie s veľkosťou asi 10^{-9} m až 10^{-6} m), hovoríme takejto disperzii koloidný roztok. Koloidný roztok je napr. mlieko - v podstate jemne rozptýlená bielkovina vo vode. Ak sú dispergovanými časticami molekuly alebo ióny ide o tzv. pravý roztok.

Pojem skupenstvo (tuhé, kvapalné, plynné) je známy. Aké skupenstvo však možno prisúdiť disperziám? Pri nich možno hovoriť len o tzv. skupenskom charaktere. Skupenský charakter sústavy určuje prevládajúce skupenstvo, prípadne hydraulické správanie sa sústavy ako celku. Suspenzia, pri ktorej prevláda skupenstvo kvapalné, ktorá tečie a zaujme tvar nádoby v krátkom čase, má skupenský charakter kvapalný. Suspenzia, pri ktorej prevláda skupenstvo tuhé nad kvapalným, takže aj volne zachová svoj tvar, má skupenský charakter tuhý a technicky sa označuje ako pasta.

V sústave rozlišujeme aj fázy. Fáza je homogénna, fyzikálne odlišná oblasť vzhľadom na ostatné oblasti, ktorá je od ostatných oblastí oddeľená ostrým fázovým rozhraním. Charakteristickým znakom fázy je, že jej vlastnosti sa

menia plynule, zatiaľ čo na fázovom rozhraní medzi fázami sa tieto vlastnosti sústavy menia skokom. V sústave môže byť fáza plynná, kvapalná a tuhá, pričom tuhých a kvapalných fáz môže byť niekoľko.

Zmesi látok posudzujeme aj z hľadiska ich homogenity. Pojem homogeneity sám o sebe však nie je jednoznačný. Homogénna (t.j. na všetkých miestach rovnomenná) sústava je taká, pri ktorej na každom mieste druh, rozmer aj pomerné množstvo častic sú rovnaké. Za homogénnu teda možno označiť dobre premiešanú zmes piesku a cementu alebo vsádzku vápenca a koksu. Za homogénne vo fyzikálnom zmysle však spravidla považujeme len sústavy s mikročasticami (roztoky) alebo koloidy, t.j. keď je v sústave len jedna fáza. V ďalších úlohách budeme predpokladať vždy tento typ homogeneity.

Celá sústava sa môže skladať z niekoľkých častí, z ktorých každá je sice homogénna, ale od druhých sa líši svojimi látkovými vlastnosťami. Sústava ako celok nie je homogénna, ale heterogénna. Heterogénna sústava je charakterizovaná prítomnosťou minimálne dvoch alebo viacerých fáz. Treba rozlišovať pojmy fáza a skupenstvo, fáza je užší pojem. Sústava môže byť celá v jednom skupenstve, napr. kvapalnom, a pritom sa skladá z niekoľkých fáz.

1.5 ROZDELENIE FYZIKÁLNYCH VELIČÍN

Budeme pracovať s rôznymi veličinami, ktorými budeme opisovať vlastnosti sústavy, ako aj vzťah medzi sústavou a okolím.

Veličiny opisujúce správanie sa sústavy sú vnútorné a veličiny vyjadrujúce vzťah medzi sústavou a okolím nazývame vonkajšie. Tieto veličiny možno rozdeliť na stavové a procesové. Stavové veličiny určujú stav sústavy, alebo stav danej látky v sústave.

Stavové veličiny môžu byť extenzitné alebo intenzitné. Extenzitné veličiny sú tie, ktorých velkosť závisí od množstva látky v sústave. Vlastnosti sústavy, ktoré sú vyjadrené extenzitnými veličinami sú aditívne, čo znamená, že hodnota extenzitnej veličiny pre celú sústavu sa rovná súčtu jej hodnôt pre jednotlivé časti sústavy. Intenzitná stavová veličina nezávisí od velkosti sústavy a možno ju určiť pre každý bod sústavy napr. tlak, teplota, hustota a pod. Intenzitné veličiny nie sú aditívne. Špecifické a teda aj mоловé veličiny sú typickými intenzitnými veličinami, napr. špecifická tepelná kapacita, mólová koncentrácia a pod.

Dôležitou vlastnosťou stavových veličín je, že ich zmena nezávisí od cesty, po ktorej sa zmenili. Diferenciál stavovej funkcie je úplným - totálnym diferenciálom.

Stavové veličiny možno rozdeliť do troch skupín:

- referenčné veličiny (funkcie) ako sú teplota, tlak, objem, entrópia a zloženie, možno určiť ich absolútnu hodnotu;
- energetické funkcie ako entalpia, vnútorná energia, polohová energia, volná energia, volná entalpia a pod. sú extenzitné. Absolúttna hodnota energetických veličín je neznáma. Určuje sa len ich zmena vzhľadom na určitý, lubovoľne zvolený referenčný stav. Referenčný stav sa určuje referenčnými veličinami;
- odvodené veličiny sú najčastejšie intenzitné a získavajú sa z veličín predchádzajúcich skupín spravidla parciálnou deriváciou. Sú to napr. mоловá teplelná kapacita, súčinieľ objemovej roztažnosti, reakčná mоловá entalpia a pod.

Procesové veličiny charakterizujú dej, ktorý sa uskutočňuje v sústave až medzi sústavou a okolím. Ak medzi sústavou a okolím môže nastávať výmena energie cez hranicu sústavy, musí takáto výmena prebiehať v čase a hovoríme o dej výmeny energie. Premeny rôznych form energie sa uskutočňujú dvoma spôsobmi: teplom a prácou. Tieto veličiny sú procesové. Inými typickými procesovými veličinami sú rýchlosť transportu látky, energie, hybnosti, rýchlosť chemických reakcií a pod. Hodnota procesových veličín závisí od cesty (spôsobu zmeny), po ktorej sa príslušný proces uskutočňuje (napr. práca pri vratnom a nevratnom dejí), akc aj od podmienok, za ktorých sa dej uskutočňuje. Diferenciál procesovej veličiny nie je úplným (totálnym) diferenciálom. Rozdiel medzi procesovými a stavovými veličinami budeme vidieť najlepšie pri opise chemickej termodynamiky.

1.6 KONCENTRAČNÉ JEDNOTKY

Z kvantitatívneho hľadiska môžeme sústavu charakterizovať dvoma spôsobmi. V prvom prípade udávame množstvo (hmotnosť, objem alebo látkové množstvo) každej látky v sústave, v druhom, častejšom prípade udávame celkové množstvo všetkých látok v sústave a zloženie sústavy. Pod zložením sústavy rozumieme súbor koncentrácií všetkých látok v sústave.

Pojem koncentrácia je neoddeliteľnou súčasťou všetkých výpočtov, ako sú látkové a energetické bilančie, výpočty termodynamických vlastností sústav, atď. Všetky typy koncentrácie možno zahrnúť pod jednu spoločnú definíciu.

Koncentrácia látky v sústave je pomerné množstvo jednej látky (zložky, komponentu a pod.) vzťahované buď k celkovému množstvu všetkých látok v sústave (tzv. koncentrácie celkové, absolútne), alebo len k množstvu niektorých látok v sústave (koncentrácie čiastkové, relatívne).

Celkovú koncentráciu látky i v sústave vypočítame ako podiel

$$c_i = \frac{[\text{množstvo látky } i]}{[\text{množstvo všetkých zložiek } i = 1, 2, 3, \dots, k \text{ v sústave}]} \quad (1.6-1)$$

a čiastkovú koncentráciu látky i ako podiel

$$C_i = \frac{[\text{množstvo látky } i]}{[\text{množstvo niektorých látok v sústave}]} \quad (1.6-2)$$

Celkovú koncentráciu - absolútne označujeme malými písmenami (c, x, y, a, w a pod.). Koncentrácie čiastkové - relatívne označujeme veľkými písmenami (C, X, Y a pod.). Druh koncentrácie rozlíšime indexom.

Rôzne koncentrácie zložky i v sústave sú v tab. 1.1 a 1.2.

Absolútne koncentrácie

Tabuľka 1.1

Symbol	Definícia	Rozmer	Názov
c_i^m	$= \frac{m_i}{\sum_j m_j} = \frac{\text{hmotnosť zložky } i}{\text{hmotnosť celej sústavy}}$	[1]	hmotnostný zlomok
c_i^n	$= \frac{n_i}{\sum_j n_j} = \frac{\text{látkové množstvo zložky } i}{\text{látk.množ. celej sústavy}}$	[1]	môlový zlomok
c_i^V	$= \frac{V_i}{\sum_j V_j} = \frac{\text{objem zložky } i}{\text{objem celej sústavy}}$	[1]	objemový zlomok
c_i^{mV}	$= \frac{m_i}{V} = \frac{\text{hmotnosť zložky } i}{\text{objem celej sústavy}}$	[kg/m ³]	hmotnostná objemová koncentrácia
c_i^{nV} (c_i^M)	$= \frac{n_i}{V} = \frac{\text{látkové množstvo zložky } i}{\text{objem celaj zmesi (roztoku)}}$	[mol/kg]	môlová objemová koncentrácia - molarita

Relatívne koncentrácie (vzťahované k zložke S)

Tabuľka 1.2

Symbol	Definícia	Rozmer	Názov
c_{iS}^m	$= \frac{m_i}{m_S} = \frac{\text{hmotnosť zložky } i}{\text{hmotnosť zložky } S}$	[1]	relatívny hmotnostný zlomok
c_{iS}^n	$= \frac{n_i}{n_S} = \frac{\text{látkové množstvo zložky } i}{\text{látkové množstvo zložky } S}$	[1]	relatívny mоловý zlomok
c_{iS}^V	$= \frac{V_i}{V_S} = \frac{\text{objem zložky } i}{\text{objem zložky } S}$	[1]	relatívny objemový zlomok
c_{iS}^{mV}	$= \frac{m_i}{V_S} = \frac{\text{hmotnosť zložky } i}{\text{objem zložky } S}$	$\left[\frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \right]$	relatívna hmotnostná objemová koncentrácia
c_{iS}^{nm} ($c_{iS}^{M'}$)	$= \frac{n_i}{m_S} = \frac{\text{látkové množstvo zložky } i}{\text{hmotnosť zložky } S}$	$\left[\frac{\text{mol}}{\text{kg}} \right]$	mоловá hmotnostná koncentrácia - molalita

Niekoľko poznámok k jednotlivým druhom koncentrácií

V literatúre sa hmotnostný zlomok najčastejšie označuje symbolmi \bar{x}_i , \bar{y}_i , \bar{z}_i , w_i a relatívny hmotnostný zlomok symbolmi \bar{X}_i , \bar{Y}_i a pod. Podobné označenie (bez pruhu) sa používa pre mоловé zlomky (x_i , y_i) a pre relatívne mоловé zlomky (X_i , Y_i). Ak ide o vyjadrenie zloženia sústavy, ktorá sa skladá z dvoch fáz, potom zloženie ľahšej fázy sa označuje symbolom y a zloženie ďažnej fázy symbolom x .

Objemové zlomky sa používajú tam, kde pri vzniku roztoku nenastáva objemová zmena, prípadne kde je zanedbateľná. Vyjadrenie koncentrácie plynov objemovými zlomkami je bežné v analytickej chémii, pretože analytickej metódy na stanovenie plynov sú obvykle objemové. Keď sa plyny nachádzajú pri nízkom tlaku a dostatočne vysokej teplote (vyhovujú stavovej rovnici ideálneho plynu), potom objemové zlomky sú rovnaké s mоловými zlomkami, t.j.

$$c_i^V = c_i^n \quad \text{a} \quad c_{iS}^V = c_{iS}^n$$

Ak udávame objemovým zlomkom zloženie roztoku, pri ktorého tvorbe nastáva zmena objemu, potom máme na mysli ich zloženie pred zmiešaním. Takýto význam má hodnota objemového zlomku napr. pri roztoku voda - etanol a pod.


Hmotnosťná objemová koncentrácia sa nazýva "parciálna hustota". Táto koncentrácia sa používa v praxi veľmi často. Udáva napr. zloženie suspenzie, množstvo pár alebo prachu v plynoch a pod.

Mólová objemová koncentrácia (molarita) sa používa na vyjadrenie koncentrácie roztokov. V chemických textoch sa molarita roztoku udáva napr.



čo značí roztok kyseliny sírovej vo vode, ktorý obsahuje 0,2 mol H_2SO_4 v jednom litri roztoku. Roztok, ktorého molarita je 0,2, je roztok 0,2-molárny.

Mólová hmotnosťná koncentrácia (molalita) sa používa aj na vyjadrenie koncentrácie roztoku. Oproti molarite má tú výhodu, že nezávisí od teploty. V chemických textoch sa udáva napr.



čo značí roztok hydroxidu sodného vo vode, ktorý obsahuje 0,5 mol lúhu sodného na 1 kg čistej vody. Hovoríme, že ide o roztok, ktorého molalita je 0,5; roztok 0,5-molálny.

Koncentráciu sústavy možno okrem uvedených spôsobov vyjadriť koncentráciou v percentách, p.p.m. a p.p.b.

Koncentráciu v percentách získame vynásobením absolútneho (hmotnosťného, mólového, objemového) zlomku číslom 100, napr.

$$\% \text{ hmot} = c_i^m \cdot 100 \quad (1.6-3)$$

Koncentrácie p.p.m. a p.p.b. Oba spôsoby sa používajú na udávanie nepatrných koncentrácií, napr. stupeň čistoty v atómovej technike, v priemysle delenia plynov a pod. Koncentrácia p.p.m. (parts per million) udáva počet dielov v jednom milióne dielov, spravidla objemových, čiže počet mm^3 v jednom m^3 zmesi. Objemový zlomok sa potom rovná

$$c_i^V = \text{p.p.m.} \cdot 10^{-6} \quad (1.6-4)$$

Koncentrácia p.p.b. (parts per billion) je označenie zavedené v USA, kde sa billión používa vo význame miliardy. Značí počet dielov v jednej miliarde. Objemový zlomok potom je

$$c_i^V = \text{p.p.b.} \cdot 10^{-9} \quad (1.6-5)$$

Použitie koncentrácií a ich prepočty

Zloženie tých zmesí a kvapalných roztokov sa najčastejšie udáva hmotnosťmi zlomkami (hmot.%). Ak sú uvedené percentá bez ďalších poznámok, rozumuje sa tým vždy percentá hmotnostné. Údaj "desaťpercentný roztok kuchynskej soli" znamená, že ide o roztok, ktorý obsahuje 0,1 kg NaCl v 1 kg roztoku.

Pri plynach, ako už bolo uvedené, sa koncentrácie udávajú najčastejšie ako objemové zlomky (obj.%).

Pri nasýtených roztokoch sa udáva rozpustnosť (maximálne možná koncentrácia rozpustenej látky pri danej teplote) najčastejšie ako absolútny alebo relatívny hmotnosťny zlomok, niekedy ako mоловá objemová koncentrácia alebo hmotnosťná objemová koncentrácia.

Miesto hmotnosťného alebo objemového zlomku sa zloženie zmesí a roztokov v praxi často udáva hmotnosťný alebo objemový pomerom. Údaj "roztok 1:9" značí desaťpercentný roztok. Pri rozpúšťaní tuhej látky ide vždy o pomer hmotnosťný, pri zriedžovaní kvapaliny takmer vždy o pomer objemový.

V praxi sa veľmi často stretneme s potrebou prepočítať zloženie zmesi dané jedným spôsobom na spôsob iný. Tento prepočet môžeme uskutočniť dvoma metódami.

Prvá metóda vychádza z volby základu výpočtu. Ako základ výpočtu volíme lubovoľné (nejlepšie jednotkové) množstvo zmesi v tých jednotkach, ktoré sú v menovateli známej koncentrácie. Ak je daný hmotnosťny zlomok, volíme ako základ na prepočet množstvo v kg, napr. $\sum m_i = 100 \text{ kg}$. Ak je známa mоловá objemová koncentrácia, za základ výpočtu volíme množstvo roztoku v litroch alebo v m}^3.

Prepočet koncentrácie si najlepšie ozrejmíme na nasledujúcom príklade: Zmes tých látok (zložky $i = 1, 2, 3$) je určená absolútymi hmotnosťmi zlomkami c_i^m . Vyjadrite zloženie zmesi pomocou mоловých zlomkov c_i^n , ak poznáte mоловé hmotnosti zložiek M_i .

Za základ výpočtu si zvolíme $\sum m_i = 100 \text{ kg}$ zmesi. Táto zmes obsahuje

$$n_i = \frac{\left(\sum m_i\right) c_i^m}{M_i} \quad \text{mолов zložky } i,$$

t.j.

$$n_1 = \frac{100 \cdot c_1^m}{M_1}, \quad n_2 = \frac{100 \cdot c_2^m}{M_2}, \quad n_3 = \frac{100 \cdot c_3^m}{M_3}$$

Absolútne môlový zlomok zložky i vypočítame z definičnej rovnice c_i^n

$$c_i^n = \frac{n_i}{\sum_i n_i}$$

Pri druhej metóde sa hľadá vzťah (funkčná závislosť) medzi neznámou a známou koncentráciou. Vychádza sa z definičnej rovnice neznámej (hľadanej) koncentrácie. Túto definičnú rovnicu upravíme (sú dovolené len ekvivalentné úpravy) tak, aby sa na pravej strane rovnice objavili známe veličiny. Najčasťšia úprava je vo vydelení (vynásobení) čitatela a menovateľa definičnej rovnice veličinou, ktorá je v menovateli definičnej rovnice známej koncentrácie.

Riešenie príkladu podľa druhej metódy. Máme určiť vzťah $c_i^n = f(c_i^m)$. Vychádzame z definičnej rovnice neznámej koncentrácie c_i^n

$$c_i^n = \frac{n_i}{\sum_i n_i}$$

V tejto rovniči n_i možno vyjadriť pomocou m_i/M_i a ak vydelíme čitatela a menovateľa celkovou hmotnosťou sústavy $\sum_1 m_i$ dostaneme

$$c_i^n = \frac{\frac{m_i}{M_i}}{\sum_i \frac{m_i}{M_i}} = \frac{\frac{m_i}{M_i} \sum_i m_i}{\sum_i \frac{m_i}{M_i} \sum_i m_i}$$

Výraz $\frac{m_i}{\sum_i m_i}$ je hmotnostný zlomok zložky i, takže hľadaný vzťah je

$$c_i^n = \frac{\frac{c_i^m}{M_i}}{\sum_i \frac{c_i^m}{M_i}}$$

V tabuľke II. uvedenej v prílohe sú prepočítavacie vzťahy najpoužívanejších koncentrácií.